

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)		No	101,909
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
Sitio:		YANTZAZA - EL PADMI - ZUMBI.			Fecha:	jueves, 16 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO						
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO   FIRMA		MOVILIZACIÓN	
Responsable:	OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO		LI2E	Número/Código de vehículo:	2-112	
Colaboradores:	LUZURIAGA MENDOZA JONATHAN VINICIO		LN1	Placa:	LEA-1571	
				Descripción:	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO	
				Rentado:	NO	
				Propietario:	EERSSA	
				Chofer:	OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO	
TIPO (S) DE TRABAJO:						
A - SIN VOLTAJE						
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE						
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE						
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:						
Arreglo de daños informados por el Centro de Control Loja (no programado)						
FECHA DE INICIO:			jueves, 16 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	2 Horas
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST						
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Epp y herramientas aisladas		
MECÁNICOS	Mecanismo en movimiento	Atrapamiento extremidades y cuerpo		Cinturon de seguridad		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:						
MEDIDAS		ESTADO		EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO		A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO		E. Ropa de Trabajo (Uniforme entragado por EERSSA)		BUENO
Medio de transporte		BUENO		I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO
				L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO
				M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:						
PRECAUCIONES: Cumplir con las 5 reglas de ORO y las disposiciones de la EERSSA.						
CARENCIAS:						
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:						
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:		
Descripción:					Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):				Firma:		
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):				Responsable:		
Causas de cancelación del trabajo:						
				Firma:		
AUTORIZACIONES:						
NOMBRE:	OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	jueves, 16 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:						
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)			Fecha: jueves, 16 de febrero del 2023			No: 101,909				
VEHÍCULO:		Número: 2-112		Placa: LEA-1571		Rentado: NO		Chofer: OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 90,027		Final: 90,095		Recorridos: 68				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Atención de reclamos de Centro de Control (No programado). Se carga el vehículo con herramientas y materiales, se llama al personal						PREVENTIVO	2023-02-16 18:00:00	2023-02-16 18:05:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR EL CC. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde la agencia a la gasolinera para abastecer de combustible y luego al Padmi para atender que un cliente está sin servicio.						TRANSPORTE	2023-02-16 18:05:00	2023-02-16 19:00:00
3	NO PROG	Padmi. Se revisa medidor 204107 que se encuentra sin servicio, se resetea el breaker principal causado por sobre carga se ajusta conexiones se mide voltajes queda normal el servicio				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-16 19:00:00	2023-02-16 19:10:00
4	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR EL CC. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde el Padmi a Zumbi para atender que un cliente están sin servicio eléctrico						TRANSPORTE	2023-02-16 19:10:00	2023-02-16 19:50:00
5	NO PROG	Zumbi. Se revisa medidor 1000020759 el cual esta sin servicio se resetea el breaker el cual no se conecta, se revisa las conexiones se encuentra cortocircuito interno se aísla.				ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-16 19:50:00	2023-02-16 20:15:00
6		Se le indica al cliente que debe hacer revisar con personal particular calificado, queda normal el servicio								
7	TRANSP	Se retorna a Yantzaza						TRANSPORTE	2023-02-16 20:15:00	2023-02-16 20:34:00
8										
9		SE LABORA: AO y JLM de 18:00 a 20:34								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		16/02/2023 23:59:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						