

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)		No	101,534
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
Sitio:	Gualaquiza, Napintza, Flor del Bosque				Fecha:	viernes, 10 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO						
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN		JECE	Número/Código de vehículo:	R-147	
	GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO		ELAG	Placa:	ABI-9353	
	ORDONEZ CABRERA DIEGO FERNANDO		LIN3	Descripción:		
				CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI 2.5 CD 4X4 VERDE		
				Rentado:	SI	
Colaboradores:				Propietario:	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS	
				Chofer:	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS	
TIPO (S) DE TRABAJO:						
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE						
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:						
GUALAQUIZA: Revisión de la L/M/T, B/T y A/P/U: Se arreglan daños reportados por el Centro de Control						
FECHA DE INICIO:	viernes, 10 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	9 Horas	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST						
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)		
BIOLÓGICOS	Mordeduras animales	Enfermedades infectocontagiosas		Usar epp, botas de caucho.		
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epp		
ERGONÓMICOS	Ambiente de trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Evitar movimientos repetitivos		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:						
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO	
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO	
Herramientas Manuales Adecuadas		REGULAR	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO	
Identificada Área de Seguridad		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO	
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO	
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO	
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		REGULAR	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO	
			M. Herramienta aislada		REGULAR	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:						
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buen trato entre compañeros.						
CARENCIAS: IMPRESORA PARA LA CUADRILLA.						
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:						
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:		
Descripción:					Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:			
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:						
				Firma:		
AUTORIZACIONES:						
NOMBRE:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	viernes, 10 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:						
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)				Fecha: viernes, 10 de febrero del 2023				No: 101,534		
VEHÍCULO:		Número: R-147		Placa: ABI-9353		Rentado: SI		Chofer: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
KILOMETRAJE:		Inicial: 104,189		Final: 104,295		Recorridos: 106				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Se elabora la orden de trabajo y se carga las herramientas y materiales en el vehículo..						PREVENTIVO	2023-02-10 07:55:00	2023-02-10 08:25:00
2	TRANSP	Traslado de la agencia de Gualaquiza al sector de Las Peñas.						TRANSPORTE	2023-02-10 08:25:00	2023-02-10 09:55:00
3	PROG	En el sector de Las Peñas se realiza revisión de la L/M/T y B/T, en la est # 028560 se realiza la inspección para un servicio ocasional.				ALI	Gualaquiza	EXPANSION	2023-02-10 09:55:00	2023-02-10 10:45:00
4	TRANSP	Traslado del sector de Las Peñas al sector de Napintza.						TRANSPORTE	2023-02-10 10:45:00	2023-02-10 11:05:00
5	PROG	En el sector de Kunchai se realiza revisión de la L/M/T, B/T y A/P/U, en la est # 64735 se realiza regulado de tensores de la L/M/T,				ALI	Gualaquiza	PREVENTIVO	2023-02-10 11:05:00	2023-02-10 11:55:00
6	PROG	En el mismo sector en la Est # 64738 se realiza el arreglo de una luminaria de 100 W Na se cambia fotocélula y se ajusta conexiones.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-10 11:55:00	2023-02-10 12:35:00
7	PROG	En el mismo sector en la Est 64747 se realiza el arreglo de una luminaria de 100 W Na y se ajusta conexiones.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-10 12:35:00	2023-02-10 13:05:00
8	ALIMEN	LUNCH EN EL SECTOR DE NAPINTZA.						ALIMENTACI	2023-02-10 13:05:00	2023-02-10 14:00:00
9	TRANSP	Traslado del sector de Napintza al sector de Flor del Bosque.						TRANSPORTE	2023-02-10 14:00:00	2023-02-10 14:45:00
10	NO PROG	En el sector de Flor del Bosque se realiza revisión de la L/M/T y B/T y de A/P/U, en la est # 70831 se encontró quemada la tira fusible del tranfo # 18266 de 25 KVA ocasionado por una ave.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-10 14:45:00	2023-02-10 15:25:00
11	PROG	En el mismo lugar se cambia la tira fusible de 2.1 Amp SR y todo queda normal.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-10 15:25:00	2023-02-10 15:40:00
12		Fecha y hora de quemado: 10/02/2023 a las 14:30 Fecha y hora de cambio: 10/02/2023 a las 15:15								
13	PROG	Sin # de reclamo: En el mismo lugar en la est # 70843 se realiza el arreglo de una luminaria de 100 W Na se cambia: Lámpra, balastro. ignitor y capacitor.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-10 15:40:00	2023-02-10 16:25:00
14	PROG	RECLAMO Nro. 199474304. En Flor del Bosque Est 70845 de 100 WNa Se ocupa: fotocélula se ajusta conexiones.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-10 16:25:00	2023-02-10 17:05:00
15	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde del sector de Flor del Bosque al Barrio San José informan un cliente sin energía						TRANSPORTE	2023-02-10 17:05:00	2023-02-10 17:20:00
16	PROG	En el barrio San José en la est # 42959 se realiza revisión de la acometida del med. # 1295650 se encuentra abierto el breaker de dicho medidor, se reconecta el breaker del med.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-10 17:20:00	2023-02-10 17:45:00
17	TRANSP	Traslado del barrio San José a la agencia de Gualaquiza. Se descarga las herramientas y materiales del vehículo.						TRANSPORTE	2023-02-10 17:45:00	2023-02-10 18:05:00
18										
19		SE LABORA: CL, DO, FG. de 07:55 a 13:05 y de 14:00 a 18:05								
20		Nota: este día se labora una hora adicional en atención al decreto ejecutivo 655 presidencia de la República; por el lunes 06 de febrero "Elecciones 2023"								
21										
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		10/02/2023 18:05:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						