

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)		No 90,632
	CÓDIGO: P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		NM: 40
Sitio: Mariposa, Playa del Oro				Fecha: viernes, 29 de julio del 2022	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA		MOVILIZACIÓN	
Responsable:	CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO	LIN3		Número/Código de vehículo:	R-29
Colaboradores:	LARA JIMENEZ JAIME PATRICIO	LIN1		Placa:	ZAA-1322
				Descripción:	
				CAMIONETA MAZDA BT-50 STD CRD FLAC 2 BLANCO	
				Rentado:	SI
				Propietario:	GUALAN MACAS MAURAT FAUSTINO
			Chofer:	GUALAN MACAS MAURAT FAUSTINO	
TIPO (S) DE TRABAJO:					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TEMPERATURAS - EN FRIO			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
TEMPERATURAS - EN CALIENTE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
En Mariposa y Playa del Oro recorrido y recorrer y revisar por informe de falla en esta derivación. Atención de daños reportados por el Centro de Control.					
FECHA DE INICIO: viernes, 29 de julio del 2022		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):		8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR	
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria, mascarilla, alcohol	
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Epps adecuados	
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Utilizar casco	
FÍSICOS	Temperatura frio	Estrés térmico		Uso de chalecos salvavidas	
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		REGULAR
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO
Identificada Área de Seguridad		MALO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO
Medio de transporte		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO
			M. Herramienta aislada		BUENO
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo. Coordinar maniobras en MT con el Centro de Control. Uso de chalecos salvavidas					
CARENCIAS:					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:	Ubicación:	Nombre a quien solicitó:			
Descripción:				Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):				Firma:	
Instalación de puesta a tierra:	Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:					
				Firma:	
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	viernes, 29 de julio del 2022	JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)			Fecha: viernes, 29 de julio del 2022			No: 90,632			
VEHÍCULO:		Número: R-29		Placa: ZAA-1322		Rentado: SI		Chofer: GUALAN MACAS MAURAT FAUSTINO	
KILOMETRAJE:		Inicial: 1,009		Final: 1,135		Recorridos:		126	
A C T I V I D A D E S									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN		
1	PROG	En la bodega de la EERSSA de Guayzimi Se coordina trabajos conjuntamente con el Ing. Ernesto Palacios se equipa el vehículo se carga herramientas y se sale a laborar			PREDICTIVO	2022-07-29 08:00:00	2022-07-29 08:30:00		
2	TRANSP	Traslado a Mariposa para atender daño reportado días atrás, no se lo había podido atender por falta de canoa, se coordinó con los moradores quienes ofrecieron la canoa para el día de hoy.			TRANSPORTE	2022-07-29 08:30:00	2022-07-29 10:30:00		
3	PROG	Desde Mariposa se recorre L/M/T derivación a Playa del Oro en bote y a pie, se desbroza vegetación y en la Est# 69205 se retira vegetación sobre la L/M/T, se corta enredaderas, retornamos	ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2022-07-29 10:30:00	2022-07-29 12:20:00		
4	TRANSP	En el trayecto a Mariposa (12:20), la canoa en la que nos transportamos se vira, debido a un tronco oculto bajo el agua que golpea con la canoa y la voltea provocando			TRANSPORTE	2022-07-29 12:20:00	2022-07-29 13:00:00		
5		Que caigamos al río Nangaritza, luego de esto nadamos hasta la orilla los tres ocupantes de la canoa, incluido el conductor de la Canoa: Sr. Jhonny Kayuca, nativo del sector,							
6		Producto del accidente se da la pérdida de herramientas de mano personales. Somos ayudados por nativos del sector, quienes nos brindan cobijo y alimento.							
7	ALIMEN	Lunch en el sector Playa del Oro			ALIMENTACI	2022-07-29 13:00:00	2022-07-29 14:00:00		
8	TRANSP	Nos trasladamos a pie desde donde quedo el bote hasta el sector de Mariposa, donde quedaron el resto de herramientas.			TRANSPORTE	2022-07-29 14:00:00	2022-07-29 16:30:00		
9		En Mariposa Est# 69820 se repone tira fusible de 1.6 A y se energiza a las (16:25) Hora de desconexión (08:00) 25/07/22 Carga aprox. 40 KVA							
10	TRANSP	Traslado en vehículo desde Mariposa hasta Guayzimi.			TRANSPORTE	2022-07-29 16:30:00	2022-07-29 18:39:00		
11		SE LABORA: AC y JL de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:39							
12		El Sr. Carlos Quiroga hace uso de sus vacaciones anuales desde el lunes 25 de julio hasta el viernes 19 de agosto							
13		Nota: Labora el vehículo placa LBD-4078 Marca: JAC, en remplazo del vehículo R-29 placa ZAA-1322 tras el accidente suscitado el pasado 10/02/2022							
14		Nombre del conductor: Geovany Seraquive							
15									
16		Nota: En el transcurso de este día se extravían en el río Nangaritza herramientas personales tras virarse el bote que nos trasladamos							
17		Éstas son: (2) esferos detectores de tensión: (2) playos, uno marca Klein azul, y uno color Naranja, (1) casco color blanco							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		29/07/2022 18:39:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				SI		
CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						