

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)		No	102,032	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 43
Sitio:	Yacuambi- Guadalupe				Fecha:	martes, 21 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		LI3E	Número/Código de vehículo:	R-142		
	LIMA AVILA EDWIN STALIN		LN11	Placa:	PCW-1776		
				Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI 3.0 CD 4X BLANCO			
				Rentado:	SI		
Colaboradores:				Propietario:	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO		
				Chofer:	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Traslado a la Parroquia Guadalupe para arregla daños reportados por Centro de Control							
FECHA DE INICIO:			martes, 21 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Virus	Infección por presencia de hongos		Usar mascarillas y alcohol			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epp			
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Distanciamiento social			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las cinco reglas de oro							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	martes, 21 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)			Fecha: martes, 21 de febrero del 2023			No: 102,032		
VEHÍCULO:		Número: R-142	Placa: PCW-1776	Rentado: SI	Chofer: CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO			
KILOMETRAJE:		Inicial: 139,466	Final: 139,538	Recorridos: 72				
ACTIVIDADES								
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA		LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1		DIA FESTIVO " MARTES DE CARNAVAL "						
2	PROG	En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros, se equipa vehículo de materiales, herramientas y elaboración de la OT				PREDICTIVO	2023-02-21 17:10:00	2023-02-21 17:15:00
3	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC: Mensaje de CC Traslado desde Bodega Yacuambi hasta la Parroquia Guadalupe				TRANSPORTE	2023-02-21 17:15:00	2023-02-21 18:20:00
4	NO PROG	En Guadalupe en la Est 38708 se encuentran dos tirafusibles quemados en la Red Trifásica de las fases A y B derivación al mismo sector, se revisa y se procede a reponer dos tirafusibles de 6A - T		ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-02-21 18:20:00	2023-02-21 19:15:00
5		Y se reestablece el servicio eléctrico						
6		CARGA: 90 KVA FECHA DESC: 21/02/2023 (16:00 aprox.) FECHA CONX: (19:15) CAUSA: Descarga Eléctrica						
7	TRANSP	Desde Guadalupe retornamos a Yacuambi				TRANSPORTE	2023-02-21 19:15:00	2023-02-21 20:30:00
8		MATERIALES UTILIZADOS: dos tirafusibles de 6A-T						
9		SE LABORA: NL y EL de 17:10 a 20:30						
OBSERVACIONES:								
TRABAJO TERMINADO								
Terminado:		TERMINADO						
Fecha y hora:		21/02/2023 20:30:00				Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:		Aceptación:				NO		
LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						