

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)		No 101,464
	CÓDIGO: P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		NM: 35
Sitio: Gualaquiza			Fecha: jueves, 09 de febrero del 2023		
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA		MOVILIZACIÓN	
Responsable:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	JECE	Número/Código de vehículo:		R-147
	ORDONEZ CABRERA DIEGO FERNANDO	LIN3	Placa:		ABI-9353
			Descripción:		
Colaboradores:			Camioneta:		SI
			Propietario:		JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS
			Chofer:		JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
GUALAQUIZA: Revisión de la L/M/T, B/T y A/P/U: Se arreglan daños reportados por el Centro de Control					
FECHA DE INICIO: jueves, 09 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):		9 Horas
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR	
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)	
BIOLÓGICOS	Mordeduras animales	Enfermedades infectocontagiosas		Usar epp, botas de caucho.	
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epp	
ERGONÓMICOS	Ambiente de trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Evitar movimientos repetitivos	
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp	
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO
Herramientas Manuales Adecuadas		REGULAR	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO
Identificada Área de Seguridad		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		REGULAR
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO
			M. Herramienta aislada		BUENO
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buen trato entre compañeros.					
CARENCIAS: IMPRESORA PARA LA CUADRILLA.					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:	
Descripción:					Fecha:
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):				Firma:	
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:			
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:					
					Firma:
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	jueves, 09 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)				Fecha: jueves, 09 de febrero del 2023				No: 101,464		
VEHÍCULO:		Número: R-147		Placa: ABI-9353		Rentado: SI		Chofer: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
KILOMETRAJE:		Inicial: 104,105		Final: 104,188		Recorridos: 83				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Se elabora la orden de trabajo y se carga las herramientas y materiales en el vehículo						PREVENTIVO	2023-02-09 07:48:00	2023-02-09 08:25:00
2	PROG	En el centro de Gualaquiza en la calle 12 de Febrero en la est # 040494 se realiza el retiro de un servicio ocasional.				ALI	Gualaquiza	EXPANSION	2023-02-09 08:25:00	2023-02-09 08:55:00
3	TRANSP	Traslado del centro de Gualaquiza al sector de El Belén.						TRANSPORTE	2023-02-09 08:55:00	2023-02-09 09:25:00
4	PROG	E el sector de El Belén en la est # 127802 se realiza el cambia del tensor de B/T, tensor arrancado por caid de un árbol sobre el mismo.				ALI	Gualaquiza	PREVENTIVO	2023-02-09 09:25:00	2023-02-09 10:35:00
5	PROG	En el mismo lugar en la est # 127803 se realiza el retiro de un servicio ocasional.				ALI	Gualaquiza	EXPANSION	2023-02-09 10:35:00	2023-02-09 11:15:00
6	TRANSP	Traslado del sector de El Belén al sector de San Luis.						TRANSPORTE	2023-02-09 11:15:00	2023-02-09 11:35:00
7	PROG	En el sector de San Luis se realiza revisión de la L/M/T y B/T, en la est # 127239 se realiza aplomado de poste y regulado de tensor de B/T.				ALI	Gualaquiza	PREVENTIVO	2023-02-09 11:35:00	2023-02-09 12:25:00
8	NO PROG	En el mismo lugar en la est # 127240 se realiza el arreglo de una luminaria de 150 W Na: se cambia lámpara, balastro e ignitor.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-09 12:25:00	2023-02-09 13:15:00
9	ALIMEN	LUNCH EN EL SECTOR DE SAN LUIS.						ALIMENTACI	2023-02-09 13:15:00	2023-02-09 14:00:00
10	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado del sector de San Luis al centro de Gualaquiza informan un cliente sin energía						TRANSPORTE	2023-02-09 14:00:00	2023-02-09 14:35:00
11	NO PROG	En el centro de Gualaquiza en la Av. Sixto Duran en la est # 179965 se realiza el arreglo de la acometida del med. # 20222056463, se ajusta conexiones en la bornera del med.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-09 14:35:00	2023-02-09 15:15:00
12	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) En Gualaquiza calle 24 de Mayo Est 42914 se realiza el arreglo de la acometida med # 100038967 se ajusta conexión en la bornera del med.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-09 15:15:00	2023-02-09 15:55:00
13	PROG	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) En La calle Eloy Alfaro Est # 40463 arregla la acometida del med. # 289990 se ajusta conexiones en el breaker del med.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-09 15:55:00	2023-02-09 16:25:00
14	PROG	RECLAMO Nro. 199473369 En la calle Gonzalo Pesantez Est 42798 se aggregla luminaria de 250 WNa Se ocupa: lámpara, ignitor, balastro y capacitor.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-09 16:25:00	2023-02-09 17:05:00
15	NO PROG	En el sector de Santa Cruz se realiza revisión de la L/M/ y B/T, se encuentra quemada la acometida del med. # 230724, se aísla dicha acometidas. y queda pendiente el cambio de la misma.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-09 17:05:00	2023-02-09 17:45:00
16	TRANSP	Traslado del sector de Santa Cruz a la agencia de Gualaquiza. Se descarga las herramientas y materiales del vehículo.						TRANSPORTE	2023-02-09 17:45:00	2023-02-09 18:03:00
17		SE LABORA: CL, DO de 07:48 a 13:15 y de 14:00 a 18:03								
18										
19	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado de la agencia Gualaquiza al sector de Sevilla. informan sector sin energía						TRANSPORTE	2023-02-09 20:02:00	2023-02-09 20:15:00
20	NO PROG	En el barrio el Manantial est # 61814 se encuentra fusible quemado en derivación a Sevilla se revisa y no se encuentra novedad Se repone tirafusible de 20 A-T fase C se reestablece el servicio norma				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-09 20:15:00	2023-02-09 20:56:00
21		SE LABORA: CL, DO. de 20:02 a 20:56								
OBSERVACIONES:		Nota: este día se labora una hora adicional en atención al decreto ejecutivo 655 presidencia de la República; por el lunes 06 de febrero "Elecciones 2023"								
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		09/02/2023 20:56:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						