

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)		No 101,852	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
Sitio:	GUALAQUIZA, ZAPOTILLO, EL DESCANSO			Fecha:	jueves, 16 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO						
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	JECE	Número/Código de vehículo:	R-147		
Colaboradores:	ORDONEZ CABRERA DIEGO FERNANDO	LIN3	Placa:	ABI-9353		
			Descripción:	CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI 2.5 CD 4X4 VERDE		
			Rentado:	SI		
			Propietario:	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
			Chofer:	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
TIPO (S) DE TRABAJO:						
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE						
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:						
GUALAQUIZA, ZAPOTILLO, EL DESCANSO: Revisión de la L/M/T, B/T y A/P/U: Se arreglan daños reportados por el centro de control						
FECHA DE INICIO:			jueves, 16 de febrero del 2023	TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	9 Horas	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST						
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:	ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Virus	Enfermedades infectocontagiosas	Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)			
BIOLÓGICOS	Mordeduras animales	Enfermedades infectocontagiosas	Usar epp, botas de caucho.			
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización	Usar epp			
ERGONÓMICOS	Ambiente de trabajo	Lesiones músculo esqueléticas	Evitar movimientos repetitivos			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo	Usar epp			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:						
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN	ESTADO		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)	BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		REGULAR	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)	BUENO		
Identificada Área de Seguridad		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)	BUENO		
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)	BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)	BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)	BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)	BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)	REGULAR		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)	REGULAR		
			M. Herramienta aislada	REGULAR		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:						
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buen trato entre compañeros.						
CARENCIAS:						
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:						
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:		
Descripción:					Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:			
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:						
			Firma:			
AUTORIZACIONES:						
NOMBRE:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	jueves, 16 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:						
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:	APROBADO POR:		

Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)				Fecha: jueves, 16 de febrero del 2023				No: 101,852		
VEHÍCULO:		Número: R-147		Placa: ABI-9353		Rentado: SI		Chofer: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
KILOMETRAJE:		Inicial: 104,658		Final: 104,744		Recorridos: 86				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Se elabora la orden de trabajo y se carga las herramientas y materiales en el vehículo.						PREVENTIVO	2023-02-16 07:50:00	2023-02-16 08:25:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp). Traslado de la agencia de Gualaquiza al sector de El Descanso, informan sector sin energía						TRANSPORTE	2023-02-16 08:25:00	2023-02-16 08:50:00
3	PROG	En El Descanso, Est 28578 quedo pendiente del día anterior debido a la falta de iluminación por encontrarse un árbol de gran magnitud sobre la L/M/T y B/T				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-16 08:50:00	2023-02-16 09:15:00
4	PROG	En el mismo lugar con apoyo de el tirfor se realiza la tala de un árbol que se encontraba sobre dicha linea junto a la est # 28578				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-16 09:15:00	2023-02-16 09:45:00
5	PROG	En el mismo lugar en la est # 28578 se realiza el cambio de una tira fusible de 2.1 Amp y se verifica que todo quede normal.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-16 09:45:00	2023-02-16 10:10:00
6	TRANSP	Traslado del sector de El Descanso al sector de Zapotillo						TRANSPORTE	2023-02-16 10:10:00	2023-02-16 10:45:00
7	PROG	En Zapotillo que quedó pendiente el difícil acceso el arreglo de la L/M/T que va a Zapotillo, Cuchipamba. se realiza tala de árboles y desbroce de vegetación para despejar dicha linea.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-16 10:45:00	2023-02-16 13:15:00
8	PROG	En el mismo lugar en la est # 128086 se realiza empalmado, montaje de la L/M/T en las est # 128088 y 128089 se amarra las líneas en los aisladores y se conecta los puentes en la est # 128086				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-16 13:15:00	2023-02-16 14:00:00
9	PROG	Para lo cual se abre el seccionador fusible en la est # 127962, se cierra el seccionador fusible y se verifica que todo quede normal.				ALI	Guachanam	PREVENTIVO	2023-02-16 14:00:00	2023-02-16 14:35:00
10	ALIMEN	LUNCH EN EL SECTOR DE LA GRUTA						ALIMENTACI	2023-02-16 14:35:00	2023-02-16 15:20:00
11	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp). Traslado del sector de La Gruta al sector de Zazapas, informan sector sin energía						TRANSPORTE	2023-02-16 15:20:00	2023-02-16 16:05:00
12	PROG	En Zazapas Est 127229, se encuentra fusible quemado en derivación a Yucateis, se revisa y no se encuentra novedad. Se repone tirafusible de 6 A-T se reestablece el servicio con normalidad.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-16 16:05:00	2023-02-16 17:25:00
13		CARGA: 54 KVA FUSIBLE: 1x 6 A-T FECHA DESC: 16/02/2023 05:00 aprox. FECHA CONX: 17:15 CAUSA: vegetación								
14	TRANSP	Traslado del sector de Zazapas a la agencia de Gualaquiza. Se descarga las herramientas y materiales del vehículo.						TRANSPORTE	2023-02-16 17:25:00	2023-02-16 18:17:00
15										
16		SE LABORA: CL y DO de 07:50 a 14:35 y de 15:20 a 18:17								
17		Nota: este día se labora una hora adicional en atención al decreto ejecutivo 655 presidencia de la República; por el lunes 06 de febrero "Elecciones 2023"								
18	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC 19:30 En el centro de Gualaquiza calle Francisco de Orellana Est 4451/52 se rehabilita trafo # 15924 de 50 KVA a las 20:10 Causa: desconocida.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-16 19:47:00	2023-02-16 20:17:00
19		SE LABORA: CL y DO de 19:47 a 20:17								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		16/02/2023 20:17:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						