

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)		No 102,336
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
Sitio:	La Pradera, Gualaquiza			Fecha:	domingo, 26 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	ORDONEZ CABRERA DIEGO FERNANDO	LIN3	Número/Código de vehículo:	R-147	
Colaboradores:	BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN	ELAG	Placa:	ABI-9353	
			Descripción:	CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI 2.5 CD 4X4 VERDE	
			Rentado:	SI	
			Propietario:	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS	
			Chofer:	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS	
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
Se continua con la revisión del Transformador SICAP 10578 y retorno a Gualaquiza. Atención de daños reportados por el Centro de Control.					
FECHA DE INICIO:	domingo, 26 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	3	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:	ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización	Usar epps		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo	Usar epps		
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas	Realizar pausas activas		
BIOLÓGICOS	Bacterias	Infección por presencia de parási	Alimentarse bien		
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés	Tratar bien al cliente		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN	ESTADO	
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)	BUENO	
Identificada Área de Seguridad		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)	BUENO	
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)	BUENO	
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)	BUENO	
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)	BUENO	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico	BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)	BUENO	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)	BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buen trato entre compañeros					
CARENCIAS:					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:	
Descripción:					Fecha:
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:		
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:			
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:					
			Firma:		
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	ORDONEZ CABRERA DIEGO FERNANDO	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR	MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	domingo, 26 de febrero del 2023	JEFE ZONAL	INGENIERO 1		
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:	APROBADO POR:		

Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)				Fecha: domingo, 26 de febrero del 2023				No: 102,336		
VEHÍCULO:		Número: R-147		Placa: ABI-9353		Rentado: SI		Chofer: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
KILOMETRAJE:		Inicial: 105,546		Final: 105,596		Recorridos: 50				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	NO PROG	Se continúa con la revisión del transformador SICAP 10578 en la Est. nro. 127821.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-26 00:00:00	2023-02-26 00:45:00
2		Sin tener respuesta positiva se retira bajantes del transformador, en la estr#127814 se coloca puentes provisionales y alimentar RBT con el transf#10650, hasta respectivo arreglo.								
3	TRANSP	Traslado a Gualaquiza, se descarga herramientas y materiales. Se planifica el cambio de transformador						TRANSPORTE	2023-02-26 00:45:00	2023-02-26 01:25:00
4										
5		SE LABORA: DO, CB de 00:00 a 01:25								
6										
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		26/02/2023 01:25:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
ORDONEZ CABRERA DIEGO FERNANDO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						