

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> <i>¡La energía somos todos!</i>		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)		<b>No</b>	101,199	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			<b>NM:</b> 30
<b>Sitio:</b>	GUALAQUIZA, SAN ISIDRO, LA FLORIDA.				<b>Fecha:</b>	viernes, 03 de febrero del 2023	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN		JECE	<b>Número/Código de vehículo:</b>	R-147		
	OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO		LI2E	<b>Placa:</b>	ABI-9353		
				<b>Descripción:</b>			
				<b>CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI 2.5 CD 4X4 VERDE</b>			
				<b>Rentado:</b>	SI		
<b>Colaboradores:</b>				<b>Propietario:</b>	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
				<b>Chofer:</b>	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
GUALAQUIZA, SAN ISIDRO, LA FLORIDA: Revisión de la L/M/T, B/T y A/P/U: Se arreglan daños reportados por el Centro de Control.							
<b>FECHA DE INICIO:</b>			viernes, 03 de febrero del 2023		<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	8 Horas	
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Mordeduras animales	Enfermedades infectocontagiosas		Usar epp, botas de caucho.			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epp			
<b>ERGONÓMICOS</b>	Ambiente de trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Evitar movimientos repetitivos			
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		REGULAR	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		REGULAR		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
			M. Herramienta aislada		REGULAR		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buen trato entre compañeros.							
<b>CARENCIAS:</b> IMPRESORA PARA LA CUADRILLA.							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>				
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Responsable:</b>				
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
				<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN			
<b>FECHA:</b>	viernes, 03 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1			
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		

Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)			Fecha: viernes, 03 de febrero del 2023			No: 101,199			
VEHÍCULO:		Número: R-147	Placa: ABI-9353	Rentado: SI	Chofer: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS				
KILOMETRAJE:		Inicial: 103,648	Final: 103,802	Recorridos: 154					
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN	
1	PROG	Se elabora la orden de trabajo y se carga las herramientas y materiales en el vehículo				CORRECTIVO	2023-02-03 07:55:00	2023-02-03 08:25:00	
2	TRANSP	Traslado de la agencia de Gualaquiza al sector de san Isidro.				TRANSPORTE	2023-02-03 08:25:00	2023-02-03 09:35:00	
3	PROG	DAÑO REPORTADO POR CC (08:30). En San Isidro Est 64201, se rehabilita trafo # 21197 de 10 KVA a las 10:15 Causa: vegetación			ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-03 09:35:00	2023-02-03 10:15:00
4	TRANSP	Traslado del sector de San Isidro al sector de Zapas.				TRANSPORTE	2023-02-03 10:15:00	2023-02-03 11:05:00	
5	PROG	En el sector de Zapas se realiza tala de árboles y desbroce de vegetación entre las est # 216464 y 216535.			ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-03 11:05:00	2023-02-03 13:15:00
6	ALIMEN	LUNCH EN EL SECTOR DE ZAPAS				ALIMENTACI	2023-02-03 13:15:00	2023-02-03 14:00:00	
7	PROG	DAÑO REPORTADO POR CC (08:30) En Zapas Est 236113, se rehabilita trafo # 22840 de 10 KVA a las 1425 Causa: vegetación			ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-03 14:00:00	2023-02-03 14:35:00
8	TRANSP	Traslado del sector de Zapas al sector de Sevilla				TRANSPORTE	2023-02-03 14:35:00	2023-02-03 15:15:00	
9	PROG	En el sector de Sevilla se realiza tala de árboles y desbroce de vegetación que se encontraba cerca de la L/M/T			ALI	Gualaquiza	PREVENTIVO	2023-02-03 15:15:00	2023-02-03 16:50:00
10	TRANSP	Traslado del sector de Sevilla a la agencia de Gualaquiza. Se descarga las herramientas y materiales del vehículo				TRANSPORTE	2023-02-03 16:50:00	2023-02-03 17:15:00	
11									
12		SE LABORA: CL y AO de 07:55 a 13:15 y de 14:00 a 17:15							
13		El Señor Angel Ochoa labora en Gualaquiza y retorna a Yantzaza a las 17:15							
14									
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		03/02/2023 17:15:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:			NO			
LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						