

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> ¡La energía somos todos!		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)		<b>No</b>	102,357	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			<b>NM:</b> 23
<b>Sitio:</b>	Yantzaza, Chicaña, Panguintza Alto.				<b>Fecha:</b>	domingo, 26 de febrero del 2023	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		LIN3	<b>Número/Código de vehículo:</b>	2-112		
	CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO		ELAG	<b>Placa:</b>	LEA-1571		
				<b>Descripción:</b>			
				<b>Camioneta:</b>	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO		
				<b>Rentado:</b>	NO		
<b>Colaboradores:</b>				<b>Propietario:</b>	EERSSA		
				<b>Chofer:</b>	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
Arreglo de daños reportados por el CC.							
<b>FECHA DE INICIO:</b>			domingo, 26 de febrero del 2023		<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	8	
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epp.			
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp.			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro.							
<b>CARENCIAS:</b>							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>				
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Responsable:</b>				
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
				<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
<b>FECHA:</b>	domingo, 26 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		

Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)			Fecha: domingo, 26 de febrero del 2023			No: 102,357				
VEHÍCULO:		Número: 2-112		Placa: LEA-1571		Rentado: NO		Chofer: ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 91,082		Final: 91,145		Recorridos: 63				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde la agencia Yantzaza hasta San Juan de Chicaña, informan acometida rota.						TRANSPORTE	2023-02-26 09:00:00	2023-02-26 09:30:00
2	NO PROG	En San Juan de Chicaña Est 37923, se encuentra la acometida del med 1000357691 rota y quemada por circuito. Se reubica el medidor y repone 65m de acometida Tx6. Queda normalizado (13:30)				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-26 09:30:00	2023-02-26 13:30:00
3	ALIMEN	LUNCH EN SAN JUAN DE CHICAÑA.						ALIMENTACI	2023-02-26 13:30:00	2023-02-26 14:30:00
4	NO PROG	Yantzaza. Pita vía Los Hachos, entre las Est 34872 y 34873, se desentierra el neutro roto, repone 90m conductor # 2 ACSR, monta y regula la línea neutro de la derivación Pita - Los Hachos (16:50).				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-26 14:30:00	2023-02-26 16:50:00
5	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta Panguintza Alto, informan sector San Gregorio sin servicio.						TRANSPORTE	2023-02-26 16:50:00	2023-02-26 17:15:00
6	NO PROG	Panguintza Alto. Est 29177, derivación a San Gregorio, se repone 1 tirafusible 6 A-T (17:35), se verifica que quede normalizado.				ALI	La Saquea	CORRECTIVO	2023-02-26 17:15:00	2023-02-26 17:40:00
7		CARGA: 5 KVA FUSIBLE: 1x 6 A-T FECHA DESC: 26/02/2023 (08:00 aprox.) FECHA CONX: (17:35) CAUSA: descargas eléctricas.								
8	TRANSP	Nos trasladamos de Panguintza Alto a la agencia Yantzaza.						TRANSPORTE	2023-02-26 17:40:00	2023-02-26 18:15:00
9		SE LABORA: AA, PCH de 09:00 a 13:30 y de 14:30 a 18:15								
10		MATERIAL UTILIZADO: 65m de acometida Tx6, 1 empalme #2 ACSR, 90m conductor # 2 ACSR, 1 tirafusibles de 6 A-T.								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		26/02/2023 23:45:00					Observaciones: <b>Se reportan accidentes?</b>			
Responsable:				Aceptación:				NO		
ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						