

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> ¡La energía somos todos!		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)		<b>No</b> 102,335
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
<b>Sitio:</b>	Gualaquiza, Guayusal, Sevilla, La Pradera			<b>Fecha:</b>	sábado, 25 de febrero del 2023
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>					
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>		<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>		
<b>Responsable:</b>	ORDONEZ CABRERA DIEGO FERNANDO	LIN3	<b>Número/Código de vehículo:</b>	R-147	
<b>Colaboradores:</b>	BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN	ELAG	<b>Placa:</b>	ABI-9353	
			<b>Descripción:</b>	CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI 2.5 CD 4X4 VERDE	
			<b>Rentado:</b>	SI	
			<b>Propietario:</b>	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS	
			<b>Chofer:</b>	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS	
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>					
En Gualaquiza, Atención de daños reportados por el Centro de Control.					
<b>FECHA DE INICIO:</b>	sábado, 25 de febrero del 2023		<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	4	
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>					
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>	<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>		
<b>ELÉCTRICOS</b>	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización	Usar epps		
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo	Usar epps		
<b>ERGONÓMICOS</b>	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas	Realizar pausas activas		
<b>BIOLÓGICOS</b>	Bacterias	Infección por presencia de parási	Alimentarse bien		
<b>PSICOSOCIALES</b>	Realciones sociales	Estrés	Tratar bien al cliente		
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>					
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>	<b>ESTADO</b>	
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)	BUENO	
Identificada Área de Seguridad		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)	BUENO	
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)	BUENO	
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)	BUENO	
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)	BUENO	
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)	BUENO	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)	BUENO	
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>					
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con las cinco reglas de oro. Coordinar las maniobras con el Centro de Control.					
<b>CARENCIAS:</b>					
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>	
<b>Descripción:</b>					<b>Fecha:</b>
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>					
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:					
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>		
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>			
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>					
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>		<b>Responsable:</b>			
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>					
			<b>Firma:</b>		
<b>AUTORIZACIONES:</b>					
<b>NOMBRE:</b>	ORDONEZ CABRERA DIEGO FERNANDO	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR	MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
<b>FECHA:</b>	sábado, 25 de febrero del 2023	JEFE ZONAL	INGENIERO 1		
<b>FIRMA:</b>					
	<b>SOLICITADO POR:</b>	<b>AUTORIZADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>		

Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)				Fecha: sábado, 25 de febrero del 2023				No: 102,335		
VEHÍCULO:		Número: R-147		Placa: ABI-9353		Rentado: SI		Chofer: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
KILOMETRAJE:		Inicial: 105,433		Final: 105,596		Recorridos: 163				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Se elabora la orden de trabajo, se carga las herramientas y materiales en el vehículo						PREDICTIVO	2023-02-25 09:40:00	2023-02-25 10:05:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado de la agencia de Gualaquiza al sector de Antenas Guayusal. informan sector sin energía						TRANSPORTE	2023-02-25 10:05:00	2023-02-25 10:45:00
3	NO PROG	Guayusal, revisión RBT Est 128503, 128505, retiro maleza sobre la línea, Est 128503 cambio fusible quemado 6 Amp Tipo T, reestablece servicio				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-25 10:45:00	2023-02-25 11:35:00
4		Fecha, hora quemado: 25/02/2023 08:30 Fecha, hora cambio: 25/02/2023 11:30 Carga: 25kva / Causa: maleza sobre la red								
5	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado de la agencia de Gualaquiza al sector de Sevilla. informan sector sin energía						TRANSPORTE	2023-02-25 11:35:00	2023-02-25 12:20:00
6	NO PROG	Sevilla, revisión RBT Est 92112, 92132, retiro maleza sobre la línea entre Est 92118, 92120. En la Est 92112 cambio fusible quemado 6 Amp Tipo T, reestablece servicio				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-25 12:20:00	2023-02-25 14:00:00
7		Fecha, hora quemado: 25/02/2023 09:30 Fecha, hora cambio: 25/02/2023 14:00 Carga: 60kva / Causa: maleza sobre la red								
8	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado de la agencia de Gualaquiza al sector de La Pradera. informan cliente sin energía						TRANSPORTE	2023-02-25 14:00:00	2023-02-25 14:50:00
9	NO PROG	La Pradera, revisión arreglo acometida med #1274367, arrancada por sulfato en la red.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-25 14:50:00	2023-02-25 15:40:00
10	TRANSP	Traslado a Agencia Gualaquiza, se descarga herramientas y materiales						TRANSPORTE	2023-02-25 15:40:00	2023-02-25 16:30:00
11										
12	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado de la agencia de Gualaquiza al sector La Pradera. informan sector sin energía.						TRANSPORTE	2023-02-25 22:30:00	2023-02-25 23:15:00
13	NO PROG	La Pradera, Est 127821 encuentra trafo # 10578 abierto, revisión RBT, sin encontrar novedad alguna se procede a cerrar transformador, el mismo no acciona, se reitera con varios intentos.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-25 23:15:00	2023-02-25 00:00:00
14		CONTINUA AL SIGUIENTE DÍA.								
15										
16		SE LABORA: DO, CB de 09:40 a 16:30 y de 22:30 a 00:00 Se continúa con la atención de este daño en el siguiente día								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		25/02/2023 00:00:00					Observaciones: <b>Se reportan accidentes?</b>			
Responsable:				Aceptación:				NO		
ORDONEZ CABRERA DIEGO FERNANDO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						