

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)		No	102,261	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 47
Sitio:	Wuanguintza				Fecha:	viernes, 24 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN		JECU	Número/Código de vehículo:	R-126		
	CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO		LIN3	Placa:	LBC-7712		
	LARA JIMENEZ JAIME PATRICIO		LIN1	Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX CRDI 2.5 CD VERDE			
				Rentado:	SI		
Colaboradores:				Propietario:	BENAVIDES CALVA JOSE AGUSTIN		
				Chofer:	BENAVIDES CALVA JOSE AGUSTIN		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Atención de daños reportados del Centro de Control sector Wuanguintza, recorrido y revisión de LMT AP Paquisha							
FECHA DE INICIO:			viernes, 24 de febrero del 2023	TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):		8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria, mascarilla, alcohol			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Epps			
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Pausa activa			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Epps			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Tarjetas de Peligro / Candados		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de la EERSSA y con las 5 reglas de oro							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	viernes, 24 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)			Fecha: viernes, 24 de febrero del 2023				No: 102,261	
VEHÍCULO:	Número: R-126	Placa: LBC-7712	Rentado: SI	Chofer: BENAVIDES CALVA JOSE AGUSTIN				
KILOMETRAJE:	Inicial:	212,281	Final:	212,371	Recorridos:	90		
ACTIVIDADES								
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN	
1	PROG	Bodega, coordinación de trabajos se carga materiales y herramientas			PREDICTIVO	2023-02-24 08:00:00	2023-02-24 08:30:00	
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Nos trasladamos desde Guayzimi hasta Kenkuin informan sector sin energía			TRANSPORTE	2023-02-24 08:30:00	2023-02-24 09:50:00	
3	NO PROG	En Kenkuin Est 34624 se encuentra fusible quemado en derivación a Guanguintza, se revisa y encuentra vegetación poste 34628 un tramo de 20m proyectado	ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-24 09:50:00	2023-02-24 11:30:00	
4		A la línea. Se repone tirafusible de 12A- K se restablece el servicio.						
5		CARGA: 41KVA FUSIBLE: 1x 12A-K FECHA DESC: 23/02/2023 (19:30 aprox.) FECHA CONX: (11:00) CAUSA: vegetación						
6	TRANSP	Nos trasladamos de Kenkuin a Paquisha			TRANSPORTE	2023-02-24 11:30:00	2023-02-24 12:00:00	
7	ALIMEN	Lunch en Paquisha			ALIMENTACI	2023-02-24 12:00:00	2023-02-24 13:00:00	
8	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Nos trasladamos desde Guayzimi hasta La Independencia informan sector sin energía			TRANSPORTE	2023-02-24 13:00:00	2023-02-24 13:20:00	
9	NO PROG	La Independencia Est 29652 revisa transformador 5KVA sicap ilegible serie 85A391966 año 09/95 sin señal de voltaje en BT (quemado)	ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-24 13:20:00	2023-02-24 13:40:00	
10	TRANSP	Nos trasladamos de la Independencia a Guayzimi Bodega se carga un nuevo transformador y retornamos a la Independencia			TRANSPORTE	2023-02-24 13:40:00	2023-02-24 14:50:00	
11	NO PROG	La independencia continúa los trabajos: Est 29652 desconecta MT y BT transformador 5KVA sicap ilegible serie 85A391966	ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-24 14:50:00	2023-02-24 17:00:00	
12		Est 219893 a LBT del transformador quemado se instala nuevo trafo # 15033 de 10kVA -TAP: 4 con mediciones: Van 124; Vbn 123; Vab 238. ia: 3; ib: 4; in: 1						
13		TRAFO INSTALADO: Potencia: 10 KVA; MARCA: ECUTRANS Serie: 11780609; SICAP:15033 ; Peso: 132Kg; Z%: 1.6; año: 02/09						
14		Est 29652 PENDIENTE desmontar transformador 5KVA sicap ilegible serie 85A391966 en mal estado por finalizada la jornada y presencia de lloviznas						
15		FECHA DESC: 24/02/2023 (10:00 aprox.) FECHA CONX: (16:50) CAUSA: transformador quemado desconoce la causa						
16		Ocupa: 1trafo monof 10 KVA; MARCA: ECUATRANS Serie: 11780609; SICAP:15033 ; Peso: 132Kg; Z%: 1.6; año: 02/09						
17		2 abrazaderas 3 pernos; 6m cable TTU 2/0; 1 varilla cooperwell; 6 conectores R/P usados; 8m cable Nro 2 ACSR						
18	TRANSP	Nos trasladamos de La Independencia a Guayzimi. Bodega descarga materiales y herramientas del vehículo			TRANSPORTE	2023-02-24 17:00:00	2023-02-24 17:28:00	
19		SE LABORA: CQ, AC, JL de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:28						
OBSERVACIONES:								
TRABAJO TERMINADO								
Terminado:		TERMINADO						
Fecha y hora:		24/02/2023 17:00:00				Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:			NO		
QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR					