

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4)		No	102,482	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 45
Sitio:	El Pangui.				Fecha:	martes, 28 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER		JECE	Número/Código de vehículo:	2-102		
	MARTINEZ PALACIOS BOLIVAR PATRICIO		ELAG	Placa:	LEA-1580		
	VERA SANCHEZ LIVIO STALIN		ELAG	Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO			
				Rentado:	NO		
Colaboradores:				Propietario:	EERSSA		
				Chofer:	MARTINEZ PALACIOS BOLIVAR PATRICIO		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Realizar mantenimiento preventivo del alimentador El Pangui. Atender daños reportados por el CC.							
FECHA DE INICIO:			martes, 28 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar mascarilla, alcohol, guantes			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epps			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Realizar pausas activas			
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Buen trato al cliente			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
			M. Herramienta aislada		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Respetar las 5 reglas de oro.							
CARENCIAS: LINIERO 3, LINIERO 2.							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	martes, 28 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

El Panguí Z1 (Cuadrilla. Nro. 4)			Fecha: martes, 28 de febrero del 2023			No: 102,482				
VEHÍCULO:		Número: 2-102		Placa: LEA-1580		Rentado: NO		Chofer: MARTINEZ PALACIOS BOLIVAR PATRICIO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 72,484		Final: 72,553		Recorridos: 69				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En la agencia El Panguí se planifica los trabajos y se realiza la OT. Se envía vía e-mail al Ing Andrés Orellana el parte que Policía Nacional realizó en la S/E El Panguí el día viernes anterior						PREVENTIVO	2023-02-28 08:00:00	2023-02-28 08:45:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde la agencia El Panguí hasta La Argelia informan sector sin energía.						TRANSPORTE	2023-02-28 08:45:00	2023-02-28 09:50:00
3	NO PROG	En La Argelia Est 127342, se encuentra fusible quemado en derivación a La Argelia, se revisa y no se encuentra novedad. Se repone tirafusible de 12A-T. Se reestablece el servicio.				ALI	El Panguí	CORRECTIVO	2023-02-28 09:50:00	2023-02-28 10:00:00
4		CARGA: 668 KVA FUSIBLE: 1x 12A-T FECHA DESC: 15/01/2023 (07:41 aprox.) FECHA CONX: (10:00) CAUSA: fuertes lluvias.								
5	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde La Argelia hasta Soldado Rivera informan sector sin energía.						TRANSPORTE	2023-02-28 10:00:00	2023-02-28 10:30:00
6	NO PROG	En Soldado Rivera nos trasladamos a pie hasta la Est 127596 y encontramos el neutro de la LMT y RBT arrancado. Se Realiza desbroce de vegetación.				ALI	El Panguí	CORRECTIVO	2023-02-28 10:30:00	2023-02-28 13:00:00
7	ALIMEN	Lunch en Soldado Rivera						ALIMENTACI	2023-02-28 13:00:00	2023-02-28 14:00:00
8	NO PROG	En Soldado Rivera en la Est 102457R1 se continúa con el desbroce de vegetación. Queda pendiente continuar con el desbroce y tala de árboles para poder arreglar el neutro arrancado.				ALI	El Panguí	CORRECTIVO	2023-02-28 14:00:00	2023-02-28 16:50:00
9	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC (09:15) En Soldado Rivera Est 102457R1, se rehabilita trafo # 18908 de 5 KVA a las (17:00) Causa: vegetación.				ALI	El Panguí	CORRECTIVO	2023-02-28 16:50:00	2023-02-28 17:00:00
10	TRANSP	Traslado desde Soldado Rivera hasta la agencia El Panguí.						TRANSPORTE	2023-02-28 17:00:00	2023-02-28 19:03:00
11										
12		SE LABORA: HM; LV; BM de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:03.								
13		SE UTILIZA: _1 tirafusible de 12A-T.								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		28/02/2023 19:03:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						