

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)		No	102,485
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
Sitio:	Yacuambi- Los Angeles y Chapintza Alto				Fecha:	martes, 28 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO						
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		LI3E	Número/Código de vehículo:	R-142	
	CABRERA GONZALEZ LUIS RENE		LN11	Placa:	PCW-1776	
	LIMA AVILA EDWIN STALIN		LN11	Descripción:		
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI 3.0 CD 4X BLANCO		
				Rentado:	SI	
Colaboradores:				Propietario:	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO	
				Chofer:	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO	
TIPO (S) DE TRABAJO:						
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE						
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:						
Traslado a Los Ángeles arreglo de acometida arrancada y arreglar acometida duplex arrancada de medidor. Recorrer y Revisar Alimentador Yacuambi. Atender daños reportados por Centro de Control						
FECHA DE INICIO:	martes, 28 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST						
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Virus	Infección por presencia de hongos		Usar mascarillas y alcohol		
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epp		
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Distanciamiento social		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:						
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO	
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiqueo)		BUENO	
Identificada Área de Seguridad		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO	
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO	
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:						
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las cinco reglas de oro						
CARENCIAS: BATTERY PAK DE 14.4V EN MAL ESTADO "MARCA DEWAL" LINTERNA "MARCA TKC" EN MAL ESTADO						
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:						
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:		
Descripción:					Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:			
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:						
				Firma:		
AUTORIZACIONES:						
NOMBRE:	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	martes, 28 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:						
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)				Fecha: martes, 28 de febrero del 2023				No: 102,485		
VEHÍCULO:		Número: R-142		Placa: PCW-1776		Rentado: SI		Chofer: CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 140,306		Final: 140,489		Recorridos: 183				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En la Agencia Yacuambi se coordina trabajos con el compañero, se equipa vehículo de materiales, herramientas y elaboración de la OT						PREDICTIVO	2023-02-28 08:00:00	2023-02-28 08:30:00
2	TRANSP	Desde La Agencia Yacuambi nos trasladamos a la Parroquia La Paz						TRANSPORTE	2023-02-28 08:30:00	2023-02-28 09:00:00
3	NO PROG	En La Paz a pedido del Director de la UE Miguel Ángel Suarez se revisa Med 208695 y se encuentra breaker con un polo recalentado, se arregla provisionalmente y se normaliza el servicio eléctrico				ALI	Yacuambi	PREDICTIVO	2023-02-28 09:00:00	2023-02-28 09:50:00
4	PROG	En Los Ángeles en la Est 31360 se encuentra luminaria de 100w que no enciende, se revisa, se cambia fotocélula, se limpia conexiones, se hace pruebas y se normaliza el servicio de alumbrado				ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-02-28 09:50:00	2023-02-28 11:00:00
5	PROG	En Los Ángeles se encuentra acometida duplex arrancada por caída de vegetación del Med 174093, se hace desbroce de vegetación en conjunto con el cliente, se empalma acometida duplex				ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-02-28 11:00:00	2023-02-28 13:00:00
6		Se ajusta acometida en borneras del medidor y se normaliza el servicio eléctrico								
7	ALIMEN	LUNCH						ALIMENTACI	2023-02-28 13:00:00	2023-02-28 14:00:00
8	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. Mensaje de CC Desde Los Ángeles nos trasladamos a Chapintza Alto informan sector sin energía						TRANSPORTE	2023-02-28 14:00:00	2023-02-28 14:15:00
9	NO PROG	En Chapintza Alto se encuentra acometida duplex arrancada por caída de árbol del Med 142159, se retira árbol en conjunto con el cliente, se empalma acometida duplex, se ajusta acometida duplex				ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-02-28 14:15:00	2023-02-28 15:40:00
10		En borneras de medidor y se normaliza el servicio eléctrico								
11	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. Mensaje de CC Desde Chapintza Alto nos trasladamos a Piuntza de Guadalupe informan sector sin energía						TRANSPORTE	2023-02-28 15:40:00	2023-02-28 16:00:00
12	NO PROG	En Piuntza de Guadalupe en la Est 29726 se encuentra fusible quemado en derivación a Venecia, se revisa y se encuentra árbol seco sobre la LMT, se retira arboles, se repone tirafusible de 40A-T				ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-02-28 16:00:00	2023-02-28 17:15:00
13		Derivación a Venecia y se normaliza el servicio eléctrico								
14	NO PROG	En Piuntza de Guadalupe en la Est 29726 se encuentra fusible quemado en derivación a Venecia, se revisa y se encuentra árbol seco sobre la LMT, se retira árbol, luego se repone tirafusible de 40A-T				ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-02-28 16:00:00	2023-02-28 17:15:00
15		Derivación a Venecia y se normaliza el servicio eléctrico								
16	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. Mensaje de CC Desde Piuntza de Guadalupe nos trasladamos a Guadalupe sector Santa Isabel informan domicilio sin servicio de energía						TRANSPORTE	2023-02-28 17:15:00	2023-02-28 17:25:00
17	NO PROG	En Santa Isabel se encuentra acometida triplex recalentado en el tubo de la columna del Med 266661, se retira acometida en mal estado, se empalma acometida, se ajusta acometida				ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-02-28 17:25:00	2023-02-28 18:40:00
18		En borneras del medidor, se hace pruebas y se normaliza el servicio eléctrico								
19	TRANSP	Desde Santa Isabel se retorna a Yacuambi						TRANSPORTE	2023-02-28 18:40:00	2023-02-28 19:45:00
20		MATERIALES UTILIZADOS: una fotocelula, 40 metros de acometida triplex Nro 6 y un tirafusible de 40A-T								
21		SE LABORA: NL, EL y LC de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:45								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		28/02/2023 19:45:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						