

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)		No	101,696	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 21
Sitio:	Zamora, Puente Azul.				Fecha:	lunes, 13 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO		JECE	Número/Código de vehículo:	2-110		
	AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL		ELAG	Placa:	LEA-1573		
				Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO			
				Rentado:	NO		
				Propietario:	EERSSA		
Colaboradores:				Chofer:	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
TEMPERATURAS - EN FRIO							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Estar atentos a cualquier llamado de emergencias por parte de Centro de Control.							
FECHA DE INICIO:		lunes, 13 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):		5	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Bacterias	Enfermedades infectocontagiosas		Alimentarse bien			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp's			
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Realizar pausas activas			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp's			
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Área libre de Material Combustible		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			J. Sistemas contra incendios disponible (Extintores)		BUENO		
			K. Equi. trab. altura (Arnés seguridad con línea de vida)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	lunes, 13 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)				Fecha: lunes, 13 de febrero del 2023				No: 101,696		
VEHÍCULO:		Número: 2-110		Placa: LEA-1573		Rentado: NO		Chofer: MORALES RIVERA LUIS ALBERTO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 72,584		Final: 72,708		Recorridos:		124		
A C T I V I D A D E S										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1		DÍA FESTIVO EN APEGO A LA LEY DE FERIADOS DEBIDO A QUE EL DÍA DOMINGO 12 DE FEBRERO SE CELEBRÓ EL "DÍA DEL ORIENTE ECUATORIANO"								
2	TRANSP	Nos trasladamos desde Zamora hacia el sector de la vía entre Timbara y La Pista de Cumbaratza.						TRANSPORTE	2023-02-13 11:17:00	2023-02-13 11:30:00
3	NO PROG	Sector de la vía entre Timbara y La Pista de Cumbaratza, en la est. No. 90992, se revisa y se hace el cambio del breaker del medidor No. 252853. Se espera a que compren el breaker.				ALI	Zamora II	CORRECTIVO	2023-02-13 11:30:00	2023-02-13 12:29:00
4	TRANSP	Nos trasladamos desde el sector de la vía entre Timbara y La Pista de Cumbaratza hasta Zamora.						TRANSPORTE	2023-02-13 12:29:00	2023-02-13 12:48:00
5		SE LABORA: LM y FA de 11:17 a 12:48.								
6										
7		Daños reportados por Centro de Control								
8	TRANSP	Nos trasladamos desde Zamora hasta San Agustín de San Carlos de Las Minas.						TRANSPORTE	2023-02-13 14:25:00	2023-02-13 14:52:00
9	NO PROG	En San Agustín, Est. 028368, se revisa y se hace el cambio del breaker del medidor No. 252853 con lectura No. 9632.				ALI	Yantzaza II	CORRECTIVO	2023-02-13 14:52:00	2023-02-13 16:03:00
10	TRANSP	Nos trasladamos San Agustín hasta Zamora.						TRANSPORTE	2023-02-13 16:03:00	2023-02-13 16:30:00
11	TRANSP	Nos trasladamos desde Zamora hasta Puente Azul de San Carlos de Las Minas.						TRANSPORTE	2023-02-13 16:30:00	2023-02-13 17:05:00
12	NO PROG	En Puente Azul, Est. No. 028381 ese revisa y se encuentra el breaker bloqueado del transformador sicap ilegible de 5 KVA,				ALI	Yantzaza II	CORRECTIVO	2023-02-13 17:05:00	2023-02-13 19:10:00
13		Se da mantenimiento y se cambia el conector del neutro en el bushing del transformador, se normaliza el servicio quedando con las siguientes mediciones.								
14		Fa: 119V con 17 A, Fb: 120 V con 12 A, Fab:240V y N: con 6 A. Hora 18:50. NOTA: Por el bushing neutro de este transformador se encuentra derramando aceite.								
15	TRANSP	Nos trasladamos desde Puente Azul hasta Zamora.						TRANSPORTE	2023-02-13 19:10:00	2023-02-13 19:45:00
16		SE LABORA: LM y FA de 14:25 a 19:45								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		13/02/2023 20:00:00						Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:				Aceptación:				NO		
MORALES RIVERA LUIS ALBERTO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						