

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> <i>¡La energía somos todos!</i>		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)		<b>No</b>	101,980	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			<b>NM:</b> 43
<b>Sitio:</b>	GUALAQUIZA.				<b>Fecha:</b>	domingo, 19 de febrero del 2023	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN		JECE	<b>Número/Código de vehículo:</b>	R-147		
	GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO		ELAG	<b>Placa:</b>	ABI-9353		
				<b>Descripción:</b>			
				<b>CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI 2.5 CD 4X4 VERDE</b>			
				<b>Rentado:</b>	SI		
<b>Colaboradores:</b>				<b>Propietario:</b>	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
				<b>Chofer:</b>	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
GUALAQUIZA: Se arreglan daños reportados por el centro de control							
<b>FECHA DE INICIO:</b>	domingo, 19 de febrero del 2023			<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	4 H		
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epp			
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		REGULAR		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		REGULAR		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		REGULAR		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buen trato entre compañeros.							
<b>CARENCIAS:</b>							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>				
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Responsable:</b>				
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
				<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN			
<b>FECHA:</b>	domingo, 19 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1			
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		

Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)			Fecha: domingo, 19 de febrero del 2023			No: 101,980			
VEHÍCULO:		Número: R-147	Placa: ABI-9353	Rentado: SI	Chofer: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS				
KILOMETRAJE:		Inicial: 104,882	Final: 104,987	Recorridos: 105					
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN	
1	PROG	Se elabora la orden de trabajo y se carga las herramientas y materiales en el vehículo.				PREVENTIVO	2023-02-19 10:23:00	2023-02-19 10:40:00	
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado de la agencia Gualaquiza al sector de Chuchumbletza. informan sectores sin energía				TRANSPORTE	2023-02-19 10:40:00	2023-02-19 11:15:00	
3	NO PROG	En en Chuchumbletza est # se encuentra fusible quemado en derivación que va a Santa Rosa, Campana Entza y demás barrios aledaños.			ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-19 11:15:00	2023-02-19 11:45:00
4	NO PROG	En el mismo lugar se revisa dichas derivaciones y se encuentra todo normal, se cambia la tira fusible de 20 Amp tipo T y todo queda normal.			ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-19 11:45:00	2023-02-19 13:15:00
5		CARGA: 306 KVA FUSIBLE: 1x 20A-T; FECHA DESC: 19/02/2023 07:00 aprox; FECHA CONX: 0913:10; CAUSA: desconocida							
6	TRANSP	Traslado del sector de Chuchumbletza al centro de Gualaquiza.					TRANSPORTE	2023-02-19 13:15:00	2023-02-19 13:50:00
7	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp). Traslado desde el centro de Gualaquiza al sector de La Unión del Ideal. informan sector sin energía					TRANSPORTE	2023-02-19 13:50:00	2023-02-19 14:15:00
8	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC 13:30 En La Unión del Ideal est # 031295, se rehabilita trafo # 11060 de 10 KVA a las 14:30, el cual se abre de inmediato se revisa est por est y acometida por acometida.			ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-19 14:15:00	2023-02-19 14:50:00
9	PROG	En el mismo lugar se encontró un cortocircuito en la acometida del med. # 1000411496, se arregla dicha acometida, se rehabilita trafo # 11060 de 10 KVA a las 15:25 Causa acometida en cortocircuito.			ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-19 14:50:00	2023-02-19 15:25:00
10	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado de La Unión del Ideal al sector de Yankur informan sector sin energía					TRANSPORTE	2023-02-19 15:25:00	2023-02-19 16:10:00
11	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC 12:30:30 En Yankur Est 178911, se rehabilita trafo # 19149 de 15 KVA a las 16:45 Causa: Rama sobre la L/B/T.			ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-19 16:10:00	2023-02-19 16:45:00
12	TRANSP	Traslado del sector de Yankur a la agencia de Gualaquiza.					TRANSPORTE	2023-02-19 16:45:00	2023-02-19 17:11:00
13									
14		SE LABORA: CL y FG de 10:23 a 17:11							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		19/02/2023 17:11:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						