

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)		No	101,343
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
Sitio:	Yacuambi, Barbascal de Chivatos, Tutupali				Fecha:	martes, 07 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO						
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		LI3E	Número/Código de vehículo:	R-142	
	CABRERA GONZALEZ LUIS RENE		LN1	Placa:	PCW-1776	
	LIMA AVILA EDWIN STALIN		LN1	Descripción:		
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI 3.0 CD 4X BLANCO		
				Rentado:	SI	
Colaboradores:				Propietario:	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO	
				Chofer:	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO	
TIPO (S) DE TRABAJO:						
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE						
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:						
Traslado a Barbascal de Chivatos para reubicar medidor de energía por apertura de vivienda antigua y luego a Tutupali para arreglo de alumbrado público. Recorrer y Revisar Alimentador Yacuambi. Atender daños por Llamado de Centro de Control						
FECHA DE INICIO:	martes, 07 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST						
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Virus	Infección por presencia de hongos		Usar mascarillas y alcohol		
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epp		
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Distanciamiento social		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:						
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO	
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiqueo)		BUENO	
Medio de transporte		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO	
Identificada Área de Seguridad		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO	
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:						
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las cinco reglas de oro						
CARENCIAS: BATTERY PAK DE 14.4V EN MAL ESTADO "MARCA DEWAL" LINTERNA "MARCA TKC" EN MAL ESTADO						
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:						
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:		
Descripción:					Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:			
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:						
				Firma:		
AUTORIZACIONES:						
NOMBRE:	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	martes, 07 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:						
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)				Fecha: martes, 07 de febrero del 2023				No: 101,343		
VEHÍCULO:		Número: R-142		Placa: PCW-1776		Rentado: SI		Chofer: CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 138,064		Final: 138,192		Recorridos:		128		
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros, se equipa vehículo de materiales, herramientas y elaboración de la OT						PREDICTIVO	2023-02-07 08:00:00	2023-02-07 08:30:00
2	TRANSP	Desde Bodega Yacuambi nos trasladamos a la Calle Amazonas						TRANSPORTE	2023-02-07 08:30:00	2023-02-07 08:35:00
3	NO PROG	En la Calle Amazonas en la Est 39112 se instala servicio ocasional para rota martillo solicitado por el contratista Ing Walter Vladimir Romero Guanuche CI 1900511203				ALI	Yacuambi	PREDICTIVO	2023-02-07 08:35:00	2023-02-07 09:15:00
4	TRANSP	Desde La Calle Amazonas nos trasladamos a La Comunidad Barbascal de Chivatos						TRANSPORTE	2023-02-07 09:15:00	2023-02-07 10:00:00
5	NO PROG	En La Comunidad Barbascal se reubica Med 189652 y acometida en nueva vivienda solicitado por el cliente				ALI	Yacuambi	PREVENTIVO	2023-02-07 10:00:00	2023-02-07 11:20:00
6	TRANSP	Desde Barbascal de Chivatos retornamos a Yacuambi y luego a San Vicente de Tutupali						TRANSPORTE	2023-02-07 11:20:00	2023-02-07 13:00:00
7	ALIMEN	LUNCH						ALIMENTACI	2023-02-07 13:00:00	2023-02-07 14:00:00
8	PROG	En San Vicente de Tutupali en la Est 175937 se encuentra luminaria de 100w apagada se revisa y se cambia, 1 lampara de 100w y 1 fotocelula se hace pruebas y se normaliza el servicio de alumbrado				ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-02-07 14:00:00	2023-02-07 14:45:00
9	PROG	En San Vicente de Tutupali en la Est 219898 se encuentra luminaria de 100w apagada se revisa y se cambia, 1 lampara de 100w se hace pruebas y se normaliza el servicio de alumbrado publico				ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-02-07 14:45:00	2023-02-07 15:30:00
10	PROG	En San Vicente de Tutupali en la Est 255093 se encuentra luminaria de 100w apagada se revisa y se cambia, 1 lampara de 100w se hace pruebas y se normaliza el servicio de alumbrado publico				ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-02-07 15:30:00	2023-02-07 16:15:00
11	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. mensaje de CC Desde San Vicente de Tutupali retornamos a Yacuambi y luego a Chapintza Bajo						TRANSPORTE	2023-02-07 16:15:00	2023-02-07 17:30:00
12	NO PROG	En Chapintza Bajo en la Est 182017 se revisa y se encuentra transformador sicap 16162 de 10 KVA con variaciones de voltage, se encuentra conectores recalentados de LBT, se cambia conectores				ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-02-07 17:30:00	2023-02-07 18:30:00
13		Se hace pruebas con el voltamperimetro y se normaliza el servicio eléctrico								
14	TRANSP	Se retorna a Yacuambi						TRANSPORTE	2023-02-07 18:30:00	2023-02-07 19:00:00
15		MATERIALES UTILIZADOS: 20 metros de acometida antiurto, tres conectores ranura paralela, tres lamparas de 100w y una fotocelula								
16		SE LABORA: NL, LC, EL de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00								
17		Nota: En este día se labora una hora adicional en atencion al Decreto Ejecutivo 655 Presidencia de la Republica; por el lunes 6 de Febrero "Elecciones 2023"								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		07/02/2023 19:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						