

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)		No	101,925	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 31
Sitio:	Yantzaza, Playas de Río Chicaña				Fecha:	viernes, 17 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO		JECU	Número/Código de vehículo:	2-112		
	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		LIN3	Placa:	LEA-1571		
	LUZURIAGA MENDOZA JONATHAN VINICIO		LN1	Descripción:			
	OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO		LI2E	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO			
				Rentado:	NO		
				Propietario:	EERSSA		
			Chofer:	BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO			
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Instalación de S/O en Playas de Río Chicaña solicitado por GADY, para festividades de carnaval, Atender daños reportados por CC(no programados)							
FECHA DE INICIO:	viernes, 17 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8		
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Bacterias	Infección bacteriana		Alimentarse bien			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epps			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epps			
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Estrés		Pausas activas			
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiqueo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir código de seguridad y trabajo d la EERSSA, buen trato entre compañeros							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	viernes, 17 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)			Fecha: viernes, 17 de febrero del 2023			No: 101,925			
VEHÍCULO:		Número: 2-112	Placa: LEA-1571		Rentado: NO	Chofer: BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO			
KILOMETRAJE:		Inicial: 90,095	Final: 90,195		Recorridos: 100				
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En agencia Yantzaza se equipa vehículo con materiales y herramientas elaboración de OT					PREDICTIVO	2023-02-17 08:00:00	2023-02-17 08:50:00
2	TRANSP	Traslado desde Yantzaza a Playas de Río Chicaña					TRANSPORTE	2023-02-17 08:50:00	2023-02-17 09:10:00
3	PROG	En Playas de Río Chicaña se realiza trabajo en con junto con cuadrilla de Zamora A/P y Yantzaza, tendido y tensado de L/B/T 3F con conductor # 2 ACSR, además se realiza colocación de bajantes			ALI	Los Encuentros	RUTINARIA	2023-02-17 09:10:00	2023-02-17 13:00:00
4		Todo esto por S/O pedido por GADY, así mismo se realiza energización de trafos de 50kva 19922 - 16230 - 16975, colocados en postes 12C, luego se realiza la energización DE I/M/V1F en Est:29600							
5	ALIMEN	Lunch					ALIMENTACI	2023-02-17 13:00:00	2023-02-17 14:00:00
6	PROG	En Yantzaza se realiza apoyo a cuadrilla de Sr LP en instalación y tendido de S/O con conductor triplex 1/0 para S/O Est:194812, en colegio Juan XXIII para actividades socioculturales			ALI	Yantzaza III	RUTINARIA	2023-02-17 14:00:00	2023-02-17 15:00:00
7	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta Pincho informan sector sin energía					TRANSPORTE	2023-02-17 15:00:00	2023-02-17 15:45:00
8	NO PROG	En Pincho Est 32518 se encuentra fusible quemado en derivación a San Luis del Vergel, se revisa y encuentra [vegetación]. Se repone tirafusible de 12A-T se reestablece el servicio.			ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-17 15:45:00	2023-02-17 16:30:00
9	TRANSP	Retorno desde Pincho a Yantzaza					TRANSPORTE	2023-02-17 16:30:00	2023-02-17 17:30:00
10	PROG	En Agencia Yantzaza se descarga vehículo de materiales y conductores no utilizados					PREDICTIVO	2023-02-17 17:30:00	2023-02-17 18:00:00
11		SE LABORA: SB, AA, AO, JLM de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00							
12		GT: Se traslada a la ciudad de Loja para participar de capacitación programado por EERSSA. Retorna a Yantzaza							
13		Nota: En este día se labora una hora adicional en atención al Decreto Ejecutivo 655 Presidencia de la Republica; por el Lunes 06 de Febrero "Elecciones 2023							
14		Material Utilizado : (1)tirafusible de 12 A -T							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		17/02/2023 18:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						