

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)		No	101,260	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 30
Sitio:	Paquisha, Zurmi				Fecha:	sábado, 04 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN		JECU	Número/Código de vehículo:	4-36		
Colaboradores:	CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO		LIN3	Placa:	LEI-1040		
				Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 3.0L DIESEL BLANCO			
				Rentado:	NO		
				Propietario:	EERSSA		
			Chofer:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN			
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Atensión de Daños Centro de Control (mensaje de WhatsApps)							
FECHA DE INICIO:	sábado, 04 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8		
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Virus	Infección bacteriana		Usar mascarillas y alcohol			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Epps			
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Pausa activa			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Epps			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
			D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con los reglamentos de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buena relación entre compañeros							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	sábado, 04 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)			Fecha: sábado, 04 de febrero del 2023			No: 101,260			
VEHÍCULO:		Número: 4-36	Placa: LEI-1040		Rentado: NO	Chofer: QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN			
KILOMETRAJE:		Inicial: 246,493	Final: 246,596		Recorridos: 103				
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Guayzimi hasta Paquisha informan medidor sin energía					TRANSPORTE	2023-02-04 06:06:00	2023-02-04 06:46:00
2	NO PROG	Paquisha, Est 37973 arregla acometida por vehículo arrancada de medidor 1235527. Se instala en tuvo metálico para darle mayor altura			ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-04 06:46:00	2023-02-04 08:00:00
3	TRANSP	Nos trasladamos de Paquisha a Guayzimi registra salida a las 08:51					TRANSPORTE	2023-02-04 08:00:00	2023-02-04 08:51:00
4		SE LABORA: CQ y AC de 06:06 a 08:51							
5	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Guayzimi hasta Zurmi informan sector sin energía					TRANSPORTE	2023-02-04 12:34:00	2023-02-04 12:50:00
6	NO PROG	Zurmi, poste 71125 se encuentra fusible quemado en derivación a Nankais, Las Orquídeas, Shaime Nuevo Paraíso, Selva Alegre entre otros sectores			ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-04 12:50:00	2023-02-04 14:10:00
7		Se repone tirafusible de 25A-K se reestablece el servicio eléctrico							
8		Se continúa revisando la derivación por sector, La gabarra, Geranios, Nankais de no encontrarse ninguna novedad y el servicio eléctrico restablecido							
9		Se suspende el recorrido y retornamos							
10		CARGA: 1500 KVA FUSIBLE: 1x 25A-K FECHA DESC: 04/02/2023 (09:00 aprox.) FECHA CONX: (13:00) CAUSA: desconoce							
11	TRANSP	Nos trasladamos de Nankais por la gabarra a Guayzimi					TRANSPORTE	2023-02-04 14:10:00	2023-02-04 15:15:00
12		SE LABORA: CQ y AC de 12:34 a 15:15							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		04/02/2023 15:15:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						