

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)		No 101,718
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
Sitio:	San Francisco de La Wintza			Fecha:	martes, 14 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN	JECU	Número/Código de vehículo:	4-36	
	CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO	LIN3	Placa:	LEI-1040	
	LARA JIMENEZ JAIME PATRICIO	LIN1	Descripción:	CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 3.0L DIESEL BLANCO	
			Rentado:	NO	
			Propietario:	EERSSA	
Colaboradores:			Chofer:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN	
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
Recorrido por mantenimiento derivación LMT1 San Pedro de Mayaycu					
FECHA DE INICIO:	martes, 14 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:	ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral	Usar implementos de seguridad sanitaria, mascarilla, alcohol		
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización	Epps		
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas	Pausa activa		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo	Epps		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN	ESTADO	
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)	BUENO	
Tarjetas de Peligro / Candados		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)	BUENO	
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)	BUENO	
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)	BUENO	
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)	BUENO	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico	BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)	BUENO	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)	BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Cumplir con los reglamentos de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buena relación entre compañeros					
CARENCIAS:					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:	
Descripción:					Fecha:
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:		
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:			
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:					
			Firma:		
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR	MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	martes, 14 de febrero del 2023	JEFE ZONAL	INGENIERO 1		
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:	APROBADO POR:		

Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)			Fecha: martes, 14 de febrero del 2023				No: 101,718	
VEHÍCULO:	Número: 4-36	Placa: LEI-1040	Rentado: NO	Chofer: QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN				
KILOMETRAJE:	Inicial:	247,020	Final:	247,167	Recorridos:	147		
ACTIVIDADES								
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN	
1	PROG	Bodega, coordinación de trabajos se prepara el vehículo con materiales y herramientas			PREDICTIVO	2023-02-14 08:00:00	2023-02-14 08:30:00	
2	TRANSP	Nos trasladamos de Guayzimi con destino a San Pedro de Mayaycu por reportar daño CC retornamos a Guayzimi			TRANSPORTE	2023-02-14 08:30:00	2023-02-14 09:20:00	
3	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC (Mensaje de WhatsApp). Guayzimi, Est 33457 inspecciona poste reportado por abonado en peligro de colapsar por encontrarse	ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-14 09:20:00	2023-02-14 10:00:00	
4		Trizado la parte superior del poste se coordina para posterior cambio de poste						
5	TRANSP	Nos trasladamos de Guayzimi a Pucallpa			TRANSPORTE	2023-02-14 10:00:00	2023-02-14 10:20:00	
6	NO PROG	Pucallpa, tramo Est 32824 - 32845 se despeja vegetación de proyectada a la línea	ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-14 10:20:00	2023-02-14 11:40:00	
7	TRANSP	Nos trasladamos de Pucallpa a Guayzimi			TRANSPORTE	2023-02-14 11:40:00	2023-02-14 12:00:00	
8	ALIMEN	Lunch en Guayzimi			ALIMENTACI	2023-02-14 12:00:00	2023-02-14 13:00:00	
9	NO PROG	Guayzimi, a pedido Oficio 0073-AGADCN-2023, Polideportivo se realiza inspección para instalaciones de servicios ocasionales por celebrarse Carnavales			PREDICTIVO	2023-02-14 13:00:00	2023-02-14 13:45:00	
10	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp). Traslados desde Guayzimi hasta Shaime informan sector sin energía			TRANSPORTE	2023-02-14 13:45:00	2023-02-14 15:30:00	
11	NO PROG	En Shaime Est 61990, se encuentra fusible quemado en derivación a Nuevo Paraíso, Selva Alegre. se repone tirafusible de 15A-K se reestablece el servicio	ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-14 15:30:00	2023-02-14 16:10:00	
12		CARGA: 581 KVA FUSIBLE: 1x 15A-K FECHA DESC: 14/02/2023 (11:00 aprox.) FECHA CONX: (15:50) CAUSA: desconoce						
13	TRANSP	Nos trasladamos de Shaime a Guayzimi. Bodega descarga materiales y herramientas del vehículo			TRANSPORTE	2023-02-14 16:10:00	2023-02-14 18:08:00	
14		SE LABORA: CQ, AC, JL de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:08						
15		Nota: En este día se labora una hora adicional en atención al Decreto Ejecutivo 655 Presidencia de la República; por el lunes 06 de Febrero "Elecciones 2023"						
OBSERVACIONES:								
TRABAJO TERMINADO								
Terminado:		TERMINADO						
Fecha y hora:		14/02/2023 18:08:00				Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:			NO		
QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR					