

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)		No 101,402
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
Sitio:	Gualaquiza, Naichap			Fecha:	miércoles, 08 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	JECE	Número/Código de vehículo:	R-147	
Colaboradores:	ORDONEZ CABRERA DIEGO FERNANDO	LIN3	Placa:	ABI-9353	
			Descripción:	CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI 2.5 CD 4X4 VERDE	
			Rentado:	SI	
			Propietario:	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS	
			Chofer:	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS	
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
GUALAQUIZA, NAICHAP: Revisión de la L/M/T, B/T y A/P/U: Se arreglan daños reportados por el Centro de Control					
FECHA DE INICIO:	miércoles, 08 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	9 HORAS
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:	ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral	Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)		
BIOLÓGICOS	Mordeduras animales	Enfermedades infectocontagiosas	Usar epp, botas de caucho.		
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización	Usar epp		
ERGONÓMICOS	Ambiente de trabajo	Lesiones músculo esqueléticas	Evitar movimientos repetitivos		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo	Usar epp		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN	ESTADO	
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)	BUENO	
Herramientas Manuales Adecuadas		REGULAR	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)	BUENO	
Identificada Área de Seguridad		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)	BUENO	
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)	BUENO	
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)	BUENO	
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)	BUENO	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico	BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)	REGULAR	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)	BUENO	
			M. Herramienta aislada	REGULAR	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buen trato entre compañeros					
CARENCIAS: IMPRESORA PARA LA CUADRILLA					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:	
Descripción:					Fecha:
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:		
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:			
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:					
			Firma:		
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR	MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	miércoles, 08 de febrero del 2023	JEFE ZONAL	INGENIERO 1		
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:	APROBADO POR:		

Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)				Fecha: miércoles, 08 de febrero del 2023				No: 101,402		
VEHÍCULO:		Número: R-147		Placa: ABI-9353		Rentado: SI		Chofer: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
KILOMETRAJE:		Inicial: 104,027		Final: 104,102		Recorridos: 75				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Se elabora la orden de trabajo y se carga las herramientas y materiales en el vehículo						PREVENTIVO	2023-02-08 07:48:00	2023-02-08 08:25:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado de la agencia de Gualaquiza al sector de Naichap. informan sector sin energía						TRANSPORTE	2023-02-08 08:25:00	2023-02-08 09:05:00
3	NO PROG	En el sector de Naichap se realiza revisión de la L/M/T, B/T y de acometidas, en la est # 225170 se encuentra abierto el breaker del med. # 280225 se encuentra abierto el breaker				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-08 09:05:00	2023-02-08 09:50:00
4	NO PROG	En el mismo lugar se realiza ajuste de conectore de la bornera del med, se reconecta el breaker del tranfo y todo queda normal.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-08 08:50:00	2023-02-08 09:25:00
5	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado del sector de Naichap al sector de San Juan de Kayamas. informan sector sin energía						TRANSPORTE	2023-02-08 09:25:00	2023-02-08 09:55:00
6	NO PROG	En San Juan de Kayamas Est 33332, se encuentra fusible quemado en derivación a mismo lugar, se revisa y encuentra vegetación cerca a la L/M/T				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-08 09:55:00	2023-02-08 10:35:00
7	NO PROG	En el mismo lugar se realiza tala de árboles y desbroce de vegetación, se cambia la tira fusible de 2.1 Amp SR y todo queda normal.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-08 10:35:00	2023-02-08 13:05:00
8		CARGA: 13 KVA FUSIBLE: 1x 2.1 A SR FECHA DESC: 08/02/2023 06:00 aprox. FECHA CONX: 13:00 CAUSA: vegetación								
9	ALIMEN	LUNCH EN EL SECTOR DE SAN JUAN DE KAYAMAS.						ALIMENTACI	2023-02-08 13:05:00	2023-02-08 14:00:00
10	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado deL sector de San Juan de Kayamas al sector de San Miguel. un cliente sin energía						TRANSPORTE	2023-02-08 14:00:00	2023-02-08 14:35:00
11	NO PROG	En el sector de San Miguel en la est # 042807 se realiza el arreglo de la acometida del med. # 1000407502, se ajusta conexiones en la red.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-08 14:35:00	2023-02-08 15:25:00
12	TRANSP	Traslado del sector de San Miguel al sector de Yuma						TRANSPORTE	2023-02-08 15:25:00	2023-02-08 16:05:00
13	NO PROG	En el sector de Yuma se realiza revisión de la L/B/T, en la est # 031269 se realiza retiro de enredaderas del tensor y regulado del mismo.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-08 16:05:00	2023-02-08 16:50:00
14	PROG	En el mismo lugar en la est # 31271 se realiza el arreglo de una luminaria de 150 W Na, se cambia fotocélula y se ajusta conexiones.				ALI	Gualaquiza	PREVENTIVO	2023-02-08 16:50:00	2023-02-08 17:35:00
15	TRANSP	Traslado del sector de Yuma a la agencia de Gualaquiza, Se descarga las herramientas y materiales del vehículo.						TRANSPORTE	2023-02-08 17:35:00	2023-02-08 18:03:00
16										
17		SE LABORA: CL, DO de 07:48 a 13:05 y de 14:00 a 18:03								
18										
19		Nota: este día se labora una hora adicional en atención al decreto ejecutivo 655 presidencia de la República; por el lunes 06 de febrero "Elecciones 2023"								
20										
21										
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		08/02/2023 18:03:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						