

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)		No 101,142
	CÓDIGO: P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		NM: 28
Sitio: Zurmi				Fecha:	jueves, 02 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA		MOVILIZACIÓN	
Responsable:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN	JECU	Número/Código de vehículo:	4-36	
Colaboradores:	CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO	LIN3	Placa:	LEI-1040	
	LARA JIMENEZ JAIME PATRICIO	LIN1	Descripción:		
			CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 3.0L DIESEL BLANCO		
			Rentado:	NO	
			Propietario:	EERSSA	
			Chofer:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN	
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
Aplomada de poste retensada de LBT y arreglo de luminaria 70W Na Nro. 34329; Atención de daños en caso de reportar Centro de Control					
FECHA DE INICIO:			jueves, 02 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):
8					
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR	
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria, mascarilla, alcohol	
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Epps	
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Pausa activa	
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Epps	
BIOLÓGICOS	Mordeduras animales	Infección bacteriana		Epps	
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO
Tarjetas de Peligro / Candados		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Cumplir con los reglamentos de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buena relación entre compañeros					
CARENCIAS:					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:	Ubicación:	Nombre a quien solicitó:			
Descripción:				Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):				Firma:	
Instalación de puesta a tierra:	Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:					
				Firma:	
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	jueves, 02 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:					
SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)				Fecha: jueves, 02 de febrero del 2023				No: 101,142		
VEHÍCULO:		Número: 4-36		Placa: LEI-1040		Rentado: NO		Chofer: QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN		
KILOMETRAJE:		Inicial: 246,315		Final: 246,401		Recorridos: 86				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Bodega, coordinación de trabajos y prepara el vehículo con herramientas y materiales para arreglo de cable tensor y atención de daños						PREDICTIVO	2023-02-02 08:00:00	2023-02-02 08:30:00
2	TRANSP	Nos trasladamos de Guayzimi a Zurmi						TRANSPORTE	2023-02-02 08:30:00	2023-02-02 08:45:00
3	PROG	Zurmi, Est 34329 poste desplomado por oxidación de tenor y acumulación de escombros realiza trabajos aplomada de poste; desaloja escombros				ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-02 08:45:00	2023-02-02 12:15:00
4		Excavación hueco y anclaje de bloque; armado vestida de 1 tensor y aplomada de poste								
5		Ocupa: 1 varilla de anclaje una vía; 7m cable tensor; 1 bloque de anclaje; 2 varillas retención 1107								
6		Queda pendiente la retensada LBT tramo Est 34329-34328 restauración línea piloto para habilitar luminaria 70W Na								
7	TRANSP	Nos trasladamos de Zurmi a Guayzimi						TRANSPORTE	2023-02-02 12:15:00	2023-02-02 12:30:00
8	ALIMEN	Lunch en Guayzimi						ALIMENTACI	2023-02-02 12:30:00	2023-02-02 13:30:00
9	TRANSP	Nos trasladamos de Guayzimi a Paquisha						TRANSPORTE	2023-02-02 13:30:00	2023-02-02 14:10:00
10	NO PROG	Paquisha, PZ 256109 Orden instalación Nro. 476628 se instala servicio ocasional a 220V para Kelen Mireya para equipos de audio (discomóvil)				ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-02 14:10:00	2023-02-02 16:00:00
11		Poste 29688 a petición verbal usuarios revisa y arregla de manera provisional barra de neutro general de tablero de medidor Nro. 34057								
12	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslados desde Paquisha hasta Guayzimi vía San José informan sector sin energía						TRANSPORTE	2023-02-02 16:00:00	2023-02-02 16:50:00
13	NO PROG	En vía San José Est 34030 se encuentra fusible quemado en derivación a San José, se revisa y encuentra ninguna novedad parte de la línea.				ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-02 16:50:00	2023-02-02 17:37:00
14		Se repone tirafusible de 12A K se reestablece el servicio eléctrico								
15		CARGA: 17 KVA FUSIBLE: 1x 12A-K FECHA DESC: 02/02/2023 (13:00 aprox.) FECHA CONX: (17:20) CAUSA: desconoce								
16		Bodega Guayzimi descarga materiales y herramientas sin novedad								
17		SE LABORA: CQ, AC, JL de 08:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:37								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		02/02/2023 17:37:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						