

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> ¡La energía somos todos!		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)		<b>No</b>	102,007	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			<b>NM:</b> 44
<b>Sitio:</b>	Gualaquiza, El Descanso				<b>Fecha:</b>	lunes, 20 de febrero del 2023	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN		JECE	<b>Número/Código de vehículo:</b>	R-147		
	BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN		ELAG	<b>Placa:</b>	ABI-9353		
				<b>Descripción:</b>	CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI 2.5 CD 4X4 VERDE		
				<b>Rentado:</b>	SI		
				<b>Propietario:</b>	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
<b>Colaboradores:</b>				<b>Chofer:</b>	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
GUALAQUIZA: Se arreglan daños reportados por el centro de control							
<b>FECHA DE INICIO:</b>		lunes, 20 de febrero del 2023		<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>		2 h	
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epp			
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		REGULAR	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		REGULAR		
			M. Herramienta aislada		REGULAR		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buen trato entre compañeros.							
<b>CARENCIAS:</b>							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>				
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Responsable:</b>				
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
				<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN			
<b>FECHA:</b>	lunes, 20 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1			
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		

Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)			Fecha: lunes, 20 de febrero del 2023			No: 102,007		
VEHÍCULO:		Número: R-147	Placa: ABI-9353	Rentado: SI	Chofer: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS			
KILOMETRAJE:		Inicial: 105,008	Final: 105,055	Recorridos: 47				
ACTIVIDADES								
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA		LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1		DÍA FESTIVO. "LUNES DE CARNAVAL"						
2	PROG	Se elabora la orden de trabajo y se carga las herramientas y materiales en el vehículo.				PREVENTIVO	2023-02-20 14:59:00	2023-02-20 15:10:00
3	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado de la agencia de Gualaquiza al sectorde El Descanso. informan sector sin energía				TRANSPORTE	2023-02-20 15:10:00	2023-02-20 15:30:00
4	NO PROG	En el descanso se realiza revisión de la L/B/T y se encuentra ramas sobre dicha línea.		ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-20 15:30:00	2023-02-20 15:45:00
5	NO PROG	En el mismo sector se realiza tala de árboles y desbroce de vegetación que se encontraba cerca de dicha línea, entre las est # 028585 y 037119		ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-20 15:45:00	2023-02-20 17:15:00
6	NO PROG	En el mismo lugar en la est # 028585 se reconecta el breaker del trafo # 15201 de 3 KVA y se restablece el servicio con normalidad.		ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-20 17:15:00	2023-02-20 17:30:00
7	TRANSP	Traslado del sector de El Descanso a la agencia de Gualaquiza. Se descarga las herramientas y matetiales del vehiculo				TRANSPORTE	2023-02-20 17:30:00	2023-02-20 17:54:00
8								
9		SE LABORA: CL y CB de 14:59 a 17:54						
10								
OBSERVACIONES:								
TRABAJO TERMINADO								
Terminado:		TERMINADO						
Fecha y hora:		20/02/2023 17:54:00				Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:		Aceptación:				NO		
LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						