

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> ¡La energía somos todos!		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)		<b>No</b> 101,921
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
<b>Sitio:</b>	Yacuambi- San Antonio de Calvario- Nuevo Porvenir y Kurintza			<b>Fecha:</b>	viernes, 17 de febrero del 2023
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>					
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>		<b>CARGO   FIRMA</b>		<b>MOVILIZACIÓN</b>	
<b>Responsable:</b>	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE	LI3E	<b>Número/Código de vehículo:</b>	R-142	
	CABRERA GONZALEZ LUIS RENE	LN11	<b>Placa:</b>	PCW-1776	
	LIMA AVILA EDWIN STALIN	LN11	<b>Descripción:</b>		
			CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI 3.0 CD 4X BLANCO		
			<b>Rentado:</b>	SI	
<b>Colaboradores:</b>			<b>Propietario:</b>	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO	
			<b>Chofer:</b>	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO	
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>					
Traslado a la calle Amazonas para arreglo de acometida en cortocircuito y luego a Kurintza para revisión de medidor sin servicio de energía. Recorrer y Revisar Alimentador Yacuambi. Atender Daños reportados por Centro de Control					
<b>FECHA DE INICIO:</b>	viernes, 17 de febrero del 2023			<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	8
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>					
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>	
<b>BIOLÓGICOS</b>	Virus	Infección por presencia de hongos		Usar mascarillas y alcohol	
<b>ELÉCTRICOS</b>	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp	
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epp	
<b>PSICOSOCIALES</b>	Realciones sociales	Estrés		Distanciamiento social	
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>					
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO
Identificada Área de Seguridad		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>					
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las cinco reglas de oro					
<b>CARENCIAS:</b> BATTERY PAK DE 14.4V EN MAL ESTADO " MARCA DEWAL" LINTERNA "MARCA TRKC" EN MAL ESTADO					
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>	
<b>Descripción:</b>					<b>Fecha:</b>
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>					
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:					
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>				<b>Firma:</b>	
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>			
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>					
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>		<b>Responsable:</b>			
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>					
					<b>Firma:</b>
<b>AUTORIZACIONES:</b>					
<b>NOMBRE:</b>	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
<b>FECHA:</b>	viernes, 17 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
<b>FIRMA:</b>					
	<b>SOLICITADO POR:</b>	<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>	

Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)				Fecha: viernes, 17 de febrero del 2023				No: 101,921											
VEHÍCULO:		Número: R-142		Placa: PCW-1776		Rentado: SI		Chofer: CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO											
KILOMETRAJE:		Inicial:		139,225		Final:		139,314											
						Recorridos:		89											
ACTIVIDADES																			
No		ACTIVIDAD				DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA		LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO		INICIO		FIN					
1		PROG		En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros, se equipa vehículo de materiales, herramientas y elaboración de la OT								PREDICTIVO		2023-02-17 08:00:00		2023-02-17 08:30:00			
2		TRANSP		Desde Bodega Yacuambi nos trasladamos a la Calle Amazonas								TRANSPORTE		2023-02-17 08:30:00		2023-02-17 08:35:00			
3		NO PROG		En la Calle Amazonas se encuentra acometida recalentada y en cortocircuito del Med 1000378902, se revisa y se cambia acometida triplex Nro 6, se ajusta en borneras del medidor				ALI		Yacuambi		CORRECTIVO		2023-02-17 08:35:00		2023-02-17 10:00:00			
4				Se hace pruebas de voltaje con el voltamperímetro y se normaliza el servicio eléctrico															
5		NO PROG		En Yacuambi sector El Estadio se toma fotografías a la Est 213461 ha pedido del Jefe Zonal Ing Ernesto Palacios				ALI		Yacuambi		PREDICTIVO		2023-02-17 10:00:00		2023-02-17 10:20:00			
6		TRANSP		Desde Yacuambi nos trasladamos a San Antonio de Calvario								TRANSPORTE		2023-02-17 10:20:00		2023-02-17 11:10:00			
7		NO PROG		En San Antonio de Calvario en la Est 175926 se instala servicio ocasional en la cancha cubierta para eventos socioculturales solicitado por el Sr Ángel Polibio Guamán Ávila CI 1900704568				ALI		Yacuambi		PREDICTIVO		2023-02-17 11:10:00		2023-02-17 11:50:00			
8		NO PROG		En San Antonio de Calvario se encuentra neutro arrancado de la acometida triplex del Med 222939, empalma acometida, se tensa acometida, se ajusta en borneras y se normaliza el servicio eléctrico				ALI		Yacuambi		CORRECTIVO		2023-02-17 11:50:00		2023-02-17 13:00:00			
9		ALIMEN		LUNCH								ALIMENTACI		2023-02-17 13:00:00		2023-02-17 14:00:00			
10		NO PROG		En Nueva Vida en la Est 178664se instala servicio ocasional en la cancha cubierta para eventos socioculturales solicitado por el Sr Jaime Enrique Medina Chalan CI 1900592484				ALI		Yacuambi		PREDICTIVO		2023-02-17 14:00:00		2023-02-17 15:00:00			
11		TRANSP		Desde Nueva Vida nos trasladamos a Kurintza								TRANSPORTE		2023-02-17 15:00:00		2023-02-17 15:40:00			
12		PROG		En Kurintza se encuentra acometida recalentada y en cortocircuito del Med 1000381069, se revisa y se cambia acometida triplex Nro 6, se ajusta en borneras del medidor, se ajusta puentes de breaker				ALI		Yacuambi		CORRECTIVO		2023-02-17 15:40:00		2023-02-17 17:15:00			
13				Se hace pruebas de voltaje con el voltamperímetro y se normaliza el servicio eléctrico															
14		TRANSP		Desde Kurintza se retorna a Yacuambi								TRANSPORTE		2023-02-17 17:25:00		2023-02-17 18:20:00			
15				MATERIALES UTILIZADOS: 120 metros de acometida triplex Nro 6															
16				SE LABORA: NL, EL y LC de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:20															
17				Nota: En este día se labora una hora adicional en atención al Decreto Ejecutivo 655 Presidencia de la Republica; por el lunes 6 de Febrero "Elecciones 2023"															
OBSERVACIONES:																			
TRABAJO TERMINADO																			
Terminado:		TERMINADO																	
Fecha y hora:		17/02/2023 18:20:00										Observaciones: <b>Se reportan accidentes?</b>							
Responsable:				Aceptación:										NO					
LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR															