

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)		No 102,490
	CÓDIGO: P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		NM: 36
Sitio:	Yantzaza			Fecha:	martes, 28 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO		JECU	Número/Código de vehículo:	2-112
	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		LIN3	Placa:	LEA-1571
	LUZURIAGA MENDOZA JONATHAN VINICIO		LN1	Descripción:	
	OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO		LI2E	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO	
	TORRES MALDONADO GALO DANIEL		LIN1	Rentado:	NO
				Propietario:	EERSSA
			Chofer:	BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO	
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
Atender daños reportados por CC (no programados) Ali Yantzaza abierto					
FECHA DE INICIO:		martes, 28 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR	
BIOLÓGICOS	Bacterias	Infección bacteriana		Usar mascarillas y alcohol	
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epps	
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epps	
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Pausas activas	
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente	
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO
Identificada Área de Seguridad		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO
Medio de transporte		BUENO	I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Cumplir código de seguridad y trabajo de la EERSSA, buen trato entre empleaños					
CARENCIAS: SR. ÁNGEL OCHOA SIN CASCO DIELÉCTRICO					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:	
Descripción:					Fecha:
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:		
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:			
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:					
					Firma:
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN
FECHA:	martes, 28 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:

Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)			Fecha: martes, 28 de febrero del 2023				No: 102,490			
VEHÍCULO:		Número: 2-112		Placa: LEA-1571		Rentado: NO		Chofer: BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 91,145		Final: 91,289		Recorridos: 144				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta San Pablo. Zumbi informan sin energía Ali Yantzaza III abiert6o desde Subetsacion Yantzaza						TRANSPORTE	2023-02-28 05:20:00	2023-02-28 06:00:00
2	NO PROG	En San Pablo en coordinación con CC se procede a apertura de SB en Est: 28966, para energizar desde subestación Yantzaza, hasta determinar la falla, por apertura de ALI Yantzaza III				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-28 06:00:00	2023-02-28 08:00:00
3		Posteriormente nos trasladamos hasta coliseo Yantzaza y en Est: 23438 y se encuentra perno de ojo de fase B fundido por descarga eléctrica, se informa a CC y se coordina realizar maniobras								
4		Para sectorizar falla y se procede apertura de puentes en Est: 23414 y apertura de SB en Est: 23071 y queda aislada la falla quedando una carga de 15 kva sin energía								
5	NO PROG	En agencia Yantzaza se prepara materiales y herramientas para continuar con los trabajos correctivos en Ali Yantzaza, debido a mal tiempo no se puede intervenir en el arreglo				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-28 08:00:00	2023-02-28 13:30:00
6		Una vez que mejora en tiempo se procede a cambio de perno de ojo en Est: 23438 de fase B, se informa a CC y se realizan maniobras para habilitar en servicio en su totalidad, se procede a								
7		Apertura de SF en Est: 1981835 para luego cerrar puentes en Est: 23414, una vez realizado el cierre se procede a cierre de SF en Est: 1981835 y 23438 y se normaliza servicio (13:30 aprox.)								
8	ALIMEN	Lunch						ALIMENTACI	2023-02-28 13:30:00	2023-02-28 14:30:00
9	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza a hasta Guambash informan sector sin energía						TRANSPORTE	2023-02-28 14:30:00	2023-02-28 15:00:00
10	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC (14:30) En Guambash Est 32298 , se rehabilita trafo # 6628 de [5 KVA] a las (15:15) Causa: por sobrecarga de demanda				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-28 15:00:00	2023-02-28 15:30:00
11	PROG	Por disposición del CC, nos Traslados desde Guambash a Nanguipa bajo, para realizar maniobras de en reseteo de reconector Zumbi				ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-28 15:30:00	2023-02-28 16:35:00
12	TRANSP	Retorno desde Nanguipa bajo a Yantzaza						TRANSPORTE	2023-02-28 16:35:00	2023-02-28 17:00:00
13		SE LABORA: SB, RCL de 05:20 a 08:00 SE LABORA : SB, AA, AO, GT, JLM de 08:00 a 13:30 y de 14.30 a 17:00								
14	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta barrio Bolívar, informan sector sin energía						TRANSPORTE	2023-02-28 18:30:00	2023-02-28 18:50:00
15	NO PROG	En barrio Bolívar Est 35033, se encuentra fusible quemado en derivación a sector, se revisa y encuentra [vegetación]. Se repone tirafusible de [6A-K] se reestablece el servicio.				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-28 18:50:00	2023-02-28 19:30:00
16		CARGA: 5 KVA FUSIBLE: 1x 6A-K FECHA DESC: 28/02/2023 (18:00 aprox.) FECHA CONX: (19:25) CAUSA: vegetación								
17	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde barrio Bolívar hasta barrio central informan acometida arrancada						TRANSPORTE	2023-02-28 19:30:00	2023-02-28 19:50:00
18	NO PROG	Yantzaza barrio central se arregla acometida arrancada de med: 1000422629, causa por sulfatos en PH, se empalma y retenza la misma				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-28 19:50:00	2023-02-28 21:20:00
19		SE LABORA: SB, RCL de 18:30 a 21:20								
20		Material Utilizado : (1)tirafusible de 6 A-K								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		28/02/2023 21:20:00						Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:				Aceptación:				NO		
BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						