

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)		No	101,259
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
Sitio:	Yacuambi - Barrio Nueva Vida				Fecha:	sábado, 04 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO						
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		LI3E	Número/Código de vehículo:	R-142	
	CABRERA GONZALEZ LUIS RENE		LN1	Placa:	PCW-1776	
				Descripción:		
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI 3.0 CD 4X BLANCO		
				Rentado:	SI	
				Propietario:	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO	
Colaboradores:				Chofer:	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO	
TIPO (S) DE TRABAJO:						
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE						
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:						
ATENCIÓN DE DAÑOS POR LLAMADO DE CENTRO DE CONTROL						
FECHA DE INICIO:	sábado, 04 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	3	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST						
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Virus	Infección por presencia de hongos		Usar mascarillas y alcohol		
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epp		
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Distanciamiento social		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:						
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO	
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO	
Identificada Área de Seguridad		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO	
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO	
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:						
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las cinco reglas de oro						
CARENCIAS: BATTERY PAK DE 14.4V EN MAL ESTADO "MARCA DEWAL" LINTERNA "MARCA TKC" EN MAL ESTADO						
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:						
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:		
Descripción:					Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:			
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:						
				Firma:		
AUTORIZACIONES:						
NOMBRE:	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	sábado, 04 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:						
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)			Fecha: sábado, 04 de febrero del 2023			No: 101,259			
VEHÍCULO:		Número: R-142	Placa: PCW-1776	Rentado: SI	Chofer: CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO				
KILOMETRAJE:		Inicial: 137,340	Final: 137,360	Recorridos: 20					
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros, se equipa vehículo de materiales, herramientas y elaboración de la OT					PREDICTIVO	2023-02-04 10:15:00	2023-02-04 10:20:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. mensaje de CC Desde Bodega Yacuambi nos trasladamos hasta el Barrio Nueva Vida, informan sector sin energía					TRANSPORTE	2023-02-04 10:20:00	2023-02-04 10:25:00
3	NO PROG	En Barrio Nueva Vida se encuentra LBT arrancadas por caída de arboles secos entre las Est 31081 hasta 31082 se retira arboles, se libera líneas, se empalma, se tensa y se regula líneas			ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-02-04 10:25:00	2023-02-04 13:15:00
4		Y luego en la Est 31078 se encuentra tirafusible quemado del transformador sicap 4715 de 10 KVA, se revisa y se repone tirafusible de 0,4 SR, se reestablece el servicio eléctrico							
5		CARGA: 10 KVA FUSIBLE: 1x 0,4 SR FECHA DESC: 04/02/2023 (05:00 aprox.) FECHA CONX: (13:15) CAUSA: vegetacion							
6	TRANSP	Se retorna a Bodega					TRANSPORTE	2023-02-04 13:15:00	2023-02-04 13:20:00
7		MATERIALES UTILIZADOS: un tirafusible de 0,4 SR y 40 metros de linea Nro 2							
8									
9		SE LABORA: NL y LC de 10:15 a 13:20							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		04/02/2023 13:20:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						