

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)		No	101,265	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 3
Sitio:	Zamora - Tunanza - Nanbija Bajo				Fecha:	sábado, 04 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL		LIN1	Número/Código de vehículo:	2-110		
	MACAS CURIPOMA RAMIRO HOMERO		LI3E	Placa:	LEA-1573		
	SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO		LI2E	Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO			
				Rentado:	NO		
Colaboradores:				Propietario:	EERSSA		
				Chofer:	YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Atención de daños reportados por CC.							
FECHA DE INICIO:	sábado, 04 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8		
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Alimentarse bien.			
ERGONOMÍCOS	Posiciones en el trabajo	Estrés		Pausas activas			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epps			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Delimitar adecuadamente el área de trabajo.							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	sábado, 04 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)			Fecha: sábado, 04 de febrero del 2023			No: 101,265				
VEHÍCULO:		Número: 2-110		Placa: LEA-1573		Rentado: NO		Chofer: YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL		
KILOMETRAJE:		Inicial: 71,997		Final: 72,072		Recorridos: 75				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	NO PROG	Atención de daños reportados por CC. En Agencia Zamora se equipa Vehículo 2-110 de herramientas y materiales.						PREDICTIVO	2023-02-04 08:35:00	2023-02-04 08:45:00
2	NO PROG	Sector Tunantza Alto. En Est: 28827 Se encuentra acometida arrancada del Med. Nro.1000361545 Lec: 06048, se procede a empalmar con triplex Nro. 6 y normaliza el servicio. Presencia Temporal invernal				ALI	Zamora II	CORRECTIVO	2023-02-04 08:45:00	2023-02-04 11:10:00
3	TRANSP	Retorno Agencia Zamora						TRANSPORTE	2023-02-04 11:10:00	2023-02-04 11:34:00
4		SE LABORA: RY y RS de 08:35 a 11:34								
5		Materiales utilizados: 25 metros de Triples Nro. 6								
6										
7	NO PROG	Atención de daños reportados por CC. En Agencia Zamora se equipa Vehículo 2-110 de herramientas y materiales.						PREDICTIVO	2023-02-04 20:21:00	2023-02-04 20:35:00
8	NO PROG	Nambija Bajo - En Est: 28811 se encuentra tirafusible quemado a derivación Napintza, se repone con (1) Tirafusible de 12 A Tipo T y se normaliza el servicio.				ALI	Yantzaza	CORRECTIVO	2023-02-04 20:35:00	2023-02-04 22:00:00
9		Presencia de temporal invernal. Se informal a CC y piden permanecer en el sitio hasta que sea seguro poder volver a laborar.								
10	NO PROG	Zamora - Sector La Chacra. En Est: 27724 Med. Nro. 1000021784 Lec. 04283 se encuentra sulfato en Neutro a la salida del med. se realiza nuevo empalme y se normaliza servicio.				ALI	Zamora II	CORRECTIVO	2023-02-04 22:00:00	2023-02-04 23:30:00
11	TRANSP	Retorno Agencia Zamora						TRANSPORTE	2023-02-04 23:30:00	2023-02-04 23:45:00
12		SE LABORA: RY y RM de 20:21 a 23:45								
13		Materiales utilizados: (1) Tirafusible de 12A Tipo T								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		04/02/2023 23:45:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						