

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)		No	101,962	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			
Sitio:		YANTZAZA - ZUMBI - NANGUIPA.			Fecha:	viernes, 17 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA		MOVILIZACIÓN		
Responsable:	OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO		LI2E	Número/Código de vehículo:	2-112		
Colaboradores:	LUZURIAGA MENDOZA JONATHAN VINICIO		LN1	Placa:	LEA-1571		
				Descripción:	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO		
				Rentado:	NO		
				Propietario:	EERSSA		
				Chofer:	OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Arreglo de daños informados por el Centro de Control Loja (no programado)							
FECHA DE INICIO:			viernes, 17 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	3 Horas	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Epp y guantes de acuerdo al nivel de voltaje			
MECÁNICOS	Mecanismo en movimiento	Atrapamiento extremidades y cuerpo		Vehículo en buen estado			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO		EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO	
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO		A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO	
Medio de transporte		BUENO		E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO	
				G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO	
				I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO	
				L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO	
				M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con las 5 reglas de ORO y las disposiciones de la EERSSA.							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):				Firma:			
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):				Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	viernes, 17 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)			Fecha: viernes, 17 de febrero del 2023			No: 101,962				
VEHÍCULO:		Número: 2-112		Placa: LEA-1571		Rentado: NO		Chofer: OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 90,195		Final: 90,258		Recorridos: 63				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Atención de reclamos de Centro de Control (No programado). Se carga el vehículo con herramientas y materiales, se llama al personal						PREVENTIVO	2023-02-17 18:00:00	2023-02-17 18:05:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR EL CC. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde Yantzaza a Nanguipa para atender que los clientes están sin servicio eléctrico						TRANSPORTE	2023-02-17 18:05:00	2023-02-17 18:25:00
3	NO PROG	Nanguipa. En la estructura 29279 se encuentra quemado el tira fusible, se recorre LM/T derivación Nanguipa- San Eduardo, San José, la Guajira, se cambia una tira fusible de 25A tipo T.				ALI	Paquisha		2023-02-17 18:25:00	2023-02-17 19:40:00
4		Daño causado por tormentas eléctricas y vientos, se comprueba que los clientes tengan normal el servicio eléctrico.								
5	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR EL CC. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde Nanguipa a Yantzaza para atender que los clientes están sin servicio eléctrico						TRANSPORTE	2023-02-17 19:40:00	2023-02-17 20:00:00
6	NO PROG	Yantzaza frente al terminal. Se revisa medidor 218028 el cual se encuentra sin servicio se encuentra breaker general de 6 medidores abierto por sobre carga se ajusta conexiones se cambia breaker				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-17 20:00:00	2023-02-17 20:50:00
7		En mal estado que nos provee el cliente queda normal el servicio eléctrico.								
8	TRANSP	Se retorna a la Agencia.						TRANSPORTE	2023-02-17 20:50:00	2023-02-17 21:01:00
9										
10		SE LABORA: AO y JLM de 18:00 a 21:01								
11										
12		MATERIALES UTILIZADOS: 1 Tira fusible de 25A tipo T.								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		17/02/2023 23:59:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						