

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)		No 101,590
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
Sitio:	Ortega Alto, Conchay			Fecha:	sábado, 11 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA		MOVILIZACIÓN	
Responsable:	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		LI3E	Número/Código de vehículo:	R-142
	LIMA AVILA EDWIN STALIN		LN1	Placa:	PCW-1776
				Descripción:	
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI 3.0 CD 4X BLANCO	
				Rentado:	SI
Colaboradores:				Propietario:	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO
				Chofer:	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
Atención de daños reportados por el Centro de Control.					
FECHA DE INICIO:		sábado, 11 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	6
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR	
BIOLÓGICOS	Virus	Infección por presencia de hongos		Usar mascarillas y alcohol	
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp	
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epp	
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Distanciamiento social	
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiqueo)		BUENO
Identificada Área de Seguridad		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las cinco reglas de oro					
CARENCIAS: BATTERY PAK DE 14.4V EN MAL ESTADO "MARCA DEWAL" LINTERNA "MARCA TKC" EN MAL ESTADO					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:	
Descripción:					Fecha:
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):				Firma:	
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:			
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:					
					Firma:
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	sábado, 11 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)			Fecha: sábado, 11 de febrero del 2023			No: 101,590			
VEHÍCULO:		Número: R-142	Placa: PCW-1776	Rentado: SI	Chofer: CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO				
KILOMETRAJE:		Inicial: 138,647	Final: 138,808	Recorridos: 161					
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros, se equipa vehículo de materiales, herramientas y elaboración de la OT					PREDICTIVO	2023-02-11 16:52:00	2023-02-11 17:00:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. mensaje de CC Desde Bodega Yacuambi nos trasladamos a Ortega Alto informan sector sin servicio de energía					TRANSPORTE	2023-02-11 17:00:00	2023-02-11 17:45:00
3	NO PROG	En Ortega Alto en la Est 176047 se encuentra transformador bloqueado sicap 10563 de 10 KVA , se revisa y se activa breaker del transformador y se normaliza el servicio eléctrico			ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-02-11 17:45:00	2023-02-11 18:20:00
4		CARGA: 10 KVA FECHA DESC: 11/02/2023 (07:00 aprox.) FECHA CONX: (18:20) CAUSA: Invierno							
5	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. mensaje de CC Desde Ortega ALTO nos trasladamos a Puntza de Guadalupe sector Conchay informan sector sin servicio de energía					TRANSPORTE	2023-02-11 18:20:00	2023-02-11 20:00:00
6	NO PROG	En Conchay en la Est 38424 se encuentra fusible quemado derivación al mismo sector, se revisa y se repone tirafusible 25A-T y se reestablece el servicio eléctrico			ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-02-11 20:00:00	2023-02-11 21:00:00
7		CARGA: 35 KVA FUSIBLE: 1x 25A-T FECHA DESC: 11/02/2023 (12:00 aprox.) FECHA CONX: (21:00) CAUSA: Invierno							
8	TRANSP	Desde Conchay retornamos a Yacuambi					TRANSPORTE	2023-02-11 21:00:00	2023-02-11 22:00:00
9		MATERIALES UTILIZADOS: un tirafusible de 25A-T							
10		SE LABORA: NL, EL de 16:52 a 22:00							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		11/02/2023 22:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						