

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)		No	101,585
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
Sitio:	Gualaquiza			Fecha:	sábado, 11 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO						
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	JECE	Número/Código de vehículo:	R-147		
Colaboradores:	ORDONEZ CABRERA DIEGO FERNANDO	LIN3	Placa:	ABI-9353		
			Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI 2.5 CD 4X4 VERDE		
			Rentado:	SI		
			Propietario:	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
			Chofer:	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
TIPO (S) DE TRABAJO:						
A - SIN VOLTAJE	TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE	TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE						
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:						
GUALAQUIZA: Se arreglan daños reportados por el Centro de Control						
FECHA DE INICIO:	sábado, 11 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	2 h	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST						
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
Biológicos	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)		
Eléctricos	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epp		
Mecánicos	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:						
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO	
Área Vigilada por Supervisor		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiqueo)		BUENO	
Herramientas Manuales Adecuadas		REGULAR	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO	
Medio de transporte		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO	
			D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO	
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO	
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO	
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		REGULAR	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO	
			M. Herramienta aislada		REGULAR	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:						
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buen trato entre compañeros.						
CARENCIAS: IMPRESORA PARA LA CUADRILLA.						
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:						
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:		
Descripción:					Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:			
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:						
				Firma:		
AUTORIZACIONES:						
NOMBRE:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR	MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN			
FECHA:	sábado, 11 de febrero del 2023	JEFE ZONAL	INGENIERO 1			
FIRMA:						
SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)				Fecha: sábado, 11 de febrero del 2023				No: 101,585		
VEHÍCULO:		Número: R-147		Placa: ABI-9353		Rentado: SI		Chofer: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
KILOMETRAJE:		Inicial: 104,298		Final: 104,372		Recorridos: 74				
A C T I V I D A D E S										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Se elabora la orden de trabajo y se carga las herramientas y materiales en el vehículo..						PREVENTIVO	2023-02-11 07:46:00	2023-02-11 08:05:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado de la agencia de Gualaquiza al sector de Yuma. informan sector sin energía						TRANSPORTE	2023-02-11 08:05:00	2023-02-11 08:25:00
3	NO PROG	En el sector de Yuma Est 210188, se encuentra fusible quemado en derivación a para el mismo lugar, se revisa y no se encuentra novedad. Se repone tirafusible de 6 A-T se reestablece el servicio.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-11 08:25:00	2023-02-11 09:10:00
4		CARGA: 50 KVA FUSIBLE: 1x 6 A-T FECHA DESC: 11/01/2023 05:00 aprox. FECHA CONX: 09:00 CAUSA: Desconocida.								
5	TRANSP	Traslado del sector de Yuma a la agencia de Gualaquiza. Se descarga las herramientas y materiales del vehículo						TRANSPORTE	2023-02-11 09:10:00	2023-02-11 09:36:00
6										
7		SE LABORA: CL, DO de 07:46 a 09:36								
8										
9	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado de la agencia de Gualaquiza al sector de Yuma. informan sector sin energía						TRANSPORTE	2023-02-11 11:48:00	2023-02-11 12:15:00
10	NO PROG	En el sector de Yuma Est 210164, se se encontró abierto el breaker del tranfo # 21402 de 25 KVA se realiza revisión de la L/B/T y Acometidas, se encuentra una acometida en cortocircuito.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-11 12:15:00	2023-02-11 12:35:00
11	NO PROG	En el mismo lugar en la est # 210196 se realiza el arreglo de la acometida del Med. # 18519028, en la est # 210164 rehabilita trafo # 21402 de 25 KVA a las 13:15 Causa: acometida en cortocircuito.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-11 12:35:00	2023-02-11 13:25:00
12	TRANSP	Traslado del sector de Yuma a la agencia de Gualaquiza. Se descarga las herramientas y materiales del vehículo.						TRANSPORTE	2023-02-11 13:25:00	2023-02-11 13:50:00
13										
14		SE LABORA: CL, DO de 11:48 a 13:50								
15										
16										
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		11/02/2023 13:50:00						Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:				Aceptación:				NO		
LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						