

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)		No 102,151	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
Sitio:	Playas de Chicaña, Yantzaza, Zamora			Fecha:	jueves, 23 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO						
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO	JECE	Número/Código de vehículo:	2-91		
	GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO	CHF2	Placa:	LEA-1595		
	MACAS CURIPOMA RAMIRO HOMERO	LI3E	Descripción:	ESPECIAL HINO FC9JJS AC 5.1 2P 4X BLANCO		
	YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL	LIN1	Rentado:	NO		
			Propietario:	EERSSA		
Colaboradores:			Chofer:	GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO		
TIPO (S) DE TRABAJO:						
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE						
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL						
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:						
En Playas de Chicaña, continuar retirando los servicios ocasionales. En Yantzaza, arreglar luminarias. Retornar a Zamora						
FECHA DE INICIO:			jueves, 23 de febrero del 2023	TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST						
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epps		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epps		
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Realizar pausas activas		
BIOLÓGICOS	Bacterias	Infección viral		Realizar pausas activas		
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:						
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO	
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO	
Identificada Área de Seguridad		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO	
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO	
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO	
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO	
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:						
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Delimitar adecuadamente el área de trabajo						
CARENCIAS:						
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:						
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:		
Descripción:					Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):				Firma:		
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:						
				Firma:		
AUTORIZACIONES:						
NOMBRE:	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	jueves, 23 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:						
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)				Fecha: jueves, 23 de febrero del 2023				No: 102,151		
VEHÍCULO:		Número: 2-91		Placa: LEA-1595		Rentado: NO		Chofer: GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 28,284		Final: 28,317		Recorridos: 33				
A C T I V I D A D E S										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En la agencia de la EERSSA Yantzaza se coordina con el compañero Ing. Jamil Viñan, se le has ella entrega de un carrete de conductor 4X2/0 aproximadamente 100 metros						PREDICTIVO	2023-02-23 08:00:00	2023-02-23 08:39:00
2		Que se los trajo de Zamora, también se le entrega 20 luminarias completas de 100 W Na que se las retiro el día anterior de las playas de Chicaña								
3	TRANSP	Traslado de Yantzaza a Las Playas de Chicana						TRANSPORTE	2023-02-23 08:39:00	2023-02-23 08:54:00
4	PROG	Playas de Chicaña est. 029600 existe derivación trifásica con 3 seccionadores fusible de las cuales solo un se encuentra dando servicio				ALI	Los Encuentros	EXPANSION	2023-02-23 08:54:00	2023-02-23 09:42:00
5		Y una de las otras se ocupó para la derivación monofásica de los transformadores para las festividades de los carnavales en las playas de Chicaña, y se deja normalizando.								
6	TRANSP	Traslado de las playas de Chicaña a Yantzaza.						TRANSPORTE	2023-02-23 09:42:00	2023-02-23 09:57:00
7	PROG	Yantzaza est. 68449 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Apagada). Se ocupa: balasto, lámpara, arrancador de 100 a 400 W, capacitor de 16 uF 1 fotocélula, 2 conectores de compresión grandes.				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-23 09:57:00	2023-02-23 10:53:00
8	PROG	Yantzaza en la ciudadela del Chofer est. 65323 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Intermitente). Se ocupa: 1 lámpara, fotocélula, 2 conectores de compresión grandes.				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-23 10:53:00	2023-02-23 11:34:00
9	PROG	Yantzaza est. 64338 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Apagada). Se ocupa: fotocélula.				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-23 11:34:00	2023-02-23 12:10:00
10	PROG	Yantzaza est. 64337 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Apagada). Se ocupa: fotocélula.				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-23 12:10:00	2023-02-23 12:30:00
11	PROG	Yantzaza est. 180112 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Encendida). Se ocupa: fotocélula, capacitor.				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-23 12:30:00	2023-02-23 13:00:00
12	ALIMEN	Lunch en Yantzaza.						ALIMENTACI	2023-02-23 13:00:00	2023-02-23 14:00:00
13	PROG	Yantzaza est. 180100 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Apagada). Se ocupa: lámpara.				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-23 14:00:00	2023-02-23 14:32:00
14	PROG	Yantzaza est. 23856 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Encendida). Se ocupa: fotocélula, lámpara.				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-23 14:32:00	2023-02-23 15:09:00
15	PROG	Yantzaza est. 23867 se arregla 1 luminaria de 70 W Na. (Apagada). Se ocupa: balasto, lámpara, arrancador, capacitor de 16 uF,				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-23 15:09:00	2023-02-23 16:07:00
16		3 conectores de compresión grandes, 1 base de fotocélula, fotocélula, 4 metros de cable concéntrico 3X12.								
17	PROG	Yantzaza est. 23868 se arregla 1 luminaria de 70 W Na. (Apagada). Se ocupa: balasto, lámpara, arrancador, capacitor de 16 uF,				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-23 16:07:00	2023-02-23 17:03:00
18		3 conectores de compresión grandes, 1 base de fotocélula, fotocélula, 4 metros de cable concéntrico 3X12.								
19		SE LABORA: LM, RM, RY, CG, de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:15. PERNOCTAMOS EN YANTZAZA.								
20		Se ocupa: 4 lámparas de 100 W Na, 1 balasto de 100 W Na, 1 arrancador de 100 a 400 W N, 4 capacitores de 16 uF, 4 fotocélulas,								
21		7 conectores de compresión grandes, 2 balasto de 70 W Na, 2 arrancador de 70 W, 2 lámpara de 70 W Na, 2 base de fotocélula.								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		23/02/2023 20:00:00						Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:				Aceptación:				NO		
MORALES RIVERA LUIS ALBERTO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						