

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)		No	101,178	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 28
Sitio:	Zamora, Nambija, San Carlos, Zamora				Fecha:	viernes, 03 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO		LI3E	Número/Código de vehículo:	2-110		
	CALVA LUZON EDGAR JUANITO		LIN1	Placa:	LEA-1573		
	SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO		LI2E	Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO			
				Rentado:	NO		
Colaboradores:				Propietario:	EERSSA		
				Chofer:	RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
En Zamora, variar TAP de trafo de 50 KVA. En Nambija, sector Mapasingue, realizar inspección para reubicar Est 34999 (informa José Jiménez, Telf: 0984143838). Recorrer el Ali. Nambija y anotar novedades de vegetación para el informe de GEGEA. Ate							
FECHA DE INICIO:	viernes, 03 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8		
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Bacterias	Enfermedades infectocontagiosas		Alimentarse bien			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp's			
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Realizar pausas activas			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp's			
PSICOSOCIALES	Relaciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
			M. Herramienta aislada		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA y con las 5 reglas de oro. Tener buena relación entre compañeros							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	viernes, 03 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)				Fecha: viernes, 03 de febrero del 2023				No: 101,178		
VEHÍCULO:		Número: 2-110		Placa: LEA-1573		Rentado: NO		Chofer: RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 71,836		Final: 71,997		Recorridos:		161		
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En la Agencia Zamora, se coordina trabajo conjuntamente con el Ing. Jhonny Márquez, además se equipa vehículo de materiales y herramientas.						PREDICTIVO	2023-02-03 08:00:00	2023-02-03 08:45:00
2	NO PROG	En la Av. Víctor Reyes, Med. 1000412797(11693) se realiza el cambio de breaker y ajuste de conexiones en el tablero de barras y medidores, además se revisa acometida.				ALI	Zamora II	CORRECTIVO	2023-02-03 08:45:00	2023-02-03 10:30:00
3	TRANSP	Desde Zamora, nos trasladamos hacia Nambija.						TRANSPORTE	2023-02-03 10:30:00	2023-02-03 12:00:00
4	ALIMEN	LUNCH EN NAMBIJA.						ALIMENTACI	2023-02-03 12:00:00	2023-02-03 13:00:00
5	PROG	En Nambija, en la Est. 34999 se realiza inspección para reubicar poste, además se realiza regulación de acometidas.				ALI	Nambija	PREVENTIVO	2023-02-03 13:00:00	2023-02-03 15:00:00
6	TRANSP	Desde Nambija, nos trasladamos hacia Zamora.						TRANSPORTE	2023-02-03 15:00:00	2023-02-03 16:30:00
7	PROG	En el Tescón, Est. 191625 del trafo SICAP 24451 de 50 KVA que se instaló como ocasional para el mantenimiento de las celdas del trafo trifásico de 100 KVA SICAP 18583, se realiza censo de carga y s				ALI	Zamora I	PREVENTIVO	2023-02-03 16:30:00	2023-02-03 17:00:00
8		Cambia del TAP del 3 al 4, luego se realiza censo de carga al final de la acometida para energizar el tablero del trafo de 100 KVA SICAP 18583 y se tienen los siguientes valores: 250V, 125V/125V								
9										
10		NOTA: En este día, en el Ítem 7 en la Est. 191625 transformador 24451 de 50 KVA que se instaló como ocasional para el mantenimiento de las celdas en el Parque Lineal, se realiza la maniobra del								
11		Cambio de TAP del 3 al 4, quedando solo el vehículo al margen izquierdo del río Zamora, nos vamos a hacer censo de carga al final de la acometida pasando por el puente peatonal en construcción y								
12		Al regresar nos percatamos que está violentado y roto el gancho con el candado en el compartimiento donde se encuentra guardada la pértiga: PÉRTIGA TELESCÓPICA 7 CUERPOS 9,50MTS								
13		MARCA HUBBELL CHANCE, MODELO C4031602; CODIGO: PERT30115415. Lo cual se presume que fue sustraída del vehículo.								
14		NOTA: En este día, a las 08:30 el Ing. Jhonny Márquez, solicita que acuda al domicilio del Sr. Cristian Guiracocha, para hacer firmar los documentos de comisiones y horas extras, el cual el compaÑe								
15		Solicita que lo traslade hacia la Agencia Zamora, para conversar con el Ing. Jhonny Márquez y Luis Morales, en el cual se le nota las vistas rojas.								
16		SE LABORA: FR, RS, EC de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00.								
17		Sr. Luis León, se encuentra con permiso por calamidad doméstica.								
18	TRANSP	Desde la Agencia Zamora, nos trasladamos hacia Cusuntza.					Zamora II	TRANSPORTE	2023-02-03 17:00:00	2023-02-03 17:30:00
19	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC, Med. 18518728(516) y Med. 18518727(284) se realiza el cambio de breaker general y breaker de medidores, además se cambia 7 metros de triplex 6ACSR.				ALI	Zamora II	CORRECTIVO	2023-02-03 17:30:00	2023-02-03 20:00:00
20	TRANSP	Desde Cusuntza, nos trasladamos hacia la Agencia Zamora.						TRANSPORTE	2023-02-03 20:00:00	2023-02-03 20:30:00
21		SE LABORA: FR, RM de 17:00 a 20:30.								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		03/02/2023 20:30:00						Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:				Aceptación:				NO		
RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						