

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> ¡La energía somos todos!		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)		<b>No</b> 101,837
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
<b>Sitio:</b>	YANTZAZA - EL PINCHO - SHAKAY - SAN PEDRO - WUAMBASH			<b>Fecha:</b>	miércoles, 15 de febrero del 2023
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>					
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>		<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>		
<b>Responsable:</b>	OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO	LI2E	<b>Número/Código de vehículo:</b>	2-112	
	LUZURIAGA MENDOZA JONATHAN VINICIO	LN11	<b>Placa:</b>	LEA-1571	
			<b>Descripción:</b>	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO	
			<b>Rentado:</b>	NO	
			<b>Propietario:</b>	EERSSA	
<b>Colaboradores:</b>			<b>Chofer:</b>	OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO	
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>					
A - SIN VOLTAJE					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>					
Arreglo de daños informados por el Centro de Control Loja (no programado)					
<b>FECHA DE INICIO:</b>	miércoles, 15 de febrero del 2023		<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	5 Horas	
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>					
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>	<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>		
<b>ELÉCTRICOS</b>	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización	Guantes de acuerdo al nivel de voltaje		
<b>MECÁNICOS</b>	Mecanismo en movimiento	Atrapamiento extremidades y cuerpo	Vehículo en buen estado		
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>					
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>	<b>ESTADO</b>	
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)	BUENO	
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)	BUENO	
Medio de transporte		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)	BUENO	
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)	BUENO	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico	BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)	BUENO	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)	BUENO	
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>					
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con las 5 reglas de ORO y las disposiciones de la EERSSA.					
<b>CARENCIAS:</b>					
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>	
<b>Descripción:</b>					<b>Fecha:</b>
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>					
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:					
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>		
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>			
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>					
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>		<b>Responsable:</b>			
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>					
			<b>Firma:</b>		
<b>AUTORIZACIONES:</b>					
<b>NOMBRE:</b>	OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR	MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
<b>FECHA:</b>	miércoles, 15 de febrero del 2023	JEFE ZONAL	INGENIERO 1		
<b>FIRMA:</b>					
	<b>SOLICITADO POR:</b>	<b>AUTORIZADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>		

Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)				Fecha: miércoles, 15 de febrero del 2023				No: 101,837		
VEHÍCULO:		Número: 2-112		Placa: LEA-1571		Rentado: NO		Chofer: OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 89,871		Final: 89,966		Recorridos: 95				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Atención de reclamos de Centro de Control (No programado). Se carga el vehículo con herramientas y materiales, se llama al personal.						PREVENTIVO	2023-02-15 18:00:00	2023-02-15 18:05:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR EL CC. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde la agencia a el Pincho en los Encuentros Yantzaza para atender que los clientes están sin servicio eléctrico						TRANSPORTE	2023-02-15 18:05:00	2023-02-15 18:40:00
3	NO PROG	En El Pincho, Est 30863 se encuentra fusible quemado se hace una prueba con una tira fusible de 25A tipo T el cual se quema se recorre LM/T derivación Nongüi - Shakay, se encuentra árbol.				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-15 18:40:00	2023-02-15 19:30:00
4		Sobre las LM/T entre las estructuras 32525, 32526 se retira el árbol caído por las fuertes lluvias y vientos, se repone tira fusible de 20A tipo T en la estructura 30863 queda normal el servicio ele								
5	TRANSP	CARGA: 200 KVA FUSIBLE: 1x 20A-T FECHA DESC: 15/02/2023 (17:00 aprox.) FECHA CONX: (19:20) CAUSA: vegetación y vientos								
6	TRANSP	Nos trasladamos desde el Pincho a Yantzaza sector San Pedro para atender llamada de el CC DE MANIOBRAS Y COMUNICACIONES.						TRANSPORTE	2023-02-15 19:30:00	2023-02-15 20:00:00
7	TRANSP	San pedro en coordinación con el C. Control se realiza maniobras de apertura de el Reconector Estadio Yantzaza y mas ajustes coordinados con el C.de Maniobras, se espera mas disposiciones.				ALI	Yantzaza III	TRANSPORTE	2023-02-15 20:00:00	2023-02-15 20:20:00
8	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR EL CC. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde San Pedro a Pita para atender que un cliente están sin servicio eléctrico						TRANSPORTE	2023-02-15 20:20:00	2023-02-15 20:10:00
9	NO PROG	Pita. Se revisa medidor 1000022462 se encuentra cortocircuito en la acometida, se aísla, se empalma y se retenza, se ajusta conexiones queda normal el servicio eléctrico.				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-15 20:10:00	2023-02-15 21:15:00
10	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR EL CC. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde Pita a Wuambahs en Chimbutza para atender clientes que están sin servicio eléctrico						TRANSPORTE	2023-02-15 21:15:00	2023-02-15 21:30:00
11	NO PROG	Chimbutza. se encuentra tira fusible quemado, por estar lloviendo muy Fuerte se espera para que pase la lluvia y poder cambiar, se cambia tira fusible de 12A tipo T en la estructura 29467				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-15 21:30:00	2023-02-15 22:15:00
12		Se comprueba que los clientes tengan normal el servicio eléctrico.								
13		CARGA: 100 KVA FUSIBLE: 1x 12A-T FECHA DESC: 15/02/2023 (18:00 aprox.) FECHA CONX: (22:10) CAUSA: vegetación y vientos								
14	TRANSP	Se retorna a la Agencia Yantzaza.						TRANSPORTE	2023-02-15 22:15:00	2023-02-15 22:36:00
15										
16		SE LABORA: AO y JLM de 18:00 a 22:36								
17		MATERIALES UTILIZADOS: 1 Tira fusible de 25A tipo T; 1 Tira fusible de 20A tipo T; 1 tira fusible de 12A tipo T								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		15/02/2023 23:59:00					Observaciones: <b>Se reportan accidentes?</b>			
Responsable:				Aceptación:				NO		
OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						