

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> ¡La energía somos todos!		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)		<b>No</b> 102,249	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
<b>Sitio:</b>	Gualaquiza, Kunchaime			<b>Fecha:</b>	viernes, 24 de febrero del 2023	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>						
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>		<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	JECE	<b>Número/Código de vehículo:</b>	R-147		
	ORDONEZ CABRERA DIEGO FERNANDO	LIN3	<b>Placa:</b>	ABI-9353		
			<b>Descripción:</b>	CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI 2.5 CD 4X4 VERDE		
			<b>Rentado:</b>	SI		
			<b>Propietario:</b>	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
<b>Colaboradores:</b>			<b>Chofer:</b>	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>						
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE						
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>						
GUALAQUIZA, KUNCHAIM: Revisión de la L/M/T, B/T y A/P/U: Se arreglan daños reportados por el centro de control.						
<b>FECHA DE INICIO:</b>	viernes, 24 de febrero del 2023		<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	8 Horas		
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>						
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>	<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Virus	Infección viral	Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Mordeduras animales	Enfermedades infectocontagiosas	Usar epp, botas de caucho.			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización	Usar epp			
<b>ERGONÓMICOS</b>	Ambiente de trabajo	Lesiones músculo esqueléticas	Evitar movimientos repetitivos			
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo	Usar epp			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>						
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>	<b>ESTADO</b>		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)	REGULAR		
Herramientas Manuales Adecuadas		REGULAR	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)	REGULAR		
Identificada Área de Seguridad		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)	BUENO		
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)	REGULAR		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)	BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)	REGULAR		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)	BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)	REGULAR		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)	REGULAR		
			M. Herramienta aislada	REGULAR		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>						
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buen trato entre compañeros.						
<b>CARENCIAS:</b>						
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>						
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:						
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>		
<b>Descripción:</b>					<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>						
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:						
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>			
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>				
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>						
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Responsable:</b>			
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>						
			<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>						
<b>NOMBRE:</b>	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
<b>FECHA:</b>	viernes, 24 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
<b>FIRMA:</b>						
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>		

Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)				Fecha: viernes, 24 de febrero del 2023				No: 102,249													
VEHÍCULO:		Número: R-147		Placa: ABI-9353		Rentado: SI		Chofer: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS													
KILOMETRAJE:		Inicial:		105,275		Final:		105,353													
						Recorridos:		78													
ACTIVIDADES																					
No		ACTIVIDAD				DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA		LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO		INICIO		FIN							
1	PROG	Se elabora la orden de trabajo y se carga las herramientas y materiales en el vehículo.								PREVENTIVO		2023-02-24 07:47:00		2023-02-24 08:25:00							
2	PROG	En el centro de Gualaquiza se realiza revisión de la L/M/T, B/T y de A/P/U, en la calle Rio Cenepa se realiza arreglo de luminarias apagadas.				ALI				Gualaquiza		PREVENTIVO		2023-02-24 08:25:00		2023-02-24 08:55:00					
3	PROG	RECLAMO Nro. 199479832. En la calle Rio Cenepa Est 042820 de 100 WNa apagada. Se ocupa: fotocélula y se ajusta conexiones.				ALI				Gualaquiza		CORRECTIVO		2023-02-24 08:55:00		2023-02-24 09:40:00					
4	PROG	RECLAMO Nro. 199479832. En la calle Rio Cenepa Est 224942 de 100 WNa apagada. Se ocupa: fotocélula, lámpara, balastro, ignitor y capacitor .				ALI				Gualaquiza		CORRECTIVO		2023-02-24 09:40:00		2023-02-24 10:35:00					
5	PROG	RECLAMO Nro. 199479832. En la calle Rio Bomboiza Est 043079 de 100 WNa apagada. Se ocupa: fotocélula y se ajusta conexiones.				ALI				Gualaquiza		CORRECTIVO		2023-02-24 10:35:00		2023-02-24 11:15:00					
6	TRANSP	Traslado del centro de Gualaquiza al sector de Kunchaim.										TRANSPORTE		2023-02-24 11:15:00		2023-02-24 11:55:00					
7	PROG	En Kunchaim en la est # 1258545 se realiza ajuste de conectores sulfatados del puente de la L/B/T y en la est # 128546 se realiza el retiro de una acometida TX6 de un medidor retirado anteriormente.				ALI				Gualaquiza		CORRECTIVO		2023-02-24 11:55:00		2023-02-24 13:15:00					
8	ALIMEN	LUNCH EN EL SECTOR DE KUNCHAIM.										ALIMENTACI		2023-02-24 13:15:00		2023-02-24 14:00:00					
9	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado del sector de Kunchaim al sector de Naichap. informan sector sin energía										TRANSPORTE		2023-02-24 14:00:00		2023-02-24 14:35:00					
10	NO PROG	En Naichap en la est # 225178 se encontró abierto el breaker del tranfo # 9365 de 10 KVA, se arregla la L/B/T arrancada por caída de rama entre las est # 37301 y 37302, se rehabilita trafo				ALI				Gualaquiza		CORRECTIVO		2023-02-24 14:35:00		2023-02-24 16:15:00					
11	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC 14:55 En centro de Gualaquiza Est 40451, 40452, se rehabilita trafo # 15924 de 50 KVA a las 16:45 Causa: desconocida				ALI				Gualaquiza		CORRECTIVO		2023-02-24 16:15:00		2023-02-24 16:50:00					
12	TRANSP	Traslado de la calle Francisco de Orellana a la agencia de Gualaquiza. Se descarga las herramientas y materiales del vehículo										TRANSPORTE		2023-02-24 16:50:00		2023-02-24 17:05:00					
13																					
14		SE LABORA: CL, DO de 07:47 a 13:15 y de 14:00 a 17:05																			
15																					
16																					
OBSERVACIONES:																					
TRABAJO TERMINADO																					
Terminado:		TERMINADO																			
Fecha y hora:		24/02/2023 17:05:00										Observaciones: <b>Se reportan accidentes?</b>									
Responsable:										Aceptación:										NO	
LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN										PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR											