

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> <i>¡La energía somos todos!</i>		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)		<b>No</b>	102,303	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			<b>NM:</b> 49
<b>Sitio:</b>	La Pradera, Gualaquiza				<b>Fecha:</b>	domingo, 26 de febrero del 2023	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN		JECE	<b>Número/Código de vehículo:</b>	R-147		
	BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN		ELAG	<b>Placa:</b>	ABI-9353		
	ORDONEZ CABRERA DIEGO FERNANDO		LIN3	<b>Descripción:</b>			
				CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI 2.5 CD 4X4 VERDE			
				<b>Rentado:</b>	SI		
<b>Colaboradores:</b>				<b>Propietario:</b>	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
				<b>Chofer:</b>	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
La Pradera, en la Est. 127821 cambio del transformador SICAP 10578 de 15 kVA. Atención de daños reportados por el Centro de Control.							
<b>FECHA DE INICIO:</b>	domingo, 26 de febrero del 2023			<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	6 horas		
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Uso epp			
<b>ERGONÓMICOS</b>	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Pausas activas			
<b>MECÁNICOS</b>	Mecanismo en movimiento	Atrapamiento extremidades y cuerpo		Uso cinturón de seguridad			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buen trato entre compañeros.							
<b>CARENCIAS:</b>							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>				
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Responsable:</b>				
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
				<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
<b>FECHA:</b>	domingo, 26 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		

Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)			Fecha: domingo, 26 de febrero del 2023			No: 102,303			
VEHÍCULO:		Número: R-147	Placa: ABI-9353		Rentado: SI	Chofer: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS			
KILOMETRAJE:		Inicial: 105,596	Final: 105,708		Recorridos:		112		
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Se elabora la orden de trabajo y se carga las herramientas, materiales y un transformador de 25 KVA en el vehículo.					PREVENTIVO	2023-02-26 09:22:00	2023-02-26 09:45:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp). Traslado de la agencia de Gualaquiza al sector de La Pradera. informan sector sin energía					TRANSPORTE	2023-02-26 09:45:00	2023-02-26 10:25:00
3	PROG	En La Pradera en la est # 127821 se desmonta trafo # 10578 de 15 kVA y se instala trafo # 24447 de 25 KVA-TAP: 3 con mediciones: Van 120; Vbn 120; Vab 240. ia: 33; ib: 33; in: 8			ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-26 10:25:00	2023-02-26 12:50:00
4		TRAFO Desmontado: Potencia: 15 KVA; MARCA: Ecuatran; Serie: 7287702; SICAP: 10578; Peso: 132 Kg; Z%: 2.0; año: 2002							
5		TRAFO INSTALADO: Potencia: 25 KVA; MARCA: INATRA; Serie: 0222101727; SICAP: 24447; Peso: 160 Kg; Z%: 2.0; año: 2022							
6	TRANSP	Traslado del sector de La Pradera a la agencia de Gualaquiza.					TRANSPORTE	2023-02-26 12:50:00	2023-02-26 13:25:00
7	ALIMEN	LUNCH EN GUASLAQUIZA.					ALIMENTACI	2023-02-26 13:25:00	2023-02-26 14:00:00
8	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp). Traslado de la agencia de Gualaquiza al sector de Chuchumbletza, informan sectores sin energía			ALI	Gualaquiza	TRANSPORTE	2023-02-26 14:00:00	2023-02-26 14:25:00
9	PROG	En Chuchumbletza Est 69826, se encuentra fusible quemado en derivación a Ayantas, ShiramEntza, se revisa y no se encuentra novedad, se repone tirafusible de 20 A-T y se normaliza el servicio.			ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2023-02-26 14:25:00	2023-02-26 15:15:00
10		CARGA: 320 KVA FUSIBLE: 1x 20 A-T FECHA DESC: 26/02/2023 10:00 aprox. FECHA CONX: 15:15 CAUSA: desconocida							
11	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp). Traslado del sector de Chuchumbletza al sector de Yankur. informan un cliente sin energía					TRANSPORTE	2023-02-26 15:15:00	2023-02-26 15:35:00
12	PROG	En el sector de Yankur en la est # 195166 se realiza el arreglo de la acometida del med. # 236584, acometida arrancada por caída de una rama sobre la misma.			ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2023-02-26 15:35:00	2023-02-26 16:25:00
13	TRANSP	Traslado del sector de Yankur a la agencia de Gualaquiza. Se descarga las herramientas y materiales del vehículo.					TRANSPORTE	2023-02-26 16:25:00	2023-02-26 16:59:00
14									
15		SE LABOPRA: CL, DO, CB de 09:22 a 13:25 y de 14:00 a 16:59							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		26/02/2023 16:59:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						