

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> <i>¡La energía somos todos!</i>		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)		<b>No</b>	101,123	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			<b>NM:</b> 28
<b>Sitio:</b>	Yacuambi - Napurak				<b>Fecha:</b>	jueves, 02 de febrero del 2023	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		LI3E	<b>Número/Código de vehículo:</b>	R-142		
	CABRERA GONZALEZ LUIS RENE		LN11	<b>Placa:</b>	PCW-1776		
	LIMA AVILA EDWIN STALIN		LN11	<b>Descripción:</b>			
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI 3.0 CD 4X BLANCO			
				<b>Rentado:</b>	SI		
<b>Colaboradores:</b>				<b>Propietario:</b>	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO		
				<b>Chofer:</b>	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO		
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
Traslado a Napurak para reubicar Est 193852 que se encuentra en peligro de colapsar en conjunto con la Cuadrilla de Zamora, Alumbrado Publico y Cuadrilla de Edwin Poma. Atender daños por llamado de Centro de Control							
<b>FECHA DE INICIO:</b>			jueves, 02 de febrero del 2023		<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	8	
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Virus	Infección por presencia de hongos		Usar mascarillas y alcohol			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp			
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epp			
<b>PSICOSOCIALES</b>	Realciones sociales	Estrés		Distanciamiento social			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiqueo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las cinco reglas de oro							
<b>CARENCIAS:</b> BATTERY PAK DE 14.4V EN MAL ESTADO "MARCA DEWAL" LINTERNA "MARCA TKC" EN MAL ESTADO							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>				
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Responsable:</b>				
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
				<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
<b>FECHA:</b>	jueves, 02 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		

Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)			Fecha: jueves, 02 de febrero del 2023			No: 101,123			
VEHÍCULO:		Número: R-142	Placa: PCW-1776	Rentado: SI	Chofer: CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO				
KILOMETRAJE:		Inicial: 137,148	Final: 137,203	Recorridos: 55					
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros, se equipa vehículo de materiales, herramientas y elaboración de la OT					PREDICTIVO	2023-02-02 08:00:00	2023-02-02 08:30:00
2	TRANSP	Desde Yacuambi nos trasladamos a Napurak					TRANSPORTE	2023-02-02 08:30:00	2023-02-02 09:30:00
3	PROG	En Napurak se labora para reubicar Est 193852 que se encuentra en peligro de colapsar en conjunto con la Cuadrilla de Alumbrado Publico y Cuadrilla de Edwin Poma.			ALI	Yacuambi	PREVENTIVO	2023-02-02 09:30:00	2023-02-02 13:00:00
4		Se realiza variante en el Alimentador Yacuambi, la Est 193852 que se encuentra en peligro de colapsar, se intercala dos estructuras de 14 metros circular entre las Est 193851 hasta la Est 193853							
5	ALIMEN	LUNCH					ALIMENTACI	2023-02-02 13:00:00	2023-02-02 14:00:00
6	PROG	Se continua labores en el Alimentador Yacuambi, se intercala dos estructuras de 14 metros circular entre las Est 193851 hasta la Est 193853 que dimos apoyo a la Cuadrilla del Sr Edwin Poma			ALI	Yacuambi	PREVENTIVO	2023-02-02 14:00:00	2023-02-02 18:45:00
7	TRANSP	Desde Napurak se retorna a Yacuambi					TRANSPORTE	2023-02-02 18:45:00	2023-02-02 19:47:00
8		MATERIALES UTILIZADOS: un aislador 56-1							
9		SE LABORA: NL, LC, EL de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:47.							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		02/02/2023 19:47:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						