

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)		No 101,073
	CÓDIGO: P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		NM: 28
Sitio:	GUALAQUIZA.			Fecha:	miércoles, 01 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	JECE	Número/Código de vehículo:	R-147	
Colaboradores:	OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO	LI2E	Placa:	ABI-9353	
			Descripción:	CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI 2.5 CD 4X4 VERDE	
			Rentado:	SI	
			Propietario:	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS	
			Chofer:	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS	
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
GUALAQUIZA: Revisión de la L/M/T, B/T y A/P/U: Se arreglan daños reportados por el Centro de Control.					
FECHA DE INICIO:	miércoles, 01 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8 Horas	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:	ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral	Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)		
BIOLÓGICOS	Mordeduras animales	Enfermedades infectocontagiosas	Usar epp, botas de caucho.		
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización	Usar epp		
ERGONÓMICOS	Ambiente de trabajo	Lesiones músculo esqueléticas	Evitar movimientos repetitivos		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo	Usar epp		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN	ESTADO	
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)	BUENO	
Herramientas Manuales Adecuadas		REGULAR	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)	BUENO	
Identificada Área de Seguridad		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)	BUENO	
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)	BUENO	
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)	BUENO	
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)	BUENO	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)	BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)	REGULAR	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)	BUENO	
			M. Herramienta aislada	REGULAR	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buen trato entre compañeros					
CARENCIAS: IMPRESORA PARA LA CUADRILLA..					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:	
Descripción:					Fecha:
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:		
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:			
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:					
			Firma:		
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	miércoles, 01 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)				Fecha: miércoles, 01 de febrero del 2023				No: 101,073		
VEHÍCULO:		Número: R-147		Placa: ABI-9353		Rentado: SI		Chofer: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
KILOMETRAJE:		Inicial: 103,417		Final: 103,533		Recorridos:		116		
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Se elabora la orden de trabajo y se carga las herramientas y materiales en el vehículo						PREVENTIVO	2023-02-01 07:50:00	2023-02-01 08:25:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado de la agencia de Gualaquiza al sector de Los Laureles informan sector sin energía						TRANSPORTE	2023-02-01 08:25:00	2023-02-01 08:35:00
3	NO PROG	En el sector de Los Laureles se realiza revisión de la L/M/T, en la est # 128671 se encontró abierto el breaker del tranfo # 10564 de 10 KVA, se revisa la L/B/T y no se encuentra novedad.				ALI	Gualaquiza	PREVENTIVO	2023-02-01 08:35:00	2023-02-01 09:05:00
4	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC (08:30) En Los Laureles Est 128672, se rehabilita trafo # 10564 de 10 KVA a las 09:35 Causa: desconocida.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-01 09:05:00	2023-02-01 09:45:00
5	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado del sector de Los Laureles al centro de Gualaquiza, calle Sor consuelo.						TRANSPORTE	2023-02-01 09:45:00	2023-02-01 09:55:00
6	PROG	En la calle Sor consuelo en la est # 040470 se realiza revisión de la acometida del med. # 250984, se realiza mediciones de voltajes y se encuentra todo normal.				ALI	Gualaquiza	PREDICTIVO	2023-02-01 09:55:00	2023-02-01 10:35:00
7	TRANSP	Traslado del centro de Gualaquiza al sector de La Florida.						TRANSPORTE	2023-02-01 10:35:00	2023-02-01 11:25:00
8	PROG	En el sector de La Florida se realiza aplomado y regulado de tensores de el poste de 11 mts # 161138 por encontrarse desplomado el mismo.				ALI	Gualaquiza	PREVENTIVO	2023-02-01 11:25:00	2023-02-01 13:15:00
9	ALIMEN	LUNCH EN EL SECTOR DE LA FLORIDA.						ALIMENTACI	2023-02-01 13:15:00	2023-02-01 14:00:00
10	TRANSP	Traslado del sector de La Florida al sector de Bomboiza.						TRANSPORTE	2023-02-01 14:00:00	2023-02-01 15:05:00
11	PROG	En el sector de Bomboiza en la est # 29335 se realiza regulado de tensores y aplomado de dicho poste.				ALI	Gualaquiza	PREVENTIVO	2023-02-01 15:05:00	2023-02-01 15:50:00
12	PROG	En el mismo lugar, misma est. se realiza el arreglo de una luminaria de 150 W Na, se ajusta conexiones sulfatadas.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-01 15:50:00	2023-02-01 16:30:00
13	TRANSP	Traslado del sector de Bomboiza a la agencia de Gualaquiza. Se descarga las herramientas y materiales del vehículo.						TRANSPORTE	2023-02-01 16:30:00	2023-02-01 17:05:00
14		SE LABOAR: CL y AO de 07:50 a 13:15 y de 14:00 a 17:05								
15	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado de la agencia de Gualaquiza al sector de La Pradera informan sector sin energía						TRANSPORTE	2023-02-01 17:39:00	2023-02-01 18:15:00
16	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC 17:30 En La Pradera Est 127821, se rehabilita trafo # 10578 de 15 KVA a las 18:45 Causa: desconocida.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-01 18:15:00	2023-02-01 18:55:00
17	TRANSP	Traslado del sector de La Pradera a la agencia de Gualaquiza						TRANSPORTE	2023-02-01 18:55:00	2023-02-01 19:44:00
18		SE LABORA: CL y AO de 17:29 a 19:44 Ángel Ochoa labora en Gualaquiza, PERNOCTA								
19		A partir de este día se labora en el vehículo contratado Nro. R-147								
20		A partir de este día, el Sr. César Lituma labora como Jefe de Cuadrilla de Gualaquiza, en apego a la Acción de Personal Nro. 0144-2023								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		01/02/2023 19:44:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						