

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)		No 101,782
	CÓDIGO: P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		NM: 40
Sitio: GUALAQUIZA.			Fecha:	miércoles, 15 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA		MOVILIZACIÓN	
Responsable:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	JECE	Número/Código de vehículo:		R-147
	ORDONEZ CABRERA DIEGO FERNANDO	LIN3	Placa:		ABI-9353
			Descripción:		
			Camioneta:		CHEVROLET DMAX CRDI 2.5 CD 4X4 VERDE
			Propietario:		JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS
Colaboradores:			Chofer:		JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
GUALAQUIZA, SAN FRANCISCO: Revisión de la L/M/T, B/T y A/P/U: Se arreglan daños reportados por el centro de control.					
FECHA DE INICIO:			miércoles, 15 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS): 9 Horas
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR	
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)	
BIOLÓGICOS	Mordeduras animales	Enfermedades infectocontagiosas		Usar epp, botas de caucho.	
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epp	
ERGONÓMICOS	Ambiente de trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Evitar movimientos repetitivos	
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp	
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO
Herramientas Manuales Adecuadas		REGULAR	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO
Identificada Área de Seguridad		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		REGULAR
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO
			M. Herramienta aislada		REGULAR
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buen trato entre compañeros.					
CARENCIAS:					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:	
Descripción:					Fecha:
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):				Firma:	
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:			
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:		
Causas de cancelación del trabajo:					
					Firma:
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	miércoles, 15 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)				Fecha: miércoles, 15 de febrero del 2023				No: 101,782		
VEHÍCULO:		Número: R-147		Placa: ABI-9353		Rentado: SI		Chofer: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
KILOMETRAJE:		Inicial: 104,574		Final: 104,655		Recorridos: 81				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Se elabora la orden de trabajo y se carga las herramientas y materiales en el vehículo.						PREVENTIVO	2023-02-15 07:50:00	2023-02-15 08:25:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado de la agencia de Gualaquiza al sector de San Francisco informan sector sin energía						TRANSPORTE	2023-02-15 08:25:00	2023-02-15 08:40:00
3	PROG	En San Francisco en la est # 210947 , se encuentra fusible quemado en derivación a san Francisco, Las Nieves se revisa y no se encuentra ninguna novedad.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-15 08:40:00	2023-02-15 09:35:00
4	PROG	En el mismo lugar en la est # 210947 , se cambia tira fusible de 12 Amp T y se reestablece el servicio con normalidad.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-15 09:35:00	2023-02-15 10:05:00
5		CARGA: 160 KVA FUSIBLE: 1x 12A-T FECHA DESC: 15/02/2023 (05:00 aprox.) FECHA CONX: (09:45) CAUSA: desconocida								
6	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp). Traslado de san francisco al sector de Nayamak informan sector sin energía				ALI	Gualaquiza	TRANSPORTE	2023-02-15 10:05:00	2023-02-15 10:30:00
7	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC (09:30) En Nayamak Est 225256, se se encuentra abierto el breaker del tranfo # 21407 de 25 KVA se revisa la L/B/T y se encuentra dicha linea arrancada por caída de un árbol				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-15 10:30:00	2023-02-15 11:05:00
8	PROG	En el sector de Nayamak se realiza tala de árboles, desbroce de vegetación, empalmado y montaje de la L/B/T entre las est # 37312 y 225256 se reconecta el breaker de tranfo y se restablece el servic				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-15 11:05:00	2023-02-15 13:15:00
9	ALIMEN	LUNCH EN EL SECTOR DE NAYAMAK						ALIMENTACI	2023-02-15 13:15:00	2023-02-15 14:00:00
10	TRANSP	Traslado del sector de Nayamak al centro de Gualaquiza.						TRANSPORTE	2023-02-15 14:00:00	2023-02-15 14:25:00
11	NO PROG	En el centro de Gualaquiza en la Av. Milton Patiño en la est # 40439 se arregla la acometida del med. # 251099 se ajusta conexiones en la bornera del med. y se reconecta el breaker del mismo.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-15 14:25:00	2023-02-15 15:05:00
12	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado de el centro de Gualaquiza al sector de La Gruta. informan sector sin energía						TRANSPORTE	2023-02-15 15:05:00	2023-02-15 15:15:00
13	NO PROG	En el sector de La Gruta, se encuentra fusible quemado en derivación a Zapotillo, Cuchipamba., se revisa y encuentra la L/M/T arrancada por caída de árbol. en el sector de Zapotillo.							2023-02-15 15:15:00	2023-02-15 16:05:00
14	NO PROG	En Zapotillo, se realiza tala de árboles y desbroce de vegetación entre las est # 128088 y 128089 debido al difícil acceso no se concluye dicho arreglo se abre puentes de M/T en la est # 128086				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-15 16:05:00	2023-02-15 19:15:00
15	NO PROG	En el sector de La Gruta en la est # 127962 se cambia tira fusible de 12 A-T y se restablece el servicio hasta el sector de Zapotillo est # 128086				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-15 19:15:00	2023-02-15 19:40:00
16	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde la Gruta al sector de El Descanso informan sector sin energía						TRANSPORTE	2023-02-15 19:40:00	2023-02-15 20:05:00
17	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC (16:30) En El Descanso Est 28578, se rehabilita trafo # 8728 de 3 KVA a las (20:45) y el cual se abre de inmediato queda pendiente Causa: vegetación.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-15 20:05:00	2023-02-15 20:35:00
18	TRANSP	Traslado del sector de El Descanso a la agencia de Gualaquiza.						TRANSPORTE	2023-02-15 20:35:00	2023-02-15 21:04:00
19		SE LABORA: CL y DO de 07:50 a 13:15 y de 14:00 a 21:04								
20		Nota: este día se labora una hora adicional en atención al decreto ejecutivo 655 presidencia de la República; por el lunes 06 de febrero "Elecciones 2023"								
21		En este día, a eso de las 17:30, al talar un árbol cae sobre la escalera de código # ESCA15725322 telescópica de 32 pies y la destruye la misma que se encuentra a mi cargo								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		15/02/2023 21:04:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						