

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4)		No	101,212	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 27
Sitio:	El Pangui.				Fecha:	viernes, 03 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER		JECE	Número/Código de vehículo:	2-102		
	CABRERA CABRERA LIVIO VICENTE		LIN1	Placa:	LEA-1580		
	MARTINEZ PALACIOS BOLIVAR PATRICIO		ELAG	Descripción:			
	VERA SANCHEZ LIVIO STALIN		ELAG	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO			
				Rentado:	NO		
				Propietario:	EERSSA		
				Chofer:	MARTINEZ PALACIOS BOLIVAR PATRICIO		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		EN ÁREAS CONFINADOS - EXCAVACIÓN					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Cambiar Est 180555 por estar en mal estado (chocada) en El Pangui. Atender daños reportados por el centro de control.							
FECHA DE INICIO:			viernes, 03 de febrero del 2023	TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):		8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar mascarilla, alcohol, guantes			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epps			
ERGONÓMICOS	Movimientos repetitivos	Lesiones músculo esqueléticas		Realizar pausas activas			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epps			
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Buen trato a los clientes			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
			D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
			M. Herramienta aislada		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Respetar las 5 reglas de oro.							
CARENCIAS: LINIERO 3, LINIERO 2.							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	viernes, 03 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4)			Fecha: viernes, 03 de febrero del 2023			No: 101,212		
VEHÍCULO:		Número: 2-102	Placa: LEA-1580		Rentado: NO	Chofer: MARTINEZ PALACIOS BOLIVAR PATRICIO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 70,877	Final: 70,979		Recorridos: 102			
ACTIVIDADES								
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En la agencia El Pangui se planifica los trabajos y se realiza la OT.				PREVENTIVO	2023-02-03 08:00:00	2023-02-03 08:20:00
2	TRANSP	Traslado desde la agencia hasta la Est 180555 en El Pangui.				TRANSPORTE	2023-02-03 08:20:00	2023-02-03 08:25:00
3	PROG	En El Pangui, Est 180555 se realiza el cambio de estructura por encontrarse en mal estado (chocada). Queda en su lugar la estructura con Nro. 193876.			ALI	El Pangui	2023-02-03 08:25:00	2023-02-03 13:00:00
4		Este trabajo se realiza con el apoyo del grupo de línea energizada de Edwin Poma y la grúa a cargo de Franklin Aulestia.						
5		Se utiliza: 1 poste de 12 Mts de HA tipo circular; 1 placa de numeración.						
6	ALIMEN	Lunch en El Pangui.				ALIMENTACI	2023-02-03 13:00:00	2023-02-03 14:00:00
7	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC (mensaje de WhatsApp) Traslado desde El Pangui hasta San Roque.				TRANSPORTE	2023-02-03 14:00:00	2023-02-03 14:20:00
8	NO PROG	En San Roque, Est 31440 se arregla una acometida arrancada del medidor Nro. 1000028024. Causa: Vehículo desconocido.			ALI	Los Encuentros	2023-02-03 14:20:00	2023-02-03 16:00:00
9	TRANSP	Traslado desde San Roque hasta Cristo Rey				TRANSPORTE	2023-02-03 16:00:00	2023-02-03 16:20:00
10	PROG	En Cristo Rey, Est 185574 se realiza una inspección para reubicación del medidor Nro. 1000404399.			ALI	El Pangui	2023-02-03 16:20:00	2023-02-03 16:45:00
11	PROG	Traslado desde Cristo Rey hasta la agencia El Pangui.					2023-02-03 16:45:00	2023-02-03 17:00:00
12								
13		SE LABORA: HM; VC; LV; BM de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.						
14		SE UTILIZA: _1 poste de H.A. de 12 Mts tipo circular. _1 placa de numeración.						
OBSERVACIONES:								
TRABAJO TERMINADO								
Terminado:		TERMINADO						
Fecha y hora:		03/02/2023 17:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?	
Responsable:			Aceptación:				NO	
MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR					