

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> <i>¡La energía somos todos!</i>		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)		<b>No</b>	102,173	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			<b>NM:</b> 47
<b>Sitio:</b>	Gualaquiza				<b>Fecha:</b>	jueves, 23 de febrero del 2023	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN		JECE	<b>Número/Código de vehículo:</b>	R-147		
	ORDONEZ CABRERA DIEGO FERNANDO		LIN3	<b>Placa:</b>	ABI-9353		
				<b>Descripción:</b>	CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI 2.5 CD 4X4 VERDE		
				<b>Rentado:</b>	SI		
				<b>Propietario:</b>	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
<b>Colaboradores:</b>				<b>Chofer:</b>	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
GUALAQUIZA: Revisión de la L/M/T, B/T y A/P/U: Se arreglan daños reportados por el centro de control.							
<b>FECHA DE INICIO:</b>			jueves, 23 de febrero del 2023		<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	8 horas	
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp			
<b>ERGONÓMICOS</b>	Movimientos repetitivos	Lesiones músculo esqueléticas		Pausas activas			
<b>MECÁNICOS</b>	Mecanismo en movimiento	Atrapamiento extremidades y cuerpo		Uso cinturón de seguridad			
<b>PSICOSOCIALES</b>	Realciones sociales	Estrés		Buen trato al cliente			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		REGULAR		
Herramientas Manuales Adecuadas		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		REGULAR		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		REGULAR		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		REGULAR		
			M. Herramienta aislada		REGULAR		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buen trato entre compañeros.							
<b>CARENCIAS:</b>							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>				
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Responsable:</b>				
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
				<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN			
<b>FECHA:</b>	jueves, 23 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1			
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		

Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)				Fecha: jueves, 23 de febrero del 2023				No: 102,173		
VEHÍCULO:		Número: R-147		Placa: ABI-9353		Rentado: SI		Chofer: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
KILOMETRAJE:		Inicial: 105,212		Final: 105,274		Recorridos: 62				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN	
1	PROG	Se elabora la orden de trabajo y se carga las herramientas y materiales en el vehículo.						RUTINARIA	2023-02-23 07:50:00	2023-02-23 08:25:00
2	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) En el centro de Gualaquiza se realiza revisión de la L/M/T y B/T, en la Calle Eloy alfaro en la est # 224947se encontro fusible quemado.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-23 08:25:00	2023-02-23 08:45:00
3	NO PROG	En el mismo lugar en la derivación que va al centro de Gualaquiza se revisa y no se encuentra novedad. Se repone tirafusible de 20 A-T y se reestablece el servicio con normalidad.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-23 08:45:00	2023-02-23 09:15:00
4		CARGA: 225 KVA FUSIBLE: 1x 20 A-T FECHA DESC: 23/02/2023 (05:00 aprox.) FECHA CONX: 09:00 CAUSA: desconocida								
5	TRANSP	Traslado del centro de Gualaquiza al sector de La Paz.						TRANSPORTE	2023-02-23 09:15:00	2023-02-23 09:40:00
6	PROG	En el sector de La Paz se realiza revisión de la L/M/T, B/T y A/P/U, en dicho sector se encontró una sola luminaria en la est # 225201 la misma que se encontraba apagada en las noches.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-23 09:40:00	2023-02-23 10:15:00
7	PROG	RECLAMO Nro. 199476970. En La Paz Est 225202 se arregla una luminaria de 70 WNa apagada. Se ocupa: lámpara, ignitor, fotocélula, balastro y capacitor.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-23 10:15:00	2023-02-23 11:35:00
8	TRANSP	Traslado del sector de La Paz al sector de Napintza						TRANSPORTE	2023-02-23 11:35:00	2023-02-23 12:05:00
9	PROG	En el sector de Napintza se realiza revisión la L/B/T y de A/P/U, en la est # 64748 se realiza el arreglo de una luminaria de 100 W Na, se cambia fotocélula y se ajusta conexiones.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-23 12:05:00	2023-02-23 12:40:00
10	PROG	En el mismo lugar en la est # 64738 se realiza el arreglo de una luminaria de 100 W Na, se ajusta conexiones (conexiones sulfatadas.)				ALI	Gualaquiza		2023-02-23 12:40:00	2023-02-23 13:15:00
11	ALIMEN	LUNCH EN EL SECTOR DE NAPINTZA.						ALIMENTACI	2023-02-23 13:15:00	2023-02-23 14:00:00
12	TRANSP	Traslado del sector de Napintza al sector de San Miguel						TRANSPORTE	2023-02-23 14:00:00	2023-02-23 14:35:00
13	NO PROG	En el sector de San Miguel se realiza revisión de la L/M/T y B/T				ALI	Gualaquiza	PREVENTIVO	2023-02-23 14:35:00	2023-02-23 15:05:00
14	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC 10:30 variaciones de voltajes En San Miguel Est 209136, se cambia conectores de las bajantes del trafo # 21741 de 25 KVA a las 16:15 Causa: conectores sulfatados.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-23 15:05:00	2023-02-23 16:20:00
15	PROG	En el mismo sector en la est # 64203 se realiza el arreglo de la acometida del med # 1000382460, se ajusta conexiones en el tablero del med.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-23 16:20:00	2023-02-23 16:50:00
16	TRANSP	Traslado del sector de San Miguel a la agencia de Gualaquiza. Se descarga las herramientas y materiales del vehículo.						TRANSPORTE	2023-02-23 16:50:00	2023-02-23 17:15:00
17										
18		SE LABORA: CL, DO de 07:50 a 13:15 y de 14:00 a 17:15								
19										
20										
21										
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		23/02/2023 17:15:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						