

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> ¡La energía somos todos!		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4)		<b>No</b>	101,537	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			<b>NM:</b> 33
<b>Sitio:</b>	El Pangui, Los Hachales, El Remolino.				<b>Fecha:</b>	viernes, 10 de febrero del 2023	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER		JECE	<b>Número/Código de vehículo:</b>	2-102		
	OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO		LI2E	<b>Placa:</b>	LEA-1580		
				<b>Descripción:</b>			
				<b>CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO</b>			
				<b>Rentado:</b>	NO		
<b>Colaboradores:</b>				<b>Propietario:</b>	EERSSA		
				<b>Chofer:</b>	MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER		
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
Realizar mantenimiento preventivo del alimentador El Pangui. Atender daños reportados por el centro de control.							
<b>FECHA DE INICIO:</b>	viernes, 10 de febrero del 2023			<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	8		
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Virus	Infección viral		Usar mascarilla, alcohol, guantes			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epps			
<b>ERGONÓMICOS</b>	Movimientos repetitivos	Lesiones músculo esqueléticas		Realizar pausas activas			
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epps			
<b>PSICOSOCIALES</b>	Realciones sociales	Estrés		Buen trato a los clientes			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
			M. Herramienta aislada		BUENO		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Respetar las 5 reglas de oro.							
<b>CARENCIAS:</b> LINIERO 3.							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>				
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Responsable:</b>				
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
				<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
<b>FECHA:</b>	viernes, 10 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		

El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4)			Fecha: viernes, 10 de febrero del 2023				No: 101,537			
VEHÍCULO:		Número: 2-102		Placa: LEA-1580		Rentado: NO		Chofer: MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER		
KILOMETRAJE:		Inicial: 71,279		Final: 71,461		Recorridos: 182				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	TRANSP	En agencia El Pangui se planifican los trabajos y se realiza la OT.						TRANSPORTE	2023-02-10 08:00:00	2023-02-10 08:20:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR EL CC (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde El Pangui hasta La Palmira.						TRANSPORTE	2023-02-10 08:20:00	2023-02-10 08:30:00
3	NO PROG	En La Palmira Est 28359, se arregla una acometida arrancada del medidor #1000359897. Causa: cortocircuito en la acometida.				ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2023-02-10 08:30:00	2023-02-10 09:30:00
4	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR EL CC (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde La Palmira hasta Tundayme.						TRANSPORTE	2023-02-10 09:30:00	2023-02-10 10:00:00
5	NO PROG	En Tundayme Est 204401, se encuentra el medidor #1000360903 con el tubo de la columna colapsado y la acometida arrancada. Se informa al cliente para que pueda arreglar el tubo.				ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2023-02-10 10:00:00	2023-02-10 10:30:00
6	PROG	Nos trasladamos desde Tundayme hasta El Remolino y realizamos desbroce de vegetación en la derivación monofásica de la LMT en la Est 127298.				ALI	El Pangui	PREVENTIVO	2023-02-10 10:30:00	2023-02-10 11:45:00
7	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR EL CC (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde El Remolino hasta El Oasis.						TRANSPORTE	2023-02-10 11:45:00	2023-02-10 12:40:00
8	NO PROG	En El Oasis Est 210337 se cambia 1 tirafusible de 0.4 A-SR para el trafo #21333 de 10 KVA a las 13:00 Causa: Desconocida.				ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2023-02-10 12:40:00	2023-02-10 13:00:00
9	ALIMEN	Lunch en El Oasis.						ALIMENTACI	2023-02-10 13:00:00	2023-02-10 14:00:00
10	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR EL CC (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde El Oasis hasta Monterrey.						TRANSPORTE	2023-02-10 14:00:00	2023-02-10 15:30:00
11	NO PROG	En Monterrey Est 67901 se arreglan conexiones en el breaker del medidor #10000421843.				ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2023-02-10 15:30:00	2023-02-10 15:45:00
12	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR EL CC (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Monterrey hasta Tundayme.						TRANSPORTE	2023-02-10 15:45:00	2023-02-10 17:15:00
13	NO PROG	En Tundayme Est 204401 se arregla una acometida arrancada del medidor #1000360903. Causa: Vehículo desconocido.				ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2023-02-10 17:15:00	2023-02-10 18:30:00
14	TRANSP	Traslado desde Tundayme hasta la agencia El Pangui.						TRANSPORTE	2023-02-10 18:30:00	2023-02-10 19:00:00
15										
16		SE LABORA: HM; AO de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00.								
17		SE UTILIZA: _1 tirafusible de 0.4 A-SR. _1 fotocélula. _1 base para fotocélula.								
18		El día de ayer jueves 9 de febrero se entrega al compañero Luis Morales 1 luminaria usada para ser instalada en El Pangui Est 72343.								
19		Nota: En este día se labora una hora adicional en atención al Decreto Ejecutivo 655 Presidencia de la República; por el lunes 06 de Febrero "Elecciones 2023"								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		10/02/2023 19:00:00						Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:				Aceptación:				NO		
MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						