

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Gualaquiza (Agencia)		No 78,292
	CÓDIGO: P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		NM: 325
Sitio: GUALAQUIZA				Fecha: sábado, 25 de diciembre del 2021	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	LIN3	Número/Código de vehículo:	R-12	
Colaboradores:	BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN	ELAG	Placa:	VAC-0550	
			Descripción:		
			CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER CABI BLANCO		
			Rentado:	SI	
			Propietario:	ORELLANA AREVALO HELIO ALEJANDRO	
			Chofer:	ORELLANA AREVALO HELIO ALEJANDRO	
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
Se atiende daños reportados por el centro de control.					
FECHA DE INICIO:	sábado, 25 de diciembre del 2021		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	2 horas	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:	ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral	Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)		
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización	Usar epp		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo	Usar epp		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN	ESTADO	
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)	BUENO	
Herramientas Manuales Adecuadas		REGULAR	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)	BUENO	
Medio de transporte		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)	BUENO	
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)	BUENO	
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)	BUENO	
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)	REGULAR	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)	BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)	REGULAR	
			M. Herramienta aislada	REGULAR	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Tomarnos temperatura, utilizar mascarilla, guantes, alcohol y más insumos sanitarios para evitar contagio de COVID-19					
CARENCIAS:					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:	Ubicación:	Nombre a quien solicitó:			
Descripción:				Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):				Firma:	
Instalación de puesta a tierra:	Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:					
Firma:					
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR	MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	sábado, 25 de diciembre del 2021	JEFE ZONAL	INGENIERO 1		
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:	APROBADO POR:		

Gualaquiza (Agencia)			Fecha: sábado, 25 de diciembre del 2021				No: 78,292	
VEHÍCULO:	Número: R-12	Placa: VAC-0550	Rentado: SI	Chofer: ORELLANA AREVALO HELIO ALEJANDRO				
KILOMETRAJE:	Inicial:	776,832	Final:	776,979	Recorridos:	147		
ACTIVIDADES								
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN
1		DEL CENTRO DE CONTROL INFORMAN QUE EN LOS SECTORES DE YAWINTS Y DE ROLDOS SE ENCUENTRAN SIN SERVICIO ELÉCTRICO						
2	PROG	Medición de temperatura corporal: César Lituma: 36.0°C; Cristian Buele: 36.0°C; Helio Orellana (chofer): 36.0°C y se carga materiales y herramientas en el vehículo.				PREVENTIVO	2021-12-25 10:15:00	2021-12-25 10:30:00
3	TRANSP	Traslado de la agencia de Gualaquiza al sector de Chumpias.				TRANSPORTE	2021-12-25 10:30:00	2021-12-25 11:05:00
4	PROG	En el sector de Chumpias en la est # 128175 se encontró quemada una tira fusible en la línea que va al sector de Yawints. Se revisa la L/M/T y se encuentra un árbol sobre la misma.			ALI	Gualaquiza	2021-12-25 11:05:00	2021-12-25 11:35:00
5	PROG	En el mismo lugar se realiza tala de árboles y desbroce de vegetación entre las est # 128178, 128179 y 128180, se cambia la tira fusible de 1.6 Amp y se verifica que todo quede normal			ALI	Gualaquiza	2021-12-25 11:35:00	2021-12-25 12:25:00
6	TRANSP	Traslado del sector de Chumpias al sector de San Pedro.				TRANSPORTE	2021-12-25 12:25:00	2021-12-25 12:34:00
7	PROG	En San Pedro est # 028549 se encontró quemada una tira fusible en la línea que va a Roldós, Alto Yutuy, se revisa la L/M/T y se encuentra dicha línea arrancada por una maquinaria desconocida.			ALI	Gualaquiza	2021-12-25 12:34:00	2021-12-25 13:15:00
8	PROG	En el mismo lugar en la est # 128559 se realiza empalmado, montaje y regulado de la L/M/T, se cambia la tira fusible de 12 Amp y se verifica que todo quede normal.			ALI	Gualaquiza	2021-12-25 13:15:00	2021-12-25 14:05:00
9	TRANSP	Traslado del sector de San Pedro a la agencia de Gualaquiza..				TRANSPORTE	2021-12-25 14:05:00	2021-12-25 14:30:00
10		EN LA AGENCIA DE GUALAQUIZA SE DETECTA QUE TODO GUALAQUIZA SE ENCUENTRA SIN SERVICIO ELECTRICO.						
11	PROG	En Gualaquiza en coordinación con el centro de Maniobra se procede a recorrer la L/M/T desde Gualaquiza hasta La Misión de Bomboiza.			ALI	Gualaquiza	2021-12-25 14:30:00	2021-12-25 15:30:00
12	PROG	En el sector de La Misión de Bomboiza en la Est # 029024 se realiza la apertura de seccionadores y en coordinación con el Centro de Control se realiza una prueba hasta dicho sector, queda normal			ALI	Gualaquiza	2021-12-25 15:30:00	2021-12-25 15:45:00
13	PROG	Se continúa revisando la línea y en el mismo sector se encuentra la L/M/T arrancada entre las Est (H) # 31201- 31202 y 237429- 237435, debido a caída de árbol de gran magnitud			ALI	Gualaquiza	2021-12-25 15:45:00	2021-12-25 16:15:00
14		El árbol se encuentra aproximadamente a 15 metros de la L/M/T, el mismo que cae debido a los fuertes vientos presentados en el sector.						
15	PROG	Para evitar de riesgos y por seguridad se abre los seccionadores barra en el sector de Sevilla en la Est # 070494, se labora con el apoyo de la cuadrilla de El Pangui JA y LC			ALI	Gualaquiza	2021-12-25 16:15:00	2021-12-25 16:50:00
16	PROG	En La Misión de Bomboiza se realiza retiro del árbol de las líneas, apertura de la Trocha para despejar dicha línea, empalmado, montaje y regulado de la línea arrancada Fase B			ALI	Gualaquiza	2021-12-25 16:50:00	2021-12-25 19:30:00
17	PROG	Se cierra los seccionadores fusible en Sevilla y en coordinación con C.C. se energiza el Alimentador pero se abre de inmediato, se continúa revisando la L/M/T y no se localiza la falla.			ALI	Gualaquiza	2021-12-25 19:30:00	2021-12-25 20:00:00
18	PROG	En Sevilla, Est.# 181651 se abre el Reconectador Nueva Tarqui y se realiza una prueba y lo cual queda normal el Alimentador Gualaquiza			ALI	Gualaquiza	2021-12-25 20:00:00	2021-12-25 20:15:00
19	PROG	Se continúa revisando dicha línea y en Guabi Bajo en la Est # 127657-127658 se abre los seccionadores barra, se hace una prueba con el Reconectador Nueva Tarqui y queda normal hasta esta estructura.			ALI	Gualaquiza	2021-12-25 20:15:00	2021-12-25 21:05:00
20	TRANSP	Traslado del sector de Sevilla a la agencia de Gualaquiza. Se descarga las herramientas y materiales del vehículo				TRANSPORTE	2021-12-25 21:05:00	2021-12-25 21:25:00
21		SE LABORA: CL, CB de 10:15 a 21:25						
OBSERVACIONES:		NO SE REGISTRA EN EL RELOJ LA HORA DE SALIDA POR ENCONTRARSE APAGADO EL MISMO						
TRABAJO TERMINADO								
Terminado:		TERMINADO						
Fecha y hora:		25/12/2021 21:25:00				Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:			NO		
LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR					