

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> ¡La energía somos todos!		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)		<b>No</b>	101,604	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			<b>NM:</b> 1
<b>Sitio:</b>		Gualaquiza			<b>Fecha:</b>	domingo, 12 de febrero del 2023	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	ORDONEZ CABRERA DIEGO FERNANDO		LIN3	<b>Número/Código de vehículo:</b>	R-147		
<b>Colaboradores:</b>	BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN		ELAG	<b>Placa:</b>	ABI-9353		
				<b>Descripción:</b>			
				CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI 2.5 CD 4X4 VERDE			
				<b>Rentado:</b>	SI		
				<b>Propietario:</b>	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
				<b>Chofer:</b>	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
GUALAQUIZA: Se arreglan daños reportados por el Centro de Control							
<b>FECHA DE INICIO:</b>			domingo, 12 de febrero del 2023		<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	2 horas	
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp			
<b>ERGONÓMICOS</b>	Movimientos repetitivos	Lesiones músculo esqueléticas		Pausas activas			
<b>MECÁNICOS</b>	Mecanismo en movimiento	Atrapamiento extremidades y cuerpo		Uso cinturón de seguridad			
<b>PSICOSOCIALES</b>	Realciones sociales	Estrés		Buen trato al cliente			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Herramientas Manuales Adecuadas		REGULAR	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		REGULAR		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buen trato entre compañeros.							
<b>CARENCIAS:</b> IMPRESORA PARA LA CUADRILLA. CINTURON NUEVO DE SEGURIDAD Y TIRA DE VIDA.							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
<b>Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>					<b>Firma:</b>		
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>				<b>Responsable:</b>			
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
						<b>Firma:</b>	
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	ORDONEZ CABRERA DIEGO FERNANDO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
<b>FECHA:</b>	domingo, 12 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
<b>FIRMA:</b>							
<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>			

Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)			Fecha: domingo, 12 de febrero del 2023			No: 101,604		
VEHÍCULO:		Número: R-147	Placa: ABI-9353	Rentado: SI	Chofer: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS			
KILOMETRAJE:		Inicial: 104,373	Final: 104,409	Recorridos: 36				
ACTIVIDADES								
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Se elabora la orden de trabajo y se carga las herramientas y materiales en el vehículo..				PREVENTIVO	2023-02-12 10:30:00	2023-02-12 10:50:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado de la agencia de Gualaquiza al sector El Rosario (BOMBOIZA). informan sector sin energía				TRANSPORTE	2023-02-12 10:50:00	2023-02-12 11:10:00
3	NO PROG	El Rosario, revisión L/BT entre est# 127815, 127814, 127817, arreglo red arrancada por sulfato de conectores, energización de transf# 11301 5KvA est# 127817, restablece servicio			ALI	Gualaquiza	2023-02-12 11:20:00	2023-02-12 15:30:00
4		CARGA: 5 KVA FECHA DESC: 12/02/2023 09:00 aprox. FECHA CONX: 15:30 CAUSA: L/BT arrancada						
5	TRANSP	Traslado del sector El Rosario a la agencia de Gualaquiza. Se descarga las herramientas y materiales del vehículo				TRANSPORTE	2023-02-12 15:30:00	2023-02-12 15:55:00
6								
7		SE LABORA: DO y CB de 10:30 a 15:55						
8								
OBSERVACIONES:								
TRABAJO TERMINADO								
Terminado:		TERMINADO						
Fecha y hora:		12/02/2023 15:55:00				Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:			NO		
ORDONEZ CABRERA DIEGO FERNANDO			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR					