

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)		No 102,287
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
Sitio:	Zamora, Yacuambi			Fecha:	viernes, 24 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE	LI3E	Número/Código de vehículo:	R-142	
	CABRERA GONZALEZ LUIS RENE	LN11	Placa:	PCW-1776	
	LIMA AVILA EDWIN STALIN	LN11	Descripción:		
			CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI 3.0 CD 4X BLANCO		
			Rentado:	SI	
Colaboradores:			Propietario:	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO	
			Chofer:	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO	
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
En Zamora se labora en conjunto con la Cuadrilla Zamora Sr (FR) Cuadrilla Yacuambi Sr (NL) y la Grúa de Loja 2-58 del Sr (RP) en trabajos programados, y luego atender daños reportados por Centro de Control					
FECHA DE INICIO:	viernes, 24 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:	ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Virus	Infección por presencia de hongos	Usar mascarillas y alcohol		
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización	Usar epp		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en extremidades y/o cuerpo	Usar epp		
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés	Distanciamiento social		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN	ESTADO	
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)	BUENO	
Identificada Área de Seguridad		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)	BUENO	
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)	BUENO	
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)	BUENO	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico	BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)	BUENO	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)	BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: : Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las cinco reglas de oro					
CARENCIAS: BATTERY PAK DE 14.4V EN MAL ESTADO " MARCA DEWAL " LINTERNA "MARCA TRKC" EN MAL ESTADO					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:	
Descripción:					Fecha:
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:		
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:			
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:					
			Firma:		
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR	MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	viernes, 24 de febrero del 2023	JEFE ZONAL	INGENIERO 1		
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:	APROBADO POR:		

Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)			Fecha: viernes, 24 de febrero del 2023			No: 102,287			
VEHÍCULO:		Número: R-142		Placa: PCW-1776		Rentado: SI		Chofer: CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO	
KILOMETRAJE:		Inicial: 139,900		Final: 140,068		Recorridos:		168	
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En Agencia Zamora se coordina trabajos con el Ing Ernesto Palacios, se equipa vehículo de materiales, herramientas y eleaboaracion de la OT					PREDICTIVO	2023-02-24 08:00:00	2023-02-24 08:20:00
2	PROG	En Zamora se labora en conjunto con la Cuadrilla Zamora Sr (FR),Cuadrilla Yacuambi Sr (NL) y la Grua 2-58 Sr (RP) se desmonta transformador instalado como servicio ocasional de 50 KVA			ALI	Zamora I	PREDICTIVO	2023-02-24 08:20:00	2023-02-24 09:30:00
3		Y luego en la bodega de postes se carga poste de 11H en la Grua 2-58 del Sr Richar Pinzon para la Cuadrilla Yantzaza							
4	PROG	En Agencia Zamora en conjunto con el Ing Ernesto Palacios se elabora informe de desbroce de vegetación del Alimentador Yacuambi para GEGEA			ALI	Yacuambi	PREDICTIVO	2023-02-24 09:30:00	2023-02-24 11:30:00
5	TRANSP	Desde la Agencia Zamora nos trasladamos al Queque					TRANSPORTE	2023-02-24 11:30:00	2023-02-24 12:00:00
6	NO PROG	En Queque se labora en conjunto con la Cuadrilla Zamora Sr (FR) Cuadrilla Yacuambi Sr (NL) se encuentra conectores recalentados de las bajantes de LBT del transformador sicap 17676			ALI	Zamora I	CORRECTIVO	2023-02-24 12:00:00	2023-02-24 13:30:00
7		Se cambia conectores de LBT, se hace pruebas de voltaje con el voltamperimetro y se normaliza el servicio eléctrico							
8	TRANSP	De El Queque se retorna a Zamora					TRANSPORTE	2023-02-24 13:30:00	2023-02-24 14:00:00
9	ALIMEN	LUNCH					ALIMENTACI	2023-02-24 14:00:00	2023-02-24 15:00:00
10	TRANSP	Desde Zamora nos trasladamos a Sakantza					TRANSPORTE	2023-02-24 15:00:00	2023-02-24 15:20:00
11	PROG	En Sakantza se labora en conjunto con la Cuadrilla Zamora Sr (FR),Cuadrilla Yacuambi Sr (NL) se hace desbroce de vegetación en LBT en las siguientes Est 38857, 38858 y 38859			ALI	Zamora II	PREVENTIVO	2023-02-24 15:20:00	2023-02-24 17:15:00
12	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. Mensaje de CC Traslado desde Sakantza hasta La Paz sector Washikiat					TRANSPORTE	2023-02-24 17:15:00	2023-02-24 18:30:00
13	NO PROG	En Washikiat en la Est 211732 se encuentra conectores recalentados de las bajantes de LBT del transformador sicap 15096 de 10KVA con variación de voltaje, se cambia conectores en mal estado de LBT			ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-02-24 18:30:00	2023-02-24 20:00:00
14		Se hace pruebas de voltaje con el voltamperimetro y se normaliza el servicio eléctrico							
15	TRANSP	Desde Washikiat se retorna a Yacuambi					TRANSPORTE	2023-02-24 20:00:00	2023-02-24 20:30:00
16		MATERIALES UTILIZADOS: tres conectores ranuras paralelas en buen estado							
17		SE LABORA: NL, LC, EL de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:30							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		24/02/2023 20:30:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						