

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)		No 102,381
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
Sitio:	GUALAQUIZA, SEVILLA			Fecha:	lunes, 27 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	JECE	Número/Código de vehículo:	R-147	
	ORDONEZ CABRERA DIEGO FERNANDO	LIN3	Placa:	ABI-9353	
			Descripción:	CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI 2.5 CD 4X4 VERDE	
			Rentado:	SI	
			Propietario:	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS	
Colaboradores:			Chofer:	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS	
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
GUALAQUIZA, SEVILLA: Revisión de la L/M/T, B/T y A/P/U: Se arreglan daños reportados por el centro de control.					
FECHA DE INICIO:	lunes, 27 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8 Horas	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:	ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral	Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)		
BIOLÓGICOS	Mordeduras animales	Enfermedades infectocontagiosas	Usar epp, botas de caucho.		
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización	Usar epp		
ERGONÓMICOS	Ambiente de trabajo	Lesiones músculo esqueléticas	Evitar movimientos repetitivos		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo	Usar epp		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN	ESTADO	
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)	BUENO	
Herramientas Manuales Adecuadas		REGULAR	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)	BUENO	
Identificada Área de Seguridad		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)	BUENO	
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)	BUENO	
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)	BUENO	
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)	REGULAR	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)	BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)	REGULAR	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)	REGULAR	
			M. Herramienta aislada	REGULAR	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buen trato entre compañeros.					
CARENCIAS:					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:	
Descripción:					Fecha:
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:		
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:			
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:					
			Firma:		
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	lunes, 27 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:	APROBADO POR:	

Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)				Fecha: lunes, 27 de febrero del 2023				No: 102,381		
VEHÍCULO:		Número: R-147		Placa: ABI-9353		Rentado: SI		Chofer: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
KILOMETRAJE:		Inicial: 105,708		Final: 105,792		Recorridos: 84				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Se elabora la orden de trabajo y se carga las herramientas, materiales en el vehículo.						PREVENTIVO	2023-02-27 07:53:00	2023-02-27 08:25:00
2	TRANSP	Traslado de la agencia de Gualaquiza al Barrio El Progreso.						TRANSPORTE	2023-02-27 08:25:00	2023-02-27 08:35:00
3	PROG	En El Progreso se realiza la inspección para excavación de un hoyo y la suspensión del alumbrado público, por petición de la Fiscalía para la reconstrucción de los hechos de un accidente partic				ALI	Gualaquiza	EXPANSION	2023-02-27 08:35:00	2023-02-27 09:15:00
4	TRANSP	Traslado del centro de Gualaquiza al sector de La Pradera.						TRANSPORTE	2023-02-27 09:15:00	2023-02-27 09:55:00
5	PROG	En La Pradera, se realiza revisión de la L/M/T, B/T y de A/P/U, en la Est 224790 se realiza el arreglo del control de A/P/U, se ajusta conexiones y se cambia fotocélula.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-27 09:55:00	2023-02-27 11:15:00
6	PROG	Total luminarias apagadas 4 de 70 W Na.								
7	PROG	En el mismo lugar en la Est # 127821 se coloca varilla Cooperwell y se conecta al tranfo # 24447 de 25 KVA el mismo que se cambio el día anterior el cual quedo sin dicha conexión.				ALI	Gualaquiza	PREVENTIVO	2023-02-27 11:15:00	2023-02-27 13:05:00
8	ALIMEN	LUNCH EN EL SECTOR DE LA PRADERA.						ALIMENTACI	2023-02-27 13:05:00	2023-02-27 14:00:00
9	PROG	Traslado del sector de La Pradera al sector de Sevilla, La Recta.				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-27 14:00:00	2023-02-27 14:45:00
10	PROG	RECLAMO # 199480131. En La Recta de Sevilla se realiza revisión L/B/T y de A/P/U, Est 40380 se realiza el arreglo del control de A/P, se cambia fotocélula y se ajusta conexiones				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-27 14:45:00	2023-02-27 15:35:00
11		Total Luminarias apagadas 4 de 100 W Na.								
12	TRANSP	Traslado del la recta de Sevilla al sector de El Progreso.						TRANSPORTE	2023-02-27 15:35:00	2023-02-27 15:45:00
13	PROG	RECLAMO Nro. 199481339. En el Progreso Est 042926 de 100 WNa apagada. Se ocupa: lámpara, balastro, ignitor, capacitor y fotocélula				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-27 15:45:00	2023-02-27 16:40:00
14	TRANSP	Traslado del sector de El Progreso a la agencia de Gualaquiza. Se descarga las herramientas y materiales del vehículo.						TRANSPORTE	2023-02-27 16:40:00	2023-02-27 17:05:00
15										
16		SE LABORA: CL, DO de 07:53 a 13:05 y de 14:00 a 17:05								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		27/02/2023 17:05:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						