

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)		No	101,072	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 27
Sitio:	Sector Panecillo				Fecha:	miércoles, 01 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN		JECU	Número/Código de vehículo:	2-104		
Colaboradores:	CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO		LIN3	Placa:	LEA-1575		
	LARA JIMENEZ JAIME PATRICIO		LIN1	Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO			
				Rentado:	NO		
				Propietario:	EERSSA		
			Chofer:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN			
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Sector Panecillo Est 29506 - 29505 arreglo de tensores; atención de daños en caso de reportar Centro de Control							
FECHA DE INICIO:	miércoles, 01 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8		
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarillas, guantes, gel alcohol)			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Epps			
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Pausa activa			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Epps			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Tarjetas de Peligro / Candados		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con los reglamentos de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buena relación entre compañeros							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	miércoles, 01 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)			Fecha: miércoles, 01 de febrero del 2023			No: 101,072				
VEHÍCULO:		Número: 2-104		Placa: LEA-1575		Rentado: NO		Chofer: QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN		
KILOMETRAJE:		Inicial: 246,253		Final: 246,315		Recorridos: 62				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Bodega, coordinación de trabajos y prepara el vehículo con herramientas y materiales para arreglo de cable tensor						PREDICTIVO	2023-02-01 08:00:00	2023-02-01 08:30:00
2	TRANSP	Nos trasladamos de Guayzimi a sector Panecillo						TRANSPORTE	2023-02-01 08:30:00	2023-02-01 09:20:00
3	PROG	Sector Panecillo, Est 29506 - 29505 se realiza trabajos de aplomada de poste: excavación hueco y anclaje de bloque; armado vestida de los 4 tensores				ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-01 09:20:00	2023-02-01 15:00:00
4		Aplomada y compactada de postes retensada de tensores; quedando la estructura aplomada sin novedad								
5		Ocupa: 16 varillas retención 1107, 42m cable tensor alta resistencia, 4 aisladores porcelana tipo huevo, 1 bloque de anclaje, 3 guardacabos, 2 pernos máquina 10"								
6		3 eslabones angulares de platina usados								
7	TRANSP	Nos trasladamos de sector Panecillo a Paquisha						TRANSPORTE	2023-02-01 15:00:00	2023-02-01 15:15:00
8	ALIMEN	Lunch en Paquisha						ALIMENTACI	2023-02-01 15:15:00	2023-02-01 16:15:00
9	TRANSP	Nos trasladamos de Paquisha a Guayzimi. Bodega descarga materiales y herramientas del vehículo						TRANSPORTE	2023-02-01 16:15:00	2023-02-01 17:00:00
10		SE LABORA: CQ, AC, JL de 08:00 a 15:15 y de 16:15 a 17:00								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		01/02/2023 17:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						