

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)		No	101,663	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 33
Sitio:	Zamora, Puente Azul.				Fecha:	domingo, 12 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO		LI3E	Número/Código de vehículo:	2-110		
Colaboradores:	YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL		LIN1	Placa:	LEA-1573		
				Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO			
				Rentado:	NO		
				Propietario:	EERSSA		
				Chofer:	RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Atención de daños reportados por Centro de Control.							
FECHA DE INICIO:			domingo, 12 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epps			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epps			
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Realizar pausas activas			
BIOLÓGICOS	Bacterias	Infección por presencia de parási		Alimentarse bien			
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA.							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):				Firma:			
Instalación de puesta a tierra:				Medidas complementarias:			
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):				Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:							
Firma:							
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	domingo, 12 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:			

Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)			Fecha: domingo, 12 de febrero del 2023			No: 101,663				
VEHÍCULO:		Número: 2-110		Placa: LEA-1573		Rentado: NO		Chofer: RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 72,509		Final: 72,584		Recorridos: 75				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN	
1	PROG	En la Agencia Zamora, se coordina trabajo, además se equipa vehículo de materiales y herramientas.						PREDICTIVO	2023-02-12 09:22:00	2023-02-12 09:45:00
2	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC, En la Chacra, Est. 179491 se encuentra pararrayos de transformador 19484 de 50KVA en mal estado, se retira y aísla pararrayo, se cambia fusible de 1,3SR, se normaliza el serv				ALI	Zamora II	CORRECTIVO	2023-02-12 09:45:00	2023-02-12 11:20:00
3	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC, En Timbara, Med. 1000383271(4698) se encuentra neutro de acometida arrancado, se empalma y se cambia puentes de medidor a breaker se normaliza el servicio.				ALI	Zamora II	CORRECTIVO	2023-02-12 11:20:00	2023-02-12 12:55:00
4										
5		SE LABORA: FR, RY, de 09:22 a 12:55.								
6		SE OCUPA: 2 metros de triplex 6ACSR, 1 breaker de 63A usado en buen estado.								
7										
8	TRANSP	Desde la Agencia Zamora nos trasladamos hacia Puente Azul.						TRANSPORTE	2023-02-12 19:30:00	2023-02-12 20:00:00
9	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC, Puente Azul, Est. 28381 se encuentra bloqueado trafo 11333 de 5KVA, se activa y se realiza censo de carga, se normaliza el servicio eléctrico.				ALI	Yantzaza II	CORRECTIVO	2023-02-12 20:00:00	2023-02-12 20:50:00
10	TRANSP	Desde Puente Azul, nos trasladamos hacia la Agencia Zamora.						TRANSPORTE	2023-02-12 20:50:00	2023-02-12 21:17:00
11										
12		SE LABORA: FR, RY, de 19:30 a 21:17.								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		12/02/2023 21:17:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						