

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)		No	101,405
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
Sitio:	Los Almendros, Sta Barbara. Chicaña				Fecha:	miércoles, 08 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO						
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO		JECU	Número/Código de vehículo:	2-112	
Colaboradores:	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		LIN3	Placa:	LEA-1571	
	LUZURIAGA MENDOZA JONATHAN VINICIO		LNI1	Descripción:		
	OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO		LI2E	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO		
	TORRES MALDONADO GALO DANIEL		LIN1	Rentado:	NO	
				Propietario:	EERSSA	
				Chofer:	BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO	
TIPO (S) DE TRABAJO:						
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE						
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:						
Recorrido de Ali Yantzaza III, para reportar novedades y elaborar informe para GEGEA en desbroce vegetación, Atender daños reportados por CC (vía mensaje de whatsapp)						
FECHA DE INICIO:	miércoles, 08 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST						
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Bacterias	Infección bacteriana		Alimentarse bien		
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epps		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epps		
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Estrés		Pausas activas		
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:						
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO	
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO	
Identificada Área de Seguridad		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO	
Medio de transporte		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:						
PRECAUCIONES: Cumplir código de seguridad y trabajo de la EERSSA, buen trato entre compañeros						
CARENCIAS:						
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:						
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:		
Descripción:					Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:			
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:						
				Firma:		
AUTORIZACIONES:						
NOMBRE:	BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	miércoles, 08 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:						
SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)			Fecha: miércoles, 08 de febrero del 2023			No: 101,405			
VEHÍCULO:		Número: 2-112	Placa: LEA-1571		Rentado: NO	Chofer: BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO			
KILOMETRAJE:		Inicial: 89,089	Final: 89,170		Recorridos: 81				
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En agencia Yantzaza se equipa vehículo con materiales y herramientas elaboración de OT. Se arregla luminaria de L-100WNa, se ocupa balastro, ignitor, lampara, capacitor					PREDICTIVO	2023-02-08 08:00:00	2023-02-08 09:30:00
2	TRANSP	Traslado desde Yantzaza a los Almendros					TRANSPORTE	2023-02-08 09:30:00	2023-02-08 10:20:00
3	PROG	En Los Almendros Est 31856 de 100 WNa (apagada). Se monta luminaria Est 31857 de 100 WNa (apagada). Se ocupa: lámpara, ignitor, fotocélula, balastro, capacitor			ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-08 10:20:00	2023-02-08 12:00:00
4	PROG	Se recorre derivación Bellavista, Mirador, Ingapirka para informe de desbroce de vegetación,			ALI	Paquisha	PREVENTIVO	2023-02-08 12:00:00	2023-02-09 13:30:00
5	ALIMEN	Lunch Paquisha					ALIMENTACI	2023-02-08 13:30:00	2023-02-08 14:30:00
6	TRANSP	Traslado desde Paquisha a Cuji			ALI	Paquisha	TRANSPORTE	2023-02-08 14:30:00	2023-02-08 14:50:00
7	PROG	En Cuji se recorre derivación Sta Barbara para informe de desbroce de vegetación			ALI	Paquisha	PREVENTIVO	2023-02-08 14:50:00	2023-02-08 16:45:00
8	TRANSP	Traslado desde Cuji a Soapaca					TRANSPORTE	2023-02-08 16:45:00	2023-02-08 17:10:00
9	NO PROG	Por pedido de Comunicación se solicita realizar reseteo de reconector Soapaca para mantener enlace			ALI	La Saquea	CORRECTIVO	2023-02-08 17:10:00	2023-02-08 17:35:00
10	TRANSP	Retorno desde Soapaca a Yantzaza					TRANSPORTE	2023-02-08 17:35:00	2023-02-08 18:00:00
11		SE LABORA: SB, AA, AO, GT, JLM de 08:00 a 13.30 y de 14.30 a 18:00							
12		Materiales Utilizados: (2)ignitor, (2)luminarias de 100wNa, (2)balastros de 100w, (2)capacitores de 12 uf, (2)fotocélulas							
13		Nota: En este día se labora una hora adicional en atención al Decreto Ejecutivo 655 Presidencia de la Republica; por el Lunes 06 de Febrero "Elecciones 2023"							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		08/02/2023 18:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						