


| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
|  | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos! | | ORDEN DE TRABAJO Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | | No | 101,901 | |
| | CÓDIGO: | P-GEGEA-12-F01 | GERENCIA: | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | | | NM: 25 |
| Sitio: | Playas de Chicaña, Yantzaza | | | | Fecha: | viernes, 17 de febrero del 2023 | |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO | | | | | | | |
| SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO | | | CARGO FIRMA | MOVILIZACIÓN | | | |
| Responsable: | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | | JECE | Número/Código de vehículo: | 2-91 | | |
| | GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO | | CHF2 | Placa: | LEA-1595 | | |
| | MACAS CURIPOMA RAMIRO HOMERO | | LI3E | Descripción: | | | |
| | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | | LIN1 | ESPECIAL HINO FC9JJS AC 5.1 2P 4X BLANCO | | | |
| | | | | Rentado: | NO | | |
| | | | | Propietario: | EERSSA | | |
| | | | | Chofer: | GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO | | |
| TIPO (S) DE TRABAJO: | | | | | | | |
| A - SIN VOLTAJE | | TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL | | | | | |
| CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE | | TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL | | | | | |
| CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR: | | | | | | | |
| En Las Playas de Chicaña y en Yantzaza, con la cuadrilla de Yantzaza terminar con la instalación de los servicios ocasionales para los eventos de carnavales y cantonización. En Yantzaza, arreglar luminarias (RECLAMO 199475449). Retornar a Zamora | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | viernes, 17 de febrero del 2023 | | | TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS): | 8 | | |
| ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST | | | | | | | |
| RIESGOS EXISTENTES: | | CONSECUENCIAS PROBABLES: | | ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR | | | |
| BIOLÓGICOS | Bacterias | Enfermedades infectocontagiosas | | Alimentarse bien | | | |
| ELÉCTRICOS | Electrización (Paso energ. x cuerp | Electrocución o electrización | | Usar epp's | | | |
| ERGONÓMICOS | Posiciones en el trabajo | Lesiones músculo esqueléticas | | Realizar pausas activas | | | |
| MECÁNICOS | Caída de objetos | Golpes en cabeza y cuerpo | | Usar epp's | | | |
| PSICOSOCIALES | Realciones sociales | Estrés | | Tratar bien al cliente | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MEDIDAS DE SEGURIDAD: | | | | | | | |
| MEDIDAS | | ESTADO | EQUIPOS DE PROTECCIÓN | | ESTADO | | |
| Equipo: Aislado Eléctricamente | | BUENO | A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo) | | BUENO | | |
| Herramientas Manuales Adecuadas | | BUENO | B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo) | | BUENO | | |
| Identificada Área de Seguridad | | BUENO | E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA) | | BUENO | | |
| Medio de transporte | | BUENO | G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje) | | BUENO | | |
| | | | H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo) | | BUENO | | |
| | | | I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico | | BUENO | | |
| | | | L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad) | | BUENO | | |
| | | | M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura) | | BUENO | | |
| | | | M. Herramienta aislada | | BUENO | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS: | | | | | | | |
| PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA y con las 5 reglas de oro. Tener buena relación entre compañeros | | | | | | | |
| CARENCIAS: | | | | | | | |
| SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA | | | | | | | |
| Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo: | | | | | | | |
| Equipo No.: | | Ubicación: | | Nombre a quien solicitó: | | | |
| Descripción: | | | | | | Fecha: | |
| CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA | | | | | | | |
| Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Hora y fecha (h:m:s día/mes/año): | | | Firma: | | | | |
| Instalación de puesta a tierra: | | Medidas complementarias: | | | | | |
| TRABAJO CANCELADO (Si aplica) | | | | | | | |
| Hora y fecha (h:m:s día/mes/año): | | | Responsable: | | | | |
| Causas de cancelación del trabajo: | | | | | | | |
| | | | | Firma: | | | |
| AUTORIZACIONES: | | | | | | | |
| NOMBRE: | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | | MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN | | |
| FECHA: | viernes, 17 de febrero del 2023 | | JEFE ZONAL | | INGENIERO 1 | | |
| FIRMA: | | | | | | | |
| | SOLICITADO POR: | | AUTORIZADO POR: | | APROBADO POR: | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|--|--|----------------------------------|--|-------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | | | Fecha: viernes, 17 de febrero del 2023 | | | No: 101,901 | | | | |
| VEHÍCULO: | | Número: 2-91 | | Placa: LEA-1595 | | Rentado: NO | | Chofer: GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO | | |
| KILOMETRAJE: | | Inicial: 28,127 | | Final: 28,212 | | Recorridos: 85 | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | | | | | |
| No | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA | | | | LST/ALIMEN/SUBEST | | TIPO | INICIO | FIN |
| 1 | PROG | RECLAMO No. 199475449. Yantzaza, Est. 23277, se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Apagada). Se ocupa: lámpara, fotocélula, y 2 conectores grandes. | | | | ALI | Yantzaza III | CORRECTIVO | 2023-02-17 08:00:00 | 2023-02-17 08:35:00 |
| 2 | TRANSP | Traslado de Yantzaza a Las Playas de Chicaña. | | | | | | TRANSPORTE | 2023-02-17 08:35:00 | 2023-02-17 08:54:00 |
| 3 | PROG | Playas de Chicaña, con la cuadrilla de Yantzaza se continua instalando los servicios ocasionales en donde se realiza lo siguiente: se construye un vano de red de B/T, se instala varias acometidas. | | | | ALI | Los Encuentros | EXPANSION | 2023-02-17 08:54:00 | 2023-02-17 13:00:00 |
| 4 | ALIMEN | Lunch en Yantzaza | | | | | | ALIMENTACI | 2023-02-17 13:00:00 | 2023-02-17 14:00:00 |
| 5 | PROG | En Las Playas de Chicaña mediante previa coordinación con la cuadrilla de Yantzaza se realiza lo siguiente: poda de 2 árboles grandes que se encontraban alrededor de la líneas en el tramo entre | | | | ALI | Los Encuentros | PREVENTIVO | 2023-02-17 14:00:00 | 2023-02-17 19:25:00 |
| 6 | | Las estructuras, 029599 y 029600 del alimentador primario Los Encuentros, se hace mediciones de los 3 transformadores monofásicos de 50 KVA, se les cambia del 4 al 5 tap quedando con las | | | | | | | | |
| 7 | | Sigüientes mediciones, Fa: 120V Fb:120V, Fab: 240V, se comprueba el funcionamiento de las 20 luminarias de las cuales una presento fallas y se la dejo arreglando. | | | | | | | | |
| 8 | TRANSP | Traslado de Las Playas de Chicaña a Zamora. | | | | | | TRANSPORTE | 2023-02-17 19:25:00 | 2023-02-17 20:56:00 |
| 9 | | SE LABORA: LM, RM, RY, CG de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 20:56 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | Daño reportado por Centro de Control. Vehículo 2-110. Km I: 73192, Km F: 73195, Km T: 3 | | | | | | | | |
| 12 | NO PROG | Zamora barrio Santa Elena, en coordinación con el Ing. JM, y aprovechando que hay daños, se revisa el trafo de 50 KVA SICAP 19920 que esta como servicio ocasional para los carnavales de Zamora | | | | ALI | Zamora I | PREVENTIVO | 2023-02-17 23:47:00 | 2023-02-17 23:59:00 |
| 13 | | Se ajusta conexiones en el bushing de BT, se realizan mediciones y queda normal. NOTA: Más información de los trabajos en la OT del siguiente día. | | | | | | | | |
| 14 | | SE LABORA: LM, FA de 23:47 a 23:59 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | Nota: En este día se labora una hora adicional en atención al Decreto Ejecutivo 655 Presidencia de la República; por el lunes 06 de febrero "Elecciones 2023" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | | | | |
| TRABAJO TERMINADO | | | | | | | | | | |
| Terminado: | | TERMINADO | | | | | | | | |
| Fecha y hora: | | 17/02/2023 23:59:00 | | | | | Observaciones: Se reportan accidentes? | | | |
| Responsable: | | | | Aceptación: | | | | NO | | |
| MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | | | | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | | | | | | |