

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> <i>¡La energía somos todos!</i>		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)		<b>No</b>	101,291	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			<b>NM:</b> 22
<b>Sitio:</b>	Yantzaza, Los Encuentros, Zumbi				<b>Fecha:</b>	<b>lunes, 06 de febrero del 2023</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO		JECU	<b>Número/Código de vehículo:</b>	2-112		
	TORRES MALDONADO GALO DANIEL		LIN1	<b>Placa:</b>	LEA-1571		
				<b>Descripción:</b>			
				<b>CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO</b>			
				<b>Rentado:</b>	NO		
<b>Colaboradores:</b>				<b>Propietario:</b>	EERSSA		
				<b>Chofer:</b>	BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO		
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
Se labora por llamado de CC sin energía sector de Los Encuentros, Los Cedros Zumbi.							
<b>FECHA DE INICIO:</b>	lunes, 06 de febrero del 2023			<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	6		
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Bacterias	Infección bacteriana		Alimentarse adecuadamente			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Uso de epps			
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Uso de epps			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA.							
<b>CARENCIAS:</b>							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>				
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Responsable:</b>				
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
				<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
<b>FECHA:</b>	lunes, 06 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		

Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)			Fecha: lunes, 06 de febrero del 2023			No: 101,291			
VEHÍCULO:		Número: 2-112	Placa: LEA-1571		Rentado: NO	Chofer: BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO			
KILOMETRAJE:		Inicial: 88,878	Final: 88,975		Recorridos: 97				
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1		DIA LIBRE POR DECRETO EJECUTIVO 655. Este día se recuperará con una hora adicional a la jornada de trabajo durante los siguientes 8 días laborables							
2	PROG	En agencia Yantzaza, se equipa vehículo con materiales y herramientas						2023-02-06 12:30:00	2023-02-06 12:40:00
3	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta Los Encuentros informan sector sin energía parte central					TRANSPORTE	2023-02-06 12:40:00	2023-02-06 13:10:00
4	NO PROG	En Los Encuentros Est 215654 se encuentra fusible quemado, se revisa y encuentra ave. Se repone tirafusible de12A-T Se reestablece el servicio.			ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-06 13:10:00	2023-02-06 14:00:00
5	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Los Encuentros hasta Los Cedros informan sector sin energía					TRANSPORTE	2023-02-06 14:00:00	2023-02-06 14:45:00
6	NO PROG	En Los Cedros Est 41941 se encuentra fusible quemado en derivación a Los Cedros Tanques de Agua, se revisa y encuentra vegetación, Se repone tirafusible de 12A-T se reestablece el servicio.			ALI	Paquisha	PREVENTIVO	2023-02-06 14:45:00	2023-02-06 15:30:00
7	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Tanques de Agua hasta Yantzaza Guayabal medidor sector sin energía					TRANSPORTE	2023-02-06 15:30:00	2023-02-06 15:55:00
8	NO PROG	Guayabal en Medidor # 2056764, se arregla conexiones sulfatadas en bornera de breker y conexiones flojas. Se reestablece el servicio eléctrico			ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-06 15:55:00	2023-02-06 16:30:00
9	TRANSP	Retorno desde Guayabal a Agencia Yantzaza					TRANSPORTE	2023-02-06 16:30:00	2023-02-06 16:40:00
10		SE LABORA: SB, GT de 12:30 a 16:30							
11		Material Utilizado: (2)tirafusibles de 12 A T							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		06/02/2023 17:00:00					Observaciones: <b>Se reportan accidentes?</b>		
Responsable:			Aceptación:				NO		
BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						