

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> ¡La energía somos todos!		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)		<b>No</b>	101,177	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			<b>NM:</b> 14
<b>Sitio:</b>	Yantzaza, Zumbi.				<b>Fecha:</b>	jueves, 02 de febrero del 2023	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		LIN3	<b>Número/Código de vehículo:</b>	2-112		
	POMA GUAMAN LUIS ANTONIO		ELAG	<b>Placa:</b>	LEA-1571		
				<b>Descripción:</b>	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO		
				<b>Rentado:</b>	NO		
				<b>Propietario:</b>	EERSSA		
<b>Colaboradores:</b>				<b>Chofer:</b>	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
Arreglo de daños reportados por el CC.							
<b>FECHA DE INICIO:</b>			jueves, 02 de febrero del 2023		<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	8	
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epp.			
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp.			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro.							
<b>CARENCIAS:</b>							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>				
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Responsable:</b>				
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
				<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
<b>FECHA:</b>	jueves, 02 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		

Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)			Fecha: jueves, 02 de febrero del 2023			No: 101,177				
VEHÍCULO:		Número: 2-112		Placa: LEA-1571		Rentado: NO		Chofer: ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 88,578		Final: 88,609		Recorridos: 31				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde la agencia Yantzaza hasta San José de Zumbi, informan sector sin energía.						TRANSPORTE	2023-02-02 17:30:00	2023-02-02 17:50:00
2	NO PROG	San José. Est 29239, se corta enredaderas que llegan a la LMT. Est 28933, se repone 1 tiraf de 12 A-T (18:35). Se normaliza el servicio.				ALI	La Saquea	CORRECTIVO	2023-02-02 17:50:00	2023-02-02 18:35:00
3	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp), informan sector sin energía. Zumbi. Est 43990, se resetea el trafo 16205 de 25 KVA, bloqueado por sobrecarga, se normaliza el servicio (18:45).				ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-02 18:35:00	2023-02-02 18:45:00
4	TRANSP	Nos trasladamos de Zumbi a la agencia Yantzaza.						TRANSPORTE	2023-02-02 18:45:00	2023-02-02 19:00:00
5		SE LABORA: AA y LP de 17:30 a 19:00								
6		MATERIAL UTILIZADO: 1 tirafusibles de 12 A-T.								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		02/02/2023 23:45:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						